



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 002/2020

¿QUÉ PASÓ?



PROYECCIÓN DE PERNO FRACTURADO

Mantenimiento correctivo de equipos

Durante trabajos de retiro de pernos cortados de zapata en excavadora CAT 349, un fragmento del perno fue expulsado durante la maniobra de golpe con martillo y cincel, el que tras rebotar en la estructura de la oruga, se proyecta e impacta en el labio de un trabajador provocando una lesión superficial.



STP / MT



Muro Principal DRE



05.09.2020



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se identificó ni incorporó en la documentación preventiva el riesgo de proyección de objetos asociado a la actividad de retiro de pernos cortados, manteniendo controles genéricos para una tarea que presentaba peligros específicos

PLANIFICACIÓN

El análisis de riesgos no consideró las posibles trayectorias de proyección y rebote de fragmentos metálicos generados durante el uso de herramientas de golpe, ni estableció zonas de exclusión para personal expuesto.

CONTROL OPERACIONAL

La tarea fue ejecutada sin controles específicos para contener o desviar la proyección de fragmentos metálicos, permitiendo la exposición de trabajadores a la línea de fuego generada durante la actividad. Asimismo, no se evidenció una definición y verificación de los EPP requeridos en función del análisis crítico de la tarea y del riesgo de proyección de objetos asociado a la maniobra.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Identificación de línea de fuego

Incorporar en WRAC, HCR 360° y AST la identificación de zonas de proyección, rebote y trayectoria potencial de partículas u objetos durante actividades de golpe, corte o desmontaje.

Procedimiento específico

Incluir en los procedimientos de mantenimiento la actividad de retiro de pernos cortados, definiendo herramientas autorizadas, secuencia de trabajo, posición segura del personal y controles asociados.

Control de exposición

Establecer zonas de exclusión y posiciones seguras para trabajadores que no participan directamente en la maniobra, evitando la exposición a la línea de fuego.

Verificación de EPP

Asegurar el uso y estado de elementos de protección facial y ocular acordes al riesgo de proyección identificado para la tarea.