APRENDAMOS de los accidentes GP

F 037/2022

¿QUÉ PASÓ?



CHOQUE (RETROCESO) DE MINIBUS CONTRA CONTENEDOR

Traslado de personal

Durante maniobra de parqueo de minibús en Planta Concentradora, el conductor retrocede aproximadamente a 5 km/h cuando el vehículo impacta levemente contra contenedor ubicado en el sector, provocando daños en la luneta trasera debido a la presión ejercida sobre el chasis.

Daño Material | Planta Concentradora | 21.03.2022 | Accidente BP

¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se verificó que el área destinada al estacionamiento fuera compatible con las dimensiones y requerimientos operacionales del minibús utilizado para el transporte de personal, exponiendo al vehículo a una maniobra con espacio restringido.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la maniobra no consideró que el espacio disponible correspondía a un estacionamiento para vehículos menores, condición que limitaba el despeje requerido para estacionar un minibús de forma segura.

CONTROL OPERACIONAL

Antes de ejecutar la maniobra no se evaluó que las dimensiones del vehículo excedían las condiciones del espacio disponible, ni se implementaron controles adicionales para compensar la restricción del área de estacionamiento.

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad

Acciones de control / Verifica con tu equipo

Diseñar áreas de estacionamiento para vehículos mayores
Asegurar que los sectores destinados al estacionamiento consideren las dimensiones del vehículo, radios de giro, topes de detención y despejes respecto de estructuras u obstáculos, evitando que el punto final de la maniobra dependa exclusivamente de la percepción del conductor.

Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos del vehículo
Antes de incorporar un vehículo al proyecto, comprobar que disponga de todos los dispositivos de seguridad exigidos para la operación, tales como cámara de retroceso, alarmas, espejos y demás ayudas a la conducción, retirando de servicio aquellos que no cumplan con los estándares definidos.

Evaluar el entorno
Realizar una inspección visual de 360° identificando obstáculos, interferencias, espacios reducidos y puntos ciegos, verificando que existan las condiciones necesarias para efectuar la maniobra de forma segura.

Implementar apoyo en maniobras con visibilidad restringida
Cuando el espacio disponible, las interferencias del entorno o las características del vehículo limiten la visibilidad, ejecutar la maniobra con apoyo de un señalero o mediante otro sistema que asegure el control permanente de la trayectoria del vehículo.