# **Protokoll Nachhallzeitenanalyse**

Nutzungsart: Musik Volumen: 52 m³

#### Personen

Personengruppe 1:

Beschreibung: Person sitzend auf ungepolsterter Bestuhlung

Anzahl: 1

Personengruppe 2:

Beschreibung: Person sitzend auf ungepolsterter Bestuhlung

Anzahl: 1

#### Wand 1

Fläche: 10 m<sup>2</sup> Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

Subwand 1:

Fläche: 3.0 m² Kategorie: Absorber

Material: Nadelfilz 7 mm, auf massivem Untergrund

#### Wand 2

Fläche: 1 m<sup>2</sup> Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

Subwand 1:

Fläche: 1.0 m<sup>2</sup> Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

### Wand 3

Fläche: 1 m² Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

#### Wand 4

Fläche: 1 m² Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

#### Wand 5

Fläche: 1 m² Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

#### Wand 6

Fläche: 1 m<sup>2</sup> Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

#### Wand 7

Fläche: 1 m² Kategorie: Wand Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

## Wand 8

Fläche: 1 m² Kategorie: Wand


Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

## Wand 9

Fläche: 1 m² Kategorie: Wand

Material: Mauerziegelwand, unverputzt, Fugen ausgestrichen

# Nachhallzeitenvergleich



# **Nachhallzeit**

