

INSPECCIÓN ANUAL DE EQUIPOS

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Posterior a la realización de la inspección visual, realizada por persona competente de acuerdo a la RESOLUCIÓN 4272 de 2021 y los requerimientos del fabricante. Se obtiene el resultado expresado a continuación:

FECHA DE EMISIÓN	20-04-2023
EMPRESA	PLANTA PTE ARANDA
TIPO DE EQUIPO	TROLLEY
REFERENCIA	TRANSPORTADOR PARA VIGA EN ACERO ZINCADO
CODIGO ID	RRLY - 2103143
CODIGO TAG	12574215
MARCA	DBI SALA
MODELO	2103143
FECHA FABRICACIÓN	30-12-1999
LOTE	14081120
CONCEPTO	APTO PARA USO
<div>OBSERVACIÓN</div> <div>" Observacion de prueba "</div>	
SIGUIENTE INSPECCIÓN	20-04-2024



INSPECTOR DE EQUIPOS
RUBEN DARIO CARREÑO
C.C. 80.204.396

