

COMITÉ TÉCNICO VECINAL DE CO-CUSTODIA DEL EDIFICIO ENKA

Resguardo y Preservación del Patrimonio Arquitectónico Inmueble (Gaceta Oficial N° 39.272)
Bajo el Régimen de Comunidad de Bienes (Art. 759 del Código Civil Venezolano) · San Bernardino, Caracas

Caracas, 7 de Septiembre de 2026

Ciudadana:

A/J Carmen Meléndez

Alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas

Su Despacho.-

Asunto: Solicitud de apoyo financiero y material para la restauración de fachadas y mantenimiento del edificio ENKA (Bien de Interés Cultural, Gaceta Oficial n.º 39.272).

Quienes suscriben, miembros del Comité Técnico Vecinal de Co-Custodia de la Comunidad de Hecho y de Bienes del Edificio ENKA, amparados bajo el régimen de comunidad de bienes establecido en el artículo 759 del Código Civil Venezolano, nos dirigimos respetuosamente a su competente despacho con el objeto de solicitar formalmente su valioso apoyo técnico, logístico y financiero para acometer las obras indispensables de restauración de fachadas y mantenimiento estructural preventivo de nuestra edificación.

Es de especial relevancia destacar que el Edificio ENKA cuenta con una trayectoria arquitectónica de más de 70 años y está formalmente catalogado como Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural Inmueble bajo la categoría de "Lo Construido" por el Instituto del Patrimonio Cultural, según consta en la Gaceta Oficial n.º 39.272 de fecha 25 de septiembre de 2009. En esta estructura habita una comunidad diversa conformada por familias fundadoras junto a nuevos vecinos, comprometidos firmemente con el resguardo de la identidad urbana de la parroquia San Bernardino.

Tras el evento sísmico ocurrido el pasado 24 de junio de 2026, si bien la edificación recibió la calificación de "Habitable" (Tarjeta Verde) por parte de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, la inspección técnica evidenció patologías constructivas severas que requieren intervención urgente. Es un orgullo para nosotros informarle que, mediante un notable esfuerzo de autogestión y aporte vecinal, esta comunidad ha culminado con total éxito la rehabilitación estructural del muro perimetral de la azotea, ejecutado con recursos propios bajo estrictos criterios técnicos (uso de mampostería ligera de arcilla para no sobrecargar la losa de techo).

No obstante, la envergadura de las obras requeridas para mitigar el desgaste ambiental en las fachadas externas principales —que abarcan tanto la Avenida Fermín Toro como la Avenida Rafael Seijas—, el tratamiento anticorrosivo de las columnas estructurales con acero expuesto y la recuperación de la herrería ornamental original supera ampliamente nuestra capacidad económica actual.

Por tales motivos, solicitamos su valiosa intermediación institucional para la dotación de materiales de construcción o el otorgamiento de financiamiento que nos permita complementar la labor que como comunidad co-custodia venimos ejerciendo de manera responsable. Quedamos a su entera disposición para coordinar una mesa técnica presencial con la Dirección de Infraestructura de la Alcaldía.

Agradeciendo de antemano su oportuna atención y sensibilidad ante nuestra petición, queda de usted.

Atentamente,

COMITÉ TÉCNICO VECINAL DE CO-CUSTODIA DEL EDIFICIO ENKA

(Se anexa listado manuscrito de habitantes, cédulas y firmas de los 20 apartamentos)