

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



DTC Okuma :

Başlangıç Saati: 29/10/2025 17:39:32	Oturum No: J11MA0890762916275631234567	İş Emri:	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397	
Araç/Makine Saati: -	Motor saatleri: -				
Kumanda Ünitesi	DTC	Durum	Sayım	İlk Olay	Son Olay
Motor Kontrol Modülü (EMS)	U042600: Araç İmmobilizeri Kontrol Modülünden Geçersiz Veri Alındı, Ek bilgi yok	Devrede	1	29/10/2025 17:37:42	29/10/2025 17:37:42

DTC Temiz :

Başlangıç Saati: 29/10/2025 17:39:27	Oturum No: J11MA0890762916275631234567	İş Emri:	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
Etkilenen Kumanda Üniteleri: Şanzıman ECU (TECU), Sürücü Kapısı Modülü (DDM), Yolcu Kapısı Modülü (PDM), Motor Kontrol Modülü (EMS), Dijital Takograf DTCO (DTACHO), Hava Üretme Modülatörü (APM), Elektronik Fren Sistemi (EBS), Kombine Alet (IC), İşlem sonrası Kontrol Modülü (ACM), Şerit Konumu ve Nesne Sensörü (LPOS), Öne Bakan Sensör (FLS), İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM), Ses (Audio), Klima Kontrol Modülü (CCM), Orta Şasi G/Ç Modülü (CCIOM), Telematik AğGeçidi (TGW), Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM), Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU), Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM), Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU), Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	Silme Zamanı: 29/10/2025 17:39:27			

DTC Okuma :

Başlangıç Saati: 29/10/2025 17:37:34		Oturum No: J11MA0890762916275631234567		İş Emri:		Kullanıcı kodu: M515595		Ortak Kimliği: TR583397	
Araç/Makine Saati: -		Motor saatleri: -							
Kumanda Ünitesi	DTC	Durum	Sayım	İlk Olay		Son Olay			
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152511: Maks. Lamba Devresi 1, Şasiye kısa devre	Devre dışı	2	18/02/2025 22:29:56		22/02/2025 04:08:53			
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	U015500: Gösterge Panosu Grubu (IPC) Kontrol Modülüyle İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	01/09/2025 20:47:56		01/09/2025 20:47:56			
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10D018: Sol Arka Konum Lambası ve Plaka Lambası Devresi, Devre akımı eşiğin altında	Devre dışı	1	03/05/2025 09:56:01		03/05/2025 09:56:01			
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10D115: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	03/05/2025 10:00:32		03/05/2025 10:00:32			
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10D118: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Devre akımı eşiğin altında	Devre dışı	2	30/04/2025 16:45:45		03/05/2025 09:59:28			
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C109D15: Sol Fren Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13/06/2025 03:04:44		13/06/2025 03:04:44			
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C109E15: Sağ Fren Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	285	01/06/2025 13:13:23		16/06/2025 17:34:27			
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10AC11: Römork Sol Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	24/08/2025 15:59:15		24/08/2025 15:59:15			
Dijital Takograf DTCO (DTACHO)	B120100: Geçerli sürücü kartı olmadan sürüş, Ek bilgi yok	Devre dışı	15	31/01/2025 17:13:03		29/10/2025 14:32:48			
Dijital Takograf DTCO (DTACHO)	U30001C: Elektronik Kumanda Ünitesi, Devre voltajı aralık dışı	Devre dışı	2	19/10/2025 16:10:07		29/10/2025 15:09:08			
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010087: EMS ile İletişim Kayboldu, Eksik mesaj	Devre dışı	6	29/10/2025 16:50:21		29/10/2025 16:51:41			
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U010187: TECU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	29/10/2025 16:47:10		29/10/2025 16:47:10			
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U115887: DACU ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	1	29/10/2025 16:47:10		29/10/2025 16:47:10			
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U300316: Akü Gücü, Devre voltajı eşiğin altında	Devre dışı	1	09/09/2025 00:47:03		09/09/2025 00:47:03			
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114288: LIN1 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20		04/10/2025 17:36:57			

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 1 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114388: LIN2 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114488: LIN3 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114688: LIN5 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114A87: Uzaktan Kumanda ECS Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	102	17/01/2025 01:11:44	27/10/2025 21:42:16
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114E87: Esnek Anahtar Paneli Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	2	01/07/2025 22:15:10	08/07/2025 13:19:59
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114C87: Canlı Ortam Kontrol Modülü Düşük Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	9	21/01/2025 22:15:34	20/10/2025 05:56:07
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	B150979: Esnek Anahtar Paneli, Mekanik bağlantı arızası	Devre dışı	1	05/09/2025 13:56:47	05/09/2025 13:56:47
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	B150E16: Anahtarlık, Devre voltajı eşiğinin altında	Devre dışı	182	17/01/2025 16:05:30	25/07/2025 21:13:44
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U300049: Elektronik Kumanda Ünitesi, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	4	06/09/2025 21:43:00	26/10/2025 22:25:29
Hava Üretme Modülatörü (APM)	C101F28: El Kontrol Ünitesi, Sinyal sapma seviyesi aralık dışı / sıfır ayarlama arızası	Devre dışı	1	16/08/2025 03:12:18	16/08/2025 03:12:18
Hava Üretme Modülatörü (APM)	C101F86: El Kontrol Ünitesi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	1	16/08/2025 03:12:18	16/08/2025 03:12:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U010000: EMS ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U010100: TECU ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:30:08
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U010E00: Art İşleme Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U012900: Fren Sistemi Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U014000: VMCU ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U109F00: IC ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	01/09/2025 20:47:59	01/09/2025 20:47:59
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10A700: FCIOM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10AB00: CCM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10AC00: DDM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10AF00: PDM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10B200: CIOM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10B600: Ses ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	25/07/2025 18:12:37	25/07/2025 18:12:37
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114000: APM ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:30:08
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114400: RCIOM ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114500: CCIOM ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114E00: Takograf ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	29/10/2025 16:49:18	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U115000: İleri Bakan Sensörle İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	50	27/10/2025 05:48:24	29/10/2025 16:49:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U115100: Şerit Konumu Nesnesi Kontrol Ünitesi ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	16	19/10/2025 16:31:18	19/10/2025 16:31:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U115A00: EMS ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:30:08

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 2 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



İşlem sonrası Kontrol Modülü (ACM)	P245213: Parçacık Filtresi Basınç Sensörü "A", Devre açık	Devre dışı	1	29/10/2025 16:21:09	29/10/2025 16:23:14
Kombine Alet (IC)	U116B87: HMIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	6	24/07/2025 21:28:26	24/07/2025 21:28:26
Kombine Alet (IC)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devre dışı	13	29/07/2025 22:07:26	01/09/2025 20:48:08
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devre dışı	1		
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C108715: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13/10/2025 14:06:45	13/10/2025 14:06:45
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C108811: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	23/10/2025 16:30:50	23/10/2025 16:30:50
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C108815: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	27/10/2025 21:24:29	27/10/2025 21:24:29
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C109311: Ön Cam Sileceği Su Pompası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	2	01/07/2025 11:02:48	12/07/2025 12:07:02
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C109315: Ön Cam Sileceği Su Pompası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	01/07/2025 11:03:15	01/07/2025 13:38:40
Öne Bakan Sensör (FLS)	U300097: Elektronik Kumanda Ünitesi, Bileşen veya sistemin çalışması tıkanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	1	17/03/2025 14:03:25	17/03/2025 14:03:25
Şanzıman ECU (TECU)	P107B86: Gaz Pedalı Konumu / Fren Anahtar Sinyal Performansı, Geçersiz sinyal	Devre dışı	3	29/10/2025 14:42:45	29/10/2025 16:40:12
Şanzıman ECU (TECU)	U016700: Araç İmmobilizer Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	6	14/03/2025 13:09:57	17/09/2025 05:22:22
Ses (Audio)	B101311: Anten Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	4	22/07/2025 08:25:21	22/07/2025 08:59:23
Ses (Audio)	B101319: Anten Devresi, Devre akımı eşik üstünde	Devre dışı	133	24/10/2025 15:24:59	27/10/2025 22:10:35
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	U300097: Elektronik Kumanda Ünitesi, Bileşen veya sistemin çalışması tıkanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	1	20/10/2025 07:37:11	20/10/2025 07:37:11
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	B150968: Acil Durum Frenli Çarpışma Uyarısı, Giriş Sinyali Arızası, Olay bilgisi	Devre dışı	1	24/09/2025 20:18:37	24/09/2025 20:18:37
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B150254: Cam Sıkışma Önleme Modülü, Eksik kalibrasyon	Devre dışı	1	13/08/2025 20:21:09	13/08/2025 20:21:09
Telematik AğGeçidi (TGW)	B100F19: USB Devresi, Devre akımı eşik üstünde	Devre dışı	1	15/08/2025 18:53:47	15/08/2025 18:53:47
Telematik AğGeçidi (TGW)	B150281: Takograf Bilgi Arayüzü Devresi, Geçersiz seri verisi alındı	Devre dışı	9	15/08/2025 13:10:08	26/10/2025 11:27:35
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B100D13: Kapı Sürgüsü Kilit Açma Sensörleri, Devre açık	Devre dışı	2	12/07/2025 17:09:07	12/07/2025 17:09:07
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B150618: Elektrikli Cam Motoru, Devre akımı eşik altında	Devre dışı	1	23/04/2025 13:10:19	23/04/2025 13:10:19

Test : 2589-08-03-02 - Egzoz art işleme sitemi, servis yenilemesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 17:04:49	Bitiş Saati: 29/10/2025 17:37:26	Durum: Geçti Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Kullanıcı Girişi

Seçme

2545-08-03-03 Dizel parçacık filtresi servis rejenerasyonu

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
-------	--------	---------------	------------------------	-------------------------

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 3 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VIN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



Geçti	Kurum Seviyesi (Test sonrası değer)	0 %	0 %	200 %
-------	-------------------------------------	-----	-----	-------

Kumanda Ünitesi İşlevi: R1AEL Exhaust After Treatment System Cleaning (99230)

Durum
Geçti

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	Çevredeki hava sıcaklığı (Test öncesi değer)	30 °C	-40 °C	50 °C
Geçti	Atmosfer basıncı (Test öncesi değer)	100 kPa	0 kPa	
Geçti	Kurum Seviyesi (Test öncesi değer)	13 %	0 %	200 %

Test : 1700-08-03-06 - Sensör ve parametre değerleri, izlenmesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 17:02:31	Bitiş Saati: 29/10/2025 17:04:27	Durum: Geçti Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Test : 2589-08-03-02 - Egzoz art işleme sitemi, servis yenilemesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:58:27	Bitiş Saati: 29/10/2025 17:02:24	Durum: Geçmedi Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Kullanıcı Girişi

Seçme
2545-08-03-03 Dizel parçacık filtresi servis rejenerasyonu

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	Kurum Seviyesi (Test sonrası değer)	13 %	0 %	200 %

Kumanda Ünitesi İşlevi: R1AEL Exhaust After Treatment System Cleaning (99230)

Durum
Geçti

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	Kurum Seviyesi (Test öncesi değer)	13 %	0 %	200 %

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 4 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



Geçti	Çevredeki hava sıcaklığı (Test öncesi değer)	27 °C	-40 °C	50 °C
Geçti	Atmosfer basıncı (Test öncesi değer)	100 kPa	0 kPa	

Test : 1700-08-03-06 - Sensör ve parametre değerleri, izlenmesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:57:05	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:58:08	Durum: Geçti Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Yazılım Yüklemesi : 1700-22-03-06 - Aksesuar Kiti

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:47:45	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:56:56	Durum: Geçti	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
Parça numarası: 85169616	Ticari Parça Numarası: 85169616	Oturum No: J11MA089076291627563			

Yazılım Yüklemesi

Durum: Geçti
Tip: Kit
Ticari Parça Numarası: -

Motor Kontrol Modülü (EMS)

Önce:	Açıklama	Parça Numarası	Durum	Sonra:	Açıklama	Parça Numarası	Durum
Tip				Tip			
ECU	Motor Kontrol Modülü (EMS)	23851583		ECU	Motor Kontrol Modülü (EMS)	23851583	
MSW	EU6 STEP E without AHI	24914718		MSW	EU6 STEP E without AHI	24914718	
PBL	ECM4 uPBL	24134327		PBL	ECM4 uPBL	24134327	
Data	480HP EM-EU6 23-HDV OBDEC1 DIESEL FAA10 FAA11	24883477		Data	480HP EM-EU6 23-HDV OBDEC1 DIESEL FAA10 FAA11	24883477	
Data	23-HDV 440HP / 480HP / 520HP	24883506		Data	23-HDV 440HP / 480HP / 520HP	24883506	
Data	EU6 STEP E without AHI	24914719		Data	EU6 STEP E without AHI	24914719	

Test : 1700-08-03-06 - Sensör ve parametre değerleri, izlenmesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:41:52	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:46:25	Durum: Geçti Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Test : 2589-08-03-18 - Egzoz son işlem sistemi analizi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:33:20	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:41:43	Durum: Geçmedi Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
--	--	---	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Kullanıcı Girişi

NOx giriş yanıtı = Test edilmedi

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 5 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VIN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



0

0

1

0

NOx sensörleri

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	Birincil: NOx alt testi - Average low NOx difference	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Geçti	Birincil: NOx alt testi - Ortalama yüksek NOx farkı	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Geçti	İkincil: NOx alt testi - Ortalama yüksek NOx düzeyi (Giriş sensörü)	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Geçti	İkincil: NOx alt testi - Average high NOx level (Outlet sensor)	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Geçti	İkincil: NOx alt testi - Ortalama Düşük NOx düzeyi (Giriş sensörü)	0 ppm	0 ppm	0 ppm
Geçti	İkincil: NOx alt testi - Average low NOx level (Outlet sensor)	0 ppm	0 ppm	0 ppm

Kumanda Ünitesi İşlevi: R1DX3 Exhaust Aftertreatment System Analysis (339162)

Durum
Geçti

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	İkincil: Çevredeki hava sıcaklığı (Test öncesi değer)	23 °C	-40 °C	50 °C
Geçti	İkincil: AdBlue depo seviyesi (Test öncesi değer)	29 %	10 %	100 %
Geçti	İkincil: AdBlue tankı sıcaklığı (Test öncesi değer)	21 °C	0 °C	50 °C
Geçti	Birincil: Urea konsantrasyonu (Test öncesi değer)	33 %	31 %	33 %

Parametre Okuması

Durum	Parametre	Ad	Değer
Geçti	P1UPV	Total Distance, Log	212306.625 km

VIN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	İkincil: Atmosfer basıncı (Test öncesi değer)	100 kPa	0 kPa	

Test : 2545-08-03-02 - Egzoz bakım sonrası diyagnostiği

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:31:24	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:31:46	Durum: Geçti Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
---	-------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kumanda Ünitesi İşlevi: R1AGC Reset of Logged DPF Contaminant Levels (124635)

Durum
Geçti

Test : 2589-08-03-02 - Egzoz art işleme sistemi, servis yenilemesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:30:44	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:31:17	Durum: Geçmedi Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
---	-------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kullanıcı Girişi

Seçme
2545-08-03-03 Dizel parçacık filtresi servis rejenerasyonu

Değerlendirme

Durum	Başlık	Ölçülen Değer	Beklenen Minimum Değer	Beklenen Maksimum Değer
Geçti	Kurum Seviyesi (Test sonrası değer)	29 %	0 %	200 %
Geçti	Kurum Seviyesi (Test öncesi değer)	29 %	0 %	200 %
Geçti	Çevredeki hava sıcaklığı (Test öncesi değer)	23 °C	-40 °C	50 °C
Geçti	Atmosfer basıncı (Test öncesi değer)	100 kPa	0 kPa	

Test : 1700-08-03-06 - Sensör ve parametre değerleri, izlenmesi

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:29:38	Bitiş Saati: 29/10/2025 16:30:31	Durum: Geçti Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
---	-------------------------------------	---	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kumanda Ünitesi Bilgileri :

Başlangıç Saati: 29/10/2025 16:27:56	Oturum No: J11MA089076291627563	İş Emri: 1234567	Kullanıcı kodu: M515595	Ortak Kimliği: TR583397
---	------------------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------------

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 7 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



DTC Okuma :

Başlangıç Saati:		Oturum No:		İş Emri:		Kullanıcı kodu:		Ortak Kimliği:	
29/10/2025 16:27:47		J11MA0890762916275631234567				M515595		TR583397	
Araç/Makine Saati:		Motor saatleri:							
Kumanda Ünitesi	DTC	Durum	Sayım	İlk Olay	Son Olay				
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	B152511: Maks. Lamba Devresi 1, Şasiye kısa devre	Devre dışı	2	18/02/2025 22:29:56	22/02/2025 04:08:53				
Araç Ana Kontrol Ünitesi (VMCU)	U015500: Gösterge Panosu Grubu (IPC) Kontrol Modülüyle İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	01/09/2025 20:47:56	01/09/2025 20:47:56				
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10D018: Sol Arka Konum Lambası ve Plaka Lambası Devresi, Devre akımı eşiğin altında	Devre dışı	1	03/05/2025 09:56:01	03/05/2025 09:56:01				
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10D115: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	03/05/2025 10:00:32	03/05/2025 10:00:32				
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10D118: Sağ Arka Konum Lambası Devresi, Devre akımı eşiğin altında	Devre dışı	2	30/04/2025 16:45:45	03/05/2025 09:59:28				
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C109D15: Sol Fren Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13/06/2025 03:04:44	13/06/2025 03:04:44				
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C109E15: Sağ Fren Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	285	01/06/2025 13:13:23	16/06/2025 17:34:27				
Arka Şasi G/Ç Modülü (RCIOM)	C10AC11: Römork Sol Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	24/08/2025 15:59:15	24/08/2025 15:59:15				
Dijital Takograf DTCO (DTACHO)	B120100: Geçerli sürücü kartı olmadan sürüş, Ek bilgi yok	Devre dışı	15	31/01/2025 17:13:03	29/10/2025 14:32:48				
Dijital Takograf DTCO (DTACHO)	U30001C: Elektronik Kumanda Ünitesi, Devre voltajı aralık dışı	Devre dışı	2	19/10/2025 16:10:07	29/10/2025 15:09:08				
Elektronik Fren Sistemi (EBS)	U300316: Akü Gücü, Devre voltajı eşiğin altında	Devre dışı	1	09/09/2025 00:47:03	09/09/2025 00:47:03				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114288: LIN1 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114388: LIN2 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114488: LIN3 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114688: LIN5 İletişim Ağı, Veriyolu kapalı	Devre dışı	35	24/02/2025 13:53:20	04/10/2025 17:36:57				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114A87: Uzaktan Kumanda ECS Modülü Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	102	17/01/2025 01:11:44	27/10/2025 21:42:16				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114E87: Esnek Anahtar Paneli Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	2	01/07/2025 22:15:10	08/07/2025 13:19:59				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U114C87: Canlı Ortam Kontrol Modülü Düşük Bağlantısı, Eksik mesaj	Devre dışı	9	21/01/2025 22:15:34	20/10/2025 05:56:07				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	B150979: Esnek Anahtar Paneli, Mekanik bağlantı arızası	Devre dışı	1	05/09/2025 13:56:47	05/09/2025 13:56:47				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	B150E16: Anahtarlık, Devre voltajı eşiğin altında	Devre dışı	182	17/01/2025 16:05:30	25/07/2025 21:13:44				
Güvenlik ve Kabin Arayüz Modülü (SCIM)	U300049: Elektronik Kumanda Ünitesi, Dahili elektronik arızası	Devre dışı	4	06/09/2025 21:43:00	26/10/2025 22:25:29				
Hava Üretme Modülatörü (APM)	C101F28: El Kontrol Ünitesi, Sinyal sapma seviyesi aralık dışı / sıfır ayarlama arızası	Devre dışı	1	16/08/2025 03:12:18	16/08/2025 03:12:18				
Hava Üretme Modülatörü (APM)	C101F86: El Kontrol Ünitesi, Geçersiz sinyal	Devre dışı	1	16/08/2025 03:12:18	16/08/2025 03:12:18				
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U010000: EMS ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06				
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U010100: TECU ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:30:08				
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U010E00: Art İşleme Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06				
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U012900: Fren Sistemi Kontrol Modülü ile İletişim	Devre	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06				

Kullanıcı kodu: M515595

Ortak Kimliği: TR583397

Sayfa 8 / 10

Kullanıcı adı: Haluk Bekçi

Ortak adı: KOCASLANLAR OTOMOTIV HADIMKOY

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



Modülü (HMIIOM)	Kayboldu, Ek bilgi yok	dışı			
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U014000: VMCU ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U109F00: IC ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	01/09/2025 20:47:59	01/09/2025 20:47:59
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10A700: FCIOM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10AB00: CCM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10AF00: PDM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	06/09/2025 21:56:23	06/09/2025 21:56:23
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10B200: CIOM ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U10B600: Ses ile İletişim Kaybı, Ek bilgi yok	Devre dışı	3	25/07/2025 18:12:37	25/07/2025 18:12:37
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114000: APM ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:30:08
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114400: RCIOM ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114500: CCIOM ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U114E00: Takograf ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	2	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:33:06
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U115000: İleri Bakan Sensörle İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	49	27/10/2025 05:48:24	29/10/2025 16:25:32
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U115100: Şerit Konumu Nesnesi Kontrol Ünitesi ile İletişim Kaybedildi, Ek bilgi yok	Devre dışı	16	19/10/2025 16:31:18	19/10/2025 16:31:18
İnsan-Makine Arayüz G/Ç Modülü (HMIIOM)	U115A00: EMS ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	16/06/2025 17:30:08	16/06/2025 17:30:08
İşlem sonrası Kontrol Modülü (ACM)	P245213: Parçacık Filtresi Basınç Sensörü "A", Devre açık	Devre dışı	1	29/10/2025 16:21:09	29/10/2025 16:23:14
Kombine Alet (IC)	U116B87: HMIIOM ile İletişim Kaybedildi, Eksik mesaj	Devre dışı	6	24/07/2025 21:28:26	24/07/2025 21:28:26
Kombine Alet (IC)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devre dışı	13	29/07/2025 22:07:26	01/09/2025 20:48:08
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P204773: İndirgeyici Enjeksiyon Valfi Kontrolü Sıra 1 Ünite 1, Aktüatör kapalı durumda sıkışmış	Devre dışı	1	13/10/2025 05:14:55	13/10/2025 09:07:49
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P245264: Parçacık Filtresi Basınç Sensörü "A", Sinyal güvenilirlik arızası	Devrede	1	16/06/2025 17:34:20	29/10/2025 15:10:06
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P245209: Parçacık Filtresi Basınç Sensörü "A", Bileşen Arızaları	Devre dışı	1	17/06/2025 16:06:09	29/10/2025 16:25:33
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P02E699: Dizel Emme Hava Akışı Pozisyon Sensörü, Öğrenme Limiti Aşıldı	Devre dışı	13	20/06/2025 08:26:30	27/10/2025 21:16:39
Motor Kontrol Modülü (EMS)	P06DA71: Motor Yağ Basıncı Kontrolü, Aktüatör sıkışmış	Devrede	3	16/06/2025 19:39:44	29/10/2025 14:49:19
Motor Kontrol Modülü (EMS)	U042600: Araç İmmobilizeri Kontrol Modülünden Geçersiz Veri Alındı, Ek bilgi yok	Devre dışı	1	17/09/2025 05:21:29	17/09/2025 05:22:14
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	U300094: Elektronik Kumanda Ünitesi, Beklenmedik çalışma	Devre dışı	1		
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C108715: Sol Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	13/10/2025 14:06:45	13/10/2025 14:06:45
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C108811: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	1	23/10/2025 16:30:50	23/10/2025 16:30:50
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C108815: Sağ Ön Konum Lambası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	1	27/10/2025 21:24:29	27/10/2025 21:24:29
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C109311: Ön Cam Sileceği Su Pompası Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	2	01/07/2025 11:02:48	12/07/2025 12:07:02
Ön Şasi G/Ç Modülü (FCIOM)	C109315: Ön Cam Sileceği Su Pompası Devresi, Aküye kısa veya açık devre	Devre dışı	2	01/07/2025 11:03:15	01/07/2025 13:38:40

VİN: VF611A366PD045494
Şasi Kodu: J11MA 89076
Model: T
Kayıt Numarası:

Gelinen Yer: 212306.7 km
Basılı: 29/10/2025 17:40



Öne Bakan Sensör (FLS)	U300097: Elektronik Kumanda Ünitesi, Bileşen veya sistemin çalışması tıkanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	1	17/03/2025 14:03:25	17/03/2025 14:03:25
Şanzıman ECU (TECU)	P107B86: Gaz Pedalı Konumu / Fren Anahtar Sinyal Performansı, Geçersiz sinyal	Devre dışı	2	29/10/2025 14:42:45	29/10/2025 14:55:13
Şanzıman ECU (TECU)	U016700: Araç İmmobilizer Kontrol Modülü ile İletişim Kayboldu, Ek bilgi yok	Devre dışı	6	14/03/2025 13:09:57	17/09/2025 05:22:22
Ses (Audio)	B101311: Anten Devresi, Şasiye kısa devre	Devre dışı	4	22/07/2025 08:25:21	22/07/2025 08:59:23
Ses (Audio)	B101319: Anten Devresi, Devre akımı eşik üstünde	Devre dışı	133	24/10/2025 15:24:59	27/10/2025 22:10:35
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	U300097: Elektronik Kumanda Ünitesi, Bileşen veya sistemin çalışması tıkanmış veya bloke edilmiş	Devre dışı	1	20/10/2025 07:37:11	20/10/2025 07:37:11
Sürücü Desteği Kontrol Ünitesi (DACU)	B150968: Acil Durum Frenli Çarpışma Uyarısı, Giriş Sinyali Arızası, Olay bilgisi	Devre dışı	1	24/09/2025 20:18:37	24/09/2025 20:18:37
Sürücü Kapısı Modülü (DDM)	B150254: Cam Sıkışma Önleme Modülü, Eksik kalibrasyon	Devre dışı	1	13/08/2025 20:21:09	13/08/2025 20:21:09
Telematik AğGeçidi (TGW)	B100F19: USB Devresi, Devre akımı eşik üstünde	Devre dışı	1	15/08/2025 18:53:47	15/08/2025 18:53:47
Telematik AğGeçidi (TGW)	B150281: Takograf Bilgi Arayüzü Devresi, Geçersiz seri verisi alındı	Devre dışı	9	15/08/2025 13:10:08	26/10/2025 11:27:35
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B100D13: Kapı Sürgüsü Kilit Açma Sensörleri, Devre açık	Devre dışı	2	12/07/2025 17:09:07	12/07/2025 17:09:07
Yolcu Kapısı Modülü (PDM)	B150618: Elektrikli Cam Motoru, Devre akımı eşik altında	Devre dışı	1	23/04/2025 13:10:19	23/04/2025 13:10:19