

욕실 수전 옆 네모 구멍이 문제였어

타공 마감에서 빠진 한마디

무슨 일이었나

- 커버 밖으로 보인 구멍 — 턴키 공사 뒤 2주 살고 타공 자리가 눈에 띄었습니다.
샤워수전 커버 옆으로 네모난 구멍과 틈이 보였습니다.

고객이 화난 지점

- "원래 그래요" 첫 답 — 업체의 첫 답은 원래 그렇게 된다는 말이었습니다.
고객은 말긴 일을 또 챙겨야 하나며 지쳤다고 했습니다.

이 한마디면 됐다

- 도기 달기 전 한마디 — "수전 자리는 원형으로 따겠습니다."
틈은 큰 커버로 가린다고 세팅 전에 말해 두세요.

남겨둘 서류

- 타공 자리 마감 사진 — 커버 달기 전후 타공 자리를 찍어 두세요.
마감 기준은 계약서에 한 줄 적어 두세요.

체크리스트

- 수전 자리 원형 타공
- 큰 커버 미리 준비
- 커버 전후 사진
- 계약서에 마감 기준

수전 옆 네모 구멍, 2주 만에 터졌다

타공 마감에서 빠진 한마디

01 커버 밖으로 보인 구멍

02 "원래 그래요" 첫 답

03 도기 달기 전 한마디

04 타공 자리 마감 사진

커버 밖으로 보인 구멍

턴키 공사 뒤 2주 살고 타공 자리가 눈에 띄었습니다.

샤워수전 커버 옆으로 네모난 구멍과 틈이 보였습니다.

"원래 그래요" 첫 답

업체의 첫 답은 원래 그렇게 떠나는
말이었습니다.

고객은 말긴 일을 또 챙겨야 하나며
지쳤다고 했습니다.

도기 달기 전 한마디

"수전 자리는 원형으로 따겠습니다."
틈은 큰 커버로 가린다고 세팅 전에 말해
두세요.

타공 자리 마감 사진

커버 달기 전후 타공 자리를 찍어 두세요.
마감 기준은 계약서에 한 줄 적어 두세요.

저장해두고 상담 전에 꺼내 보세요

☐ 수전 자리 원형 타공

☐ 큰 커버 미리 준비

☐ 커버 전후 사진

☐ 계약서에 마감 기준
