새 유리 세로 줄, 범인은 안쪽일 수 있어

안 지워지는 유리 세로 줄은 안쪽을 의심하고 업체에 확인하세요.

이런 고민에서 시작했어요

- LX 로이유리로 교체한 집 전체 창에서 5~10도 날씨에 세로 줄무늬가 보여 어떤 하자인지 묻는다.

핵심 포인트

- 롤러 자국일 수도 — 밖에서 닦아도 안 지워지면 안쪽을 의심하래요. 유리 만들 때 남은 롤러 자국일 수 있대요.
- 간봉 사이 습기 — 유리와 간봉 사이로 습이 찼다는 답도 있어요. 간봉은 유리 두 장 사이를 막는 테두리예요.
- 작은 창 하나로 확인 — 제일 작은 창 유리를 새로 바꿔 보래요. 뗀 유리 안쪽을 닦아 지워지는지 보는 방법이에요.

- 보증 기간부터 확인 — 유리 보증이 1년일 거란 말이 있어요. 오늘 계약서에서 보증 기간부터 보세요.

알아둘 사실

- 유리 제작 과정의 세척 불량이나 유리와 간봉 사이 기밀 문제로 안쪽에 습이 생긴 것일 수 있다는 답이다.

해 본 사람들의 팁


- 복층유리 제작 때 이동보조용 롤러 자국이 유리 안쪽으로 들어가 밖에서 닦아도 안 지워질 수 있다는 의심이 나왔다.
- 가장 작은 창 유리를 새로 제작해 교체하고 뜯은 유리 안쪽을 닦아 자국이 지워지는지 확인하는 방법이 제시됐다.
- 한 사람은 유리 하자가 맞고 진공층 사이 결로나 가스 문제로 유리를 교체해야 한다고 들었다.

주의할 점

- LX 유리 보증이 1년인 것 같아 작년 4월 시공이면 AS 기간이 지났을 수 있다는 지적이다.

오늘의 미션

- [ ] 오늘 계약서에서 유리 보증 기간부터 봐




새 유리 세로 줄이 안 지워지면 안쪽을 의심하세요



롤러 자국일 수도

밖에서 닦아도 안 지워지면 안쪽을 의심하래요. 유리 만들 때 남은 롤러 자국일 수 있대요.




간봉 사이 습기

유리와 간봉 사이로 습이 찼다는 답도 있어요. 간봉은 유리 두 장 사이를 막는 테두리예요.



작은 창 하나로 확인

제일 작은 창 유리를 새로 바꿔 보래요. 뗀 유리 안쪽을 닦아 지워지는지 보는 방법이에요.



보증 기간부터 확인

유리 보증이 1년일 거란 말이 있어요. 오늘 계약서에서 보증 기간부터 보세요.