일광전기, 숨은 전선까지 잡은 후기

서울 중구 32평 반셀프 후기 한 건

어떤 공사였나

- 32평 구축 반셀프 — 서울 중구 구축 아파트 부분 공사예요.
  공정마다 업체를 따로 맡겼어요.
  전기는 일광전기가 맡았습니다.

고객이 반한 지점

- 숨은 전선 정리 — 문지방을 떼다 위험한 전선이 나왔어요.
  일광전기가 위험한 선을 걷고 새로 깔았대요.
  후기는 이 대처를 칭찬했습니다.

이 업체가 한 것

- 조명 자리 깊이 확인 — 인덕션 배선을 따로 빼 줬어요.
  다운라이트 자리는 깊이가 짧았대요.
  줄자를 대고 사진을 남기게 기다려 줬습니다.

업체 고를 때 볼 것

- 숨은 배선 대처 묻기 — 철거 중 전선이 나오면 어떻게 하는지 물어보세요.
  공사 뒤 연락 창구도 받아 두세요.

체크리스트

- 숨은 배선 대처 묻기
- 인덕션 배선 따로 묻기
- 조명 자리 깊이 재기
- AS 연락 창구 받기

GOOD REVIEW

일광전기, 숨은 전선까지 잡았다

서울 중구 32평 반셀프 후기 한 건

01 32평 구축 반셀프

02 숨은 전선 정리

03 조명 자리 깊이 확인

04 숨은 배선 대처 묻기

32평 구축 반셀프

서울 중구 구축 아파트 부분
공사예요.
공정마다 업체를 따로 맡겼어요.
전기는 일광전기가 맡았습니다.

숨은 전선 정리

문지방을 떼다 위험한 전선이 나왔어요.
일광전기가 위험한 선을 걷고 새로 깔았대요.
후기는 이 대처를 칭찬했습니다.

조명 자리 깊이 확인

인덕션 배선을 따로 빼 줬어요.
다운라이트 자리는 깊이가 짧았대요.
줄자를 대고 사진을 남기게 기다려
줬습니다.

숨은 배선 대처 묻기

철거 중 전선이 나오면 어떻게 하는지 물어보세요.
공사 뒤 연락 창구도 받아 두세요.

저장해두고
상담 전에 꺼내 보세요

- [ ] 숨은 배선 대처 묻기
- [ ] 인덕션 배선 따로 묻기
- [ ] 조명 자리 깊이 재기
- [ ] AS 연락 창구 받기