집주인 없는 날도 챙긴 욕실팀이야

일산 34평 올수리 욕실 시공 후기

어떤 공사였나

- 34평 올수리 속 욕실 — 일산 34평 올수리 현장의 욕실 두 곳입니다.
  욕실은 덧방으로 했고 경원타일이 맡았습니다.

고객이 반한 지점

- 삐뚠 곳 없는 타일 — 후기는 줄이 반듯한 타일 마감을 칭찬했습니다.
  모서리를 깔끔하게 맞춘 점도 꼽았습니다.

이 업체가 한 것

- 고객 없는 날도 직접 대응 — 도기 세팅 날 고객이 현장에 못 왔습니다.
  그날 생긴 문제를 업체가 직접 해결했습니다.

업체 고를 때 볼 것

- 타일부터 도기까지 — 타일과 도기 세팅을 한 곳에서 하는지 물어보세요.
  쇼룸에서 실물을 볼 수 있는지도 확인하세요.

체크리스트

- 도기 세팅 포함 여부 묻기
- 쇼룸에서 실물 보기
- 부재 시 대응 방식 묻기

GOOD REVIEW

경원타일,
없는 날도 챙긴 욕실

일산 34평 올수리 욕실 시공 후기

01 34평 올수리 속 욕실

02 삐뚠 곳 없는 타일

03 고객 없는 날도 직접 대응

04 타일부터 도기까지

34평 올수리 속 욕실

일산 34평 올수리 현장의 욕실 두 곳입니다.
욕실은 덧방으로 했고 경원타일이 맡았습니다.

삐뚠 곳 없는 타일

후기는 줄이 반듯한 타일 마감을 칭찬했습니다.
모서리를 깔끔하게 맞춘 점도 꼽았습니다.

고객 없는 날도 직접 대응

도기 세팅 날 고객이 현장에 못 왔습니다.
그날 생긴 문제를 업체가 직접 해결했습니다.

타일부터 도기까지

타일과 도기 세팅을 한 곳에서 하는지 물어보세요.
쇼룸에서 실물을 볼 수 있는지도 확인하세요.

저장해두고
상담 전에 꺼내 보세요

- [ ] 도기 세팅 포함 여부 묻기
- [ ] 쇼룸에서 실물 보기
- [ ] 부재 시 대응 방식 묻기