욕실장이 떨어졌다면, 실리콘 자국부터 봐

욕실장이 떨어졌다면 장 아래에 실리콘을 쐈는지부터 확인하세요.

이런 고민에서 시작했어요

- 욕실장이 떨어졌고 나사가 하나뿐인 것이 정상인지 묻는다.

핵심 포인트

- 하단 실리콘은 필수 — 슬라이드장은 하단 실리콘이 필수라는 답이에요. 장 포장에도 쏘라고 적혀 있대요.
- 실리콘이 장을 잡아요 — 아래와 옆에 쏘면 장이 안 움직여요. 그래서 벽 나사가 덜 헐거워진대요.
- 안 쐈다면 시공 책임? — 실리콘이 없었다면 시공한 쪽 책임이라는 의견도 있어요.
- 아래와 옆 사진 찍기 — 오늘 장 아래와 옆을 사진으로 찍어 업체에 확인하세요.

알아둘 사실

- 슬라이드장 하단부(가능하면 측면도)에 실리콘 처리가 필수다.
- 장 포장에 실리콘을 쏘라고 명시되어 있다.

해 본 사람들의 팁


- 큰 장은 구성품에 브라켓이 세 개 들어 있는 편이라는 설명.
- 하단·측면 실리콘이 벽 피스가 헐거워지는 것을 막아 단단히 고정한다는 설명.

주의할 점

- 실리콘을 안 쏘았으면 턴키가 책임져야 한다는 의견.

오늘의 미션

- 오늘 장 아래 실리콘부터 확인해봐 □



욕실장이 떨어졌는데
나사가 하나뿐이라면?



하단 실리콘은 필수

슬라이드장은 하단 실리콘이 필수라는
답이에요. 장 포장에도 쏘라고 적혀 있대요.



실리콘이 장을 잡아요

아래와 옆에 쏘면 장이 안 움직여요. 그래서 벽 나사가 덜 헐거워진대요.



안 쐈다면 시공 책임?

실리콘이 없었다면 시공한 쪽 책임이라는 의견도 있어요.



아래와 옆 사진 찍기

오늘 장 아래와 옆을 사진으로 찍어 업체에 확인하세요.