

일정이 밀려도 맞춰 준 타일 업체야

용산 50년 넘은 40평대 셀인 후기

어떤 공사였나

- 50년 구축 욕실 타일 — 서울 용산의 50년 넘은 아파트 셀인 현장입니다.
타일 공정은 청춘타일이 맡았습니다.

고객이 반한 지점

- 밀린 일정도 맞춰 줌 — 앞 공정 배관을 다시 하느라 며칠 밀렸습니다.
후기는 사정을 이해하고 일정을 맞추는 점을 칭찬했습니다.

이 업체가 한 것

- 문턱 마감과 빠른 AS — 욕실 문턱을 세심하게 맞춰 마감했습니다.
베란다 타일이 들뜨자 연락받고 곧장 와서 고쳤습니다.

업체 고를 때 볼 것

- 하자 대응부터 묻기 — 타일이 들뜨면 어떻게 오는지 물어보세요.
시공 뒤 대응까지 봐야 업체가 보입니다.

체크리스트

- 들뜸 AS 방식 묻기
- 일정 밀릴 때 조정 확인
- 욕실 문턱 마감 확인
- 견적 항목 비교하기

청춘타일, 공사 뒤 들뜸까지 챙긴 곳

용산 50년 넘은 40평대 셀인 후기

01 50년 구축 욕실 타일

02 밀린 일정도 맞춰 줌

03 문턱 마감과 빠른 AS

04 하자 대응부터 묻기

50년 구축 욕실 타일

서울 용산의 50년 넘은 아파트 셀인
현장입니다.
타일 공정은 청춘타일이 맡았습니다.

밀린 일정도 맞춰 줘

앞 공정 배관을 다시 하느라 며칠
밀렸습니다.

후기는 사정을 이해하고 일정을 맞추는 점을
칭찬했습니다.

문턱 마감과 빠른 AS

욕실 문턱을 세심하게 맞춰 마감했습니다.
베란다 타일이 들뜨자 연락받고 곧장 와서
고쳤습니다.

하자 대응부터 묻기

타일이 들뜨면 어떻게 오는지 물어보세요.
시공 뒤 대응까지 봐야 업체가 보입니다.

저장해두고 상담 전에 꺼내 보세요

- ☐ 들뜸 AS 방식 묻기
 - ☐ 일정 밀릴 때 조정 확인
 - ☐ 욕실 문턱 마감 확인
 - ☐ 견적 항목 비교하기
-