누전까지 잡아 준 전기 업체 후기야

14평 구축 반셀프 전기 공사 후기

어떤 공사였나

- 14평 구축, 전기 손보기 — 14평 구축 반셀프 공사예요.
  콘센트 증설과 분전반 교체를 세광전기가 맡았습니다.

고객이 반한 지점

- 다음 날 바로 보러 왔다 — 다음 날 집에 와서 보겠다고 먼저 말해 줬대요.
  가격도 합리적이었다고 후기에 적었습니다.

이 업체가 한 것

- 빠진 자리, 숨은 누전 — 에어컨 자리에 콘센트가 없다고 먼저 짚어 줬어요.
  숨은 콘센트를 찾아내 누전도 잡았습니다.

업체 고를 때 볼 것

- 직접 와서 보는지 — 구축 전기 공사면 직접 와서 보는지 물어보세요.
  빠진 콘센트 자리를 짚어 주는지도 보세요.

체크리스트

- 방문 견적 오는지 묻기
- 에어컨 자리 콘센트 확인
- 분전반 상태 봐 달라기
- 자재 따로 사도 되는지 묻기

GOOD REVIEW

세광전기, 누전까지 잡아 줬다

14평 구축 반셀프 전기 공사 후기

01 14평 구축, 전기 손보기

02 다음 날 바로 보러 왔다

03 빠진 자리, 숨은 누전

04 직접 와서 보는지

14평 구축, 전기 손보기

14평 구축 반셀프 공사예요.
콘센트 증설과 분전반 교체를
세광전기가 맡았습니다.

다음 날 바로 보러 왔다

다음 날 집에 와서 보겠다고 먼저 말해 줬대요.
가격도 합리적이었다고 후기에 적었습니다.

빠진 자리, 숨은 누전

에어컨 자리에 콘센트가 없다고 먼저 짚어 줬어요.
숨은 콘센트를 찾아내 누전도 잡았습니다.

직접 와서 보는지

구축 전기 공사면 직접 와서 보는지 물어보세요.
빠진 콘센트 자리를 짚어 주는지도 보세요.

저장해두고
상담 전에 꺼내 보세요

- [ ] 방문 견적 오는지 묻기
- [ ] 에어컨 자리 콘센트 확인
- [ ] 분전반 상태 봐 달라기
- [ ] 자재 따로 사도 되는지 묻기