
¿QUIÉN ES DESCONOCIDO?


mismo encuadre, misma escala, mismo borde B_v1 — solo cambia el estado asignado




6.130 SE MANTIENE · **960** REPARACIÓN · ESTUDIO · **84** REPROGRAMACIÓN · **36** RETIRADA · 0 REALES · **69** ENVOLVENTES · NO EDIFICIOS

1066001TP7016N · 143.443 m² etiquetados como cuidado sin auditoría de sitio


L33 · SITIO CANDIDATO CONGELADO
USO 4_3 SERVICIOS PÚBLICOS
OCUPACIÓN Y CAPACIDAD DESCONOCIDAS




L34 SUPERFICIE POR ESTADO · MILES m²



L35 VIVIENDAS REGISTRADAS POR ESTADO



L36 AÑO · COHORTE DE REPARACIÓN 960



km POR ROL DE CORREDOR

L44 SISTEMAS EN EL STOCK
CONTINUIDAD MATERIAL 6.130
REPARACIÓN DE VIVIENDA 960
CONSTELACIONES DE CUIDADO 84
APERTURAS ESTRATÉGICAS 36
4 SISTEMAS TOCAN EL STOCK
LOS OTROS 4 NO ASIGNAN EDIFICIO

ASIGNACIÓN DE SISTEMA POR EDIFICIO

GEOMÉTRICA ·

DESCONOCIDO — NO ES CERO

RESIDENTES DESPLAZADOS REALES · NEGOCIOS, EMPLEOS E INQUILINOS DESPLAZADOS · TITULARES DE BENEFICIO Y DE CARGA · 4 VIVIENDAS REGISTRADAS Y 82,285 POBLACIÓN ASIGNADA EN CANDIDATOS A RETIRADA

AUTORIDAD

0 RETIRADAS · 0 EDIFICIOS NUEVOS · 0 REPARACIONES · 0 REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS

NO AUTORIZADO · H4 · H5 · H8 · H9

FUENTES: BUILDINGS_v1_0 · NEW_BUILDINGS_v1_0 · NETWORKS_v1_0 · CANONICAL_BOUNDARY_v1_0 · OVIEDO_002_TOTALS_v1_0