
Patrones del Rastro y su entorno

Catálogo comparativo, anotado y dibujado

25 fichas · 50 diagramas vectoriales · 53 capturas en el archivo · 42 posiciones de cámara



De lo extendido a lo localizado

Tejido y orden de fachada → acabados y piezas → capas de uso → tipos localizados y singularidades. El círculo se centra en el punto aproximado de Ribera de Curtidores 31 utilizado en el inventario anterior, no en toda la longitud de la calle.

Cobertura territorial de 600 m, no censo visual exhaustivo de cada inmueble. No se afirma que un acabado, una estructura o un motivo sea exclusivo del barrio. Las fotografías abarcan 2016-2025 y no describen automáticamente el estado de 2026.

Cómo se ha hecho específico el catálogo

1. Referencias editoriales

REFERENCIAS/IMG_1946.JPG aporta la lógica de inventario de ejemplares. IMG_1947.JPG aporta identificación de partes, letras y comparación entre vistas. Se adopta esa lógica, sin reproducir el contenido médico de las imágenes.

2. Un patrón es una relación concreta

Cada ficha nombra la unidad repetida: eje de hueco, junta del zócalo, plano filtrante, marco de reja, banda de pavimento. Las fotografías contienen llamadas numéricas y los dibujos aíslan esa relación.

3. Recurrencia y rareza no se mezclan

Se computan posiciones distintas con evidencia positiva, sin contar dos giros como dos casos. Es un mínimo observado, no porcentaje de fachadas. Los casos singulares se identifican como tales.

4. Dos niveles de datos

La cartografía cubre el círculo completo según la instantánea local. La revisión visual combina 27 posiciones anteriores y 15 nuevas, con un anillo de doce sectores. Los interiores siguen siendo puntuales y no se inspeccionan patios privados.

5. Dibujos analíticos, no levantamientos

Todos los diagramas son originales, vectoriales y esquemáticos. No fijan medidas, espesores, giros reales ni estructuras ocultas. P23 incluye únicamente dimensiones publicadas por el Ayuntamiento, identificadas como documentales.

6. Correcciones al atlas anterior

Se elimina «Lectura de proyecto». «Ladrillo y modulación» se divide en ritmo de huecos (P03) y fábrica visible (P07). La placa de calle deja de justificar un supuesto patrón cerámico. Se conserva el atlas anterior sin sobrescribirlo.

Qué dicen los datos del círculo completo

1,131 km² · Área de análisis

Círculo de 600 m en EPSG:25830. Centro aproximado: 40.407576, -3.707172. Cruza áreas del núcleo histórico y del borde de Arganzuela.

1.332 · Polígonos de edificio con punto interior

Hay 1.370 que intersectan el círculo. Se usa punto representativo para contar sin incluir dos veces geometrías recortadas. No equivalen a viviendas, portales ni fincas catastrales.

1.215 / 1.332 · Etiqueta building=apartments (91,2 %)

Indica el peso de la vivienda colectiva en el inventario. No acredita una única tipología de planta, fecha ni sistema estructural.

381 / 1.332 · Edificios con número de plantas (28,6 %)

De los 381 con dato, 251 declaran 4-6 plantas. Los otros 951 no permiten una conclusión de altura. Véase el gráfico de P02.


7 / 1.332 · Con etiqueta de material (0,5 %)

Seis brick y uno plaster; los demás no tienen dato. No es defendible afirmar que todo el ámbito es de ladrillo. No hay start_date en los 1.332 polígonos.

Fuente y cautela

Cálculo reproducible sobre los CSV OSM existentes, deduplicado por tipo/ID y recortado geométricamente. La exportación local no conserva huecos interiores en estos polígonos: no se utiliza para contar patios ni para estimar superficie construida neta. No se descargó un censo catastral nuevo.

Recorrido: anillo exterior y núcleo interior



Anillo de doce sectores, en sentido horario

Norte: Duque de Alba → Juanelo → Lavapiés → Provisiones. Sureste y sur: Miguel Servet → Martín de Vargas → Acacias → San Isidoro. Oeste y noroeste: Olmos → Gran Vía de San Francisco → Mediodía Grande → Humilladero/Cebada.

Contraste interior

Se cruza el anillo con las calles del archivo anterior: Curtidores, Cascorro, Vara de Rey, Ruda, Mira el Río, Carnero, Carlos Arniches, Fray Ceferino, Embajadores, Casino, Cabestreros, Oso, Amparo, Sombrerete y Tribulete. Mira el Sol y Escuelas Pías completan tipos y detalles concretos.

La línea discontinua expresa el orden de inspección de estaciones; no es un itinerario peatonal calculado. Un punto representa una cámara, no la posición exacta de cada objeto visible.

Índice: del tejido a la pieza y la excepción

P01 · Frente continuo / edificio discontinuo

P02 · Cornisas escalonadas y alturas diferentes

P03 · Ejes verticales de hueco y balcón

P04 · Dos ritmos: vivienda arriba, local abajo

P05 · Zócalo de piezas: juntas, remate y pendiente

P06 · Revoco liso, rugoso y con juntas dibujadas

P07 · Ladrillo visto: hiladas y bordes de hueco

P08 · Recercado: un segundo borde alrededor del hueco

P09 · Balcón individual / balcón corrido de esquina

P10 · Reja de hueco bajo: marco, barrotes y ornamento

P11 · Portal: hojas, montantes y rellenos

P12 · Cierre enrollable: textura que cambia con la apertura

P13 · Toldo: un plano inclinado añadido al frente

P14 · Color por estratos, no paleta única

P15 · Instalaciones como segunda trama superficial

P16 · Suelo por bandas: paso, borde y drenaje

P17 · Vegetación en tres soportes distintos

P18 · Exposición que ocupa el espesor del umbral

P19 · Paños que registran reparación y desgaste

P20 · Patio y galería: el acceso tiene un borde común

P21 · Entramado: pie derecho, carrera y tornapunta

P22 · Filtro exterior independiente del vidrio


P23 · Puesto desmontable y calle reversible

P24 · Fábrica antigua / intervención reconocible

P25 · Celosía: repetir el hueco dentro del paño

Lo común en la muestra: evidencia, no prevalencia

Número mínimo de posiciones distintas con evidencia positiva. La ausencia de una marca no significa ausencia del elemento: las vistas no tienen idéntica orientación, fecha ni visibilidad.



Frente continuo / edificio discontinuo

La calle queda delimitada por fachadas contiguas, pero las líneas de cornisa, los portales y las anchuras cambian entre inmuebles. Continuidad del borde no significa edificio único.



A NR03 · 7 C. del Mesón de Paredes · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Juanelo: dos frentes se encuentran en una esquina; los balcones continúan sobre ella.




B NR09 · 17 Calle de San Isidoro de Sevilla · mayo 2024 · Google Street View. Fuente.

San Isidoro: reja y vegetación separan algunos frentes residenciales de la acera; el límite ya no es siempre la fachada.

P01 · Despiece y comparación

D1. La alineación y la parcela son órdenes diferentes

PLANTA · borde de calle y piezas contiguas



CALLE


D2. Tres límites posibles: fachada, jardín y reja

SECCIONES COMPARADAS · relación con la acera



A. fachada sobre el borde

B. edificio / jardín / cerramiento / acera



10 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4, 8, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Contraste territorial: calle del núcleo con portales directos frente a edificios del borde sur con cerramientos y franjas intermedias.

Límite. Los linderos legales y la propiedad no se deducen del color de fachada. Los dibujos comparan relaciones espaciales, no parcelas catastrales.

Evidencia: SV002, SV009, SV017, SV031, SV033, NR02, NR03, NR05, NR09, NR12. Fuentes: D0.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Cornisas escalonadas y alturas diferentes

Las cubiertas y cornisas no forman una cota única: edificios bajos, cuerpos de vivienda y bloques mayores comparten el mismo radio.



A NR05 · 4 C. Provisiones · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Provisiones: la pieza de esquina tiene un remate más bajo que sus vecinos.




B NR08 · 14 Calle del Gasómetro · mayo 2024 · Google Street View. Fuente.

Acacias: el frente largo acumula más niveles y huecos que la pieza baja del primer ejemplo.

P02 · Despiece y comparación

D1. Lectura de remates sin inventar alturas


ALZADO · una cornisa distinta por pieza




La continuidad de la calle no exige una cota única de remate.

D2. Distribución declarada y datos ausentes

OSM · número de plantas declarado / 381 con dato



951 / 1.332 sin dato. No extrapolar esta distribución al conjunto.



7 posiciones documentadas · Sectores 1, 3, 4, 7, 8, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. OSM informa de 381 polígonos con plantas entre 1 y 10; 251 declaran 4, 5 o 6. Son el 65,9 % de los que tienen dato, no del conjunto.

Límite. 951 de 1.332 carecen de building:levels. No se estima altura en metros por perspectiva ni se afirma que todo el barrio tenga cinco plantas.

Evidencia: SV009, SV017, NR02, NR05, NR08, NR09, NR12. Fuentes: D0.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Ejes verticales de hueco y balcón

El motivo es la repetición vertical de puertas-ventana y balcones sobre un mismo eje. El ladrillo no es el objeto de esta ficha.



A SV015 · 5 C. de la Ruda · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.
La Ruda: huecos altos alineados sobre balcones de vuelo corto.




B NR02 · 12 C. del Duque de Alba · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.
Duque de Alba: se repiten huecos en altura; la decoración del cerco y la barandilla varía respecto a La Ruda.

P03 · Despiece y comparación


D1. Qué significa aquí «modulación»

ALZADO · seguir el eje, no el material del paño




D2. La variante que agrupa varios huecos


VARIANTES · no confundir eje de hueco y longitud de balcón



Un hueco / una plataforma



Varios huecos / borde continuo



9 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. El módulo se reconoce por eje, ancho aparente del hueco, separación y número de repeticiones. No por contar dos giros de una misma cámara.

Límite. La regularidad visible del alzado no demuestra la posición de pilares ni de tabiques interiores.

Evidencia: SV009, SV015, SV016, SV025, SV031, SV033, NR02, NR03, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Dos ritmos: vivienda arriba, local abajo

En un mismo frente, los huecos domésticos superiores mantienen su secuencia mientras portales, escaparates y persianas forman otra composición en planta baja.



A SV031 · 10 C. de los Cabestreros · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Cabestreros: balcón superior y portal no coinciden con el ancho del cierre comercial contiguo.




B NR01 · 17 C. de Mira el Sol · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Mira el Sol: rótulo horizontal y escaparate ocupan una franja distinta de las ventanas superiores.

P04 · Despiece y comparación


D1. Desfase entre huecos superiores y planta baja


ALZADO · módulo doméstico y módulo comercial



D2. Las capas no comparten profundidad

SECCIÓN ESQUEMÁTICA · capas independientes





12 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 6, 10, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Portal estrecho, local ancho, acceso independiente y rótulo superpuesto son componentes separables, no una única ventana de gran tamaño.

Límite. No se identifican dinteles ocultos ni intervenciones estructurales. Un escaparate no acredita por sí solo actividad actual.

Evidencia: SV003, SV009, SV014, SV016, SV018, SV021, SV031, SV033, NR01, NR02, NR03, NR07.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Zócalo de piezas: juntas, remate y pendiente

Una banda baja diferenciada llega hasta portales y ventanas. Se reconoce por sus juntas, su remate horizontal y su contacto con una acera que puede estar inclinada.



A SV025 · 10 C. de Fray Ceferino González · febrero 2022 · Google Street View. Fuente.

Fray Ceferino: banda oscura con piezas y juntas visibles bajo el revoco claro.




B SV027 · 4 C. del Casino · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Casino: la base mantiene una referencia horizontal mientras cambia la cota de la acera y aparecen huecos bajos.

P05 · Despiece y comparación


D1. El zócalo se identifica por sus encuentros

ALZADO · borde superior, juntas y encuentro con jambas




D2. La pendiente cambia su altura expuesta

ALZADO · la acera sube, los huecos no se deforman



La altura visible del zócalo cambia con el suelo. Sin pendientes métricas.



7 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Registrar continuidad, juntas verticales, encuentro con jambas y relación entre altura de base y pendiente. No agrupar automáticamente pintura oscura y piedra.


Límite. La apariencia pétrea no basta para identificar granito, espesor, anclaje o resistencia al agua.

Evidencia: SV009, SV014, SV025, SV027, NR02, NR03, NR05.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Revoco liso, rugoso y con juntas dibujadas

La superficie revestida puede ser continua o incorporar surcos que dibujan piezas. Esos surcos no prueban que el muro esté hecho de sillares.



A SV014 · 5 C. de la Ruda · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

La Ruda: textura menuda del revestimiento por encima de una base de piezas.




B NR12 · 14 C. del Mediodía Grande · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Mediodía Grande: líneas horizontales y verticales sobre un paño rugoso simulan una partición de mayor tamaño.

P06 · Despiece y comparación

D1. Distinguir textura y dibujo de juntas


TRES SUPERFICIES · mismo contorno, distinta lectura



liso aparente | grano superficial | surcos / juntas dibujadas


D2. El revestimiento no revela el soporte

DESPIECE CONCEPTUAL · no confundir dibujo y construcción



soporte no visible | revestimiento | capa superficial

Espesores y materiales no determinados por Street View.



7 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 4, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Separar textura superficial, dibujo de juntas y cambio de material. Comparar a igual distancia fotográfica antes de graduar rugosidad.

Límite. No se confirma el aglomerante: cal, cemento y acabados sintéticos pueden parecer similares en Street View.

Evidencia: SV002, SV014, SV025, SV035, NR02, NR05, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Ladrillo visto: hiladas y bordes de hueco

Aquí sí se estudia el ladrillo: piezas pequeñas, juntas horizontales repetidas y cambio de disposición en los bordes de algunas ventanas.



A NR01 · 17 C. de Mira el Sol · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Mira el Sol: paño de piezas alargadas con juntas claras y franja diferenciada sobre el local.




B NR07 · 4 C. de Martín de Vargas · abril 2024 · Google Street View. Fuente.

Martín de Vargas: hiladas horizontales junto al cerco de la ventana; la fábrica visible no es igual al paño revocado vecino.

P07 · Despiece y comparación

D1. Aislar la escala de la pieza


PAÑO · la unidad es la pieza y su junta




Trama ilustrativa: no certifica el aparejo completo ni la función portante.

D2. Leer el encuentro alrededor del hueco

HUECO · paño, borde y carpintería son tres sistemas



El dibujo aísla el encuentro; el detalle resistente oculto queda sin asignar.



9 posiciones documentadas · Sectores 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Comparar dirección de hiladas, desfase entre juntas y resolución de jambas/dinteles. Dos edificios y dos calles sustituyen la antigua doble vista de San Cayetano.

Límite. Se dibuja la trama observable; no se certifica aparejo en profundidad, espesor ni que el ladrillo sea portante.

Evidencia: SV002, SV003, SV016, SV032, NR01, NR05, NR07, NR08, NR09, NR13.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Recercado: un segundo borde alrededor del hueco

Bandas y molduras enmarcan puertas-ventana y separan visualmente el hueco del paño. Algunas cornisas repiten horizontalmente esta operación.



A NR02 · 12 C. del Duque de Alba · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Duque de Alba: cerco en relieve y moldura horizontal bajo las plantas superiores.




B SV033 · 53 C. del Amparo · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Amparo: recercado claro sobre paño rojizo; el contraste delimita el hueco además del relieve.


P08 · Despiece y comparación

D1. El cerco repite el borde


ALZADO · repetición del borde dentro del paño



cerco continuo




cambio de tono




remate superior

D2. El relieve se entiende en sección


SECCIÓN DE BORDE · alternativas, no espesores medidos




cerco plano



banda saliente



perfil escalonado



7 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. No es lo mismo un cerco pintado, una moldura saliente y una pieza pétrea. Se clasifican por borde, relieve visible y continuidad.


Límite. La foto no permite distinguir yeso, mortero, piedra o prefabricado en todos los cercos.

Evidencia: SV009, SV015, SV025, SV033, NR02, NR03, NR05.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Balcón individual / balcón corrido de esquina

El balcón se descompone en acceso, plano horizontal saliente y barandilla. La variante de esquina une varios huecos en una misma línea exterior.



A SV015 · 5 C. de la Ruda · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

La Ruda: cada puerta-ventana tiene su propia plataforma y protección.




B NR03 · 7 C. del Mesón de Paredes · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Juanelo: la barandilla gira en la esquina; el ritmo de huecos permanece detrás de un borde continuo.

P09 · Despiece y comparación


D1. Descomposición de un balcón

AXONOMETRÍA ESQUEMÁTICA · acceso, plataforma, protección




D2. Individual y corrido no son equivalentes


PLANTA · un vuelo corto no es una galería común



A. plataformas separadas



B. continuidad al girar la esquina



9 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. La unidad no siempre es un hueco-un balcón. Distinguir vuelo individual, balcón que agrupa huecos y galería de acceso común.

Límite. No se calculan cargas ni dimensiones reales a partir de la imagen. Continuidad de barandilla no acredita circulación entre viviendas.

Evidencia: SV009, SV015, SV016, SV025, SV026, SV031, NR02, NR03, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Reja de hueco bajo: marco, barrotes y ornamento

Las ventanas próximas al peatón incorporan un plano de barras, independiente del vidrio. El patrón básico es marco perimetral más repetición vertical.



A SV026 · 9 C. de Peña de Francia · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Peña de Francia: trama de barrotes con dibujo curvo central en un hueco bajo.




B SV035 · 13 C. del Oso · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Oso: rejas rectangulares de mayor superficie, con elementos verticales y divisiones horizontales.


P10 · Despiece y comparación

D1. Descomposición de la trama

ALZADO · el mismo marco admite tramas distintas




barrotes y travesaños




trama + motivo curvo

D2. Reja delante de la carpintería

SECCIÓN · tres planos que no deben confundirse





6 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 4, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Barrote recto, voluta y travesaño producen densidades y transparencias distintas. La reja pertenece al hueco; la barandilla protege un borde.

Límite. No se presume fecha, técnica de forja, apertura de emergencia ni conformidad normativa.

Evidencia: SV002, SV026, SV027, SV035, NR05, NR13.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Portal: hojas, montantes y rellenos

La entrada se puede leer como marco, hojas móviles y paños interiores. Un tablero opaco y una reja acristalada producen umbrales diferentes.



A SV031 · 10 C. de los Cabestreros · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Cabestreros: hoja de aspecto maderero con dibujo diagonal, separada del cierre comercial.




B NR12 · 14 C. del Mediodía Grande · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Mediodía Grande: portal oscuro con paños transparentes y travesaños horizontales; no se clasifica como madera sin verificación.


P11 · Despiece y comparación

D1. Comparar las hojas, no solo el color

ALZADOS · hoja opaca y hoja con paños transparentes




Cabestreros: dibujo de rellenos




Mediodía: vidrio y travesaños

D2. El portal en planta

PLANTA · marco, hoja y plano de acceso



Giros ilustrativos: la apertura real no está verificada en la foto.



3 posiciones documentadas · Sectores 3, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Se comparan opacidad, número de hojas, dibujo del relleno y posición del tirador, no solo el color de la puerta.

Límite. El material de una carpintería pintada y su sistema de apertura requieren inspección; la foto no muestra herrajes completos.

Evidencia: SV031, NR04, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Cierre enrollable: textura que cambia con la apertura

La persiana de lamas tiene dos estados: paño cerrado delante del hueco y recogida sobre él. No es una contraventana que gira sobre bisagras.



A SV016 · 9 C. de Mira el Río Alta · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Mira el Río Alta: lamas metálicas del comercio detrás del toldo, con pintura sobre el paño cerrado.




B NR01 · 17 C. de Mira el Sol · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Mira el Sol: persianas en huecos de fachada; la pieza enrollable puede aparecer también fuera del uso comercial.

P12 · Despiece y comparación

D1. Un cierre con varios estados


SECUENCIA DEL MECANISMO · no secuencia temporal observada




cerrada | parcialmente recogida | hueco abierto

D2. Cómo se recoge el paño

SECCIÓN · cajón, guía y lamas





10 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Separar lama, guía lateral y zona superior de recogida. Registrar opaca/perforada y grado de apertura observado, no horario supuesto.

Límite. La secuencia dibujada explica el mecanismo; no representa tres fotografías del mismo día.

Evidencia: SV014, SV016, SV019, SV025, SV030, SV031, SV035, SV037, NR01, NR05.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Toldo: un plano inclinado añadido al frente

El toldo prolonga el local hacia la calle mediante una superficie inclinada y un borde inferior, a menudo rotulado.



A SV016 · 9 C. de Mira el Río Alta · julio 2021 · Google Street View. Fuente.
Mira el Río Alta: lona verde, borde colgante y rótulo encima de la persiana.




B SV018 · 14 C. de Mira el Río Baja · enero 2022 · Google Street View. Fuente.
Mira el Río Baja: toldo claro y franja rotulada sobre una entrada enrejada.

P13 · Despiece y comparación

D1. El toldo tiene espesor y proyección


SECCIÓN · no confundir faldón y plano inclinado




proyección hacia la calle

D2. Relación con rótulo y persiana

ALZADO · rótulo, toldo y cierre permanecen separados



El cierre puede estar bajado aunque el toldo esté desplegado.



5 posiciones documentadas · Sectores 3, 10, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Hay que separar tejido, estructura, vuelo y faldón. El color no demuestra que dos toldos sean del mismo modelo.

Límite. No se deducen orientación solar eficaz, resistencia al viento ni mecanismo oculto por la lona.

Evidencia: SV016, SV018, SV019, SV021, NR04.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Color por estratos, no paleta única

El color se distribuye en campos: paño principal, recercado, zócalo, metal y comercio. Su relación se repite aunque cambien los tonos.



A SV033 · 53 C. del Amparo · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Amparo: cuerpo rojizo, cercos claros, metal oscuro y rótulo comercial naranja.




B SV024 · 18 C. de Rodas · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Rodas: paño ocre, base gris y cierre azul; cambia el contraste entre pieza fija y añadida.

P14 · Despiece y comparación

D1. Distribución del color en la fachada

MAPA DE POSICIONES · sin extraer colores absolutos




El color se describe por su función visual y su posición.

D2. Comparación de posiciones cromáticas

COMPARACIÓN · mismo orden, combinaciones diferentes

	Amparo	Rodas
paño	rojizo	ocre
cerco	claro	claro
metal	oscuro	oscuro
base	oscura	gris
local	naranja	azul



8 posiciones documentadas · Sectores 2, 3, 4, 7, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. La unidad comparable es la posición del color, no un código cromático extraído de imágenes con iluminación distinta.

Límite. No se ofrecen RAL ni porcentajes de color del barrio; exposición, sombra y fecha modifican la fotografía.

Evidencia: SV009, SV024, SV025, SV033, SV037, NR03, NR05, NR08.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Instalaciones como segunda trama superficial

Cables, tubos, bajantes y aparatos recorren o atraviesan el alzado construido. Forman líneas horizontales y verticales distintas de las juntas del acabado.



A SV019 · 9 C. del Carnero · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Carnero: haz de conducciones que cruza bajo el balcón y baja junto a un hueco.




B NR12 · 14 C. del Mediodía Grande · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Mediodía Grande: cableado superficial y tubo vertical que bordean el portal en lugar de desaparecer en el paño.

P15 · Despiece y comparación


D1. Cruce de dos tramas


ALZADO · una red añadida atraviesa el orden de huecos



D2. La instalación se añade al soporte

DESPIECE · acabado / fijación / instalación





9 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4, 6, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Separar línea continua, caja puntual, aparato volumétrico y fijación. Registrar cómo esquivan un hueco y dónde interrumpen una moldura.


Límite. No se identifica suministro, propiedad ni estado técnico de una conducción por su color.

Evidencia: SV015, SV019, SV030, SV032, SV035, NR01, NR04, NR05, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Suelo por bandas: paso, borde y drenaje

Piezas de pavimento, bordillos, bolardos y sumideros organizan franjas. La repetición está en la sección de la calle, no en un único tipo de loseta.



A NR01 · 17 C. de Mira el Sol · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Mira el Sol: calzada de piezas pequeñas, banda lateral y rejilla junto al borde.




B SV017 · 9 C. de Mira el Río Alta · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Mira el Río Alta: continuidad estrecha entre fachadas, con acera y bolardos que acotan el paso.

P16 · Despiece y comparación

D1. Las bandas se leen en planta


PLANTA · piezas grandes en el borde, pequeñas en el centro




borde calzada borde

D2. La sección permite distinguirlas

SECCIONES · cambios de cota y de anchura





11 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Distinguir calle estrecha pavimentada, calzada asfaltada de borde y plaza. El cambio de banda puede ser material, de cota o de ambos.

Límite. No se certifica accesibilidad: faltan anchos, pendientes y resaltes medidos.

Evidencia: SV002, SV005, SV010, SV017, SV022, SV032, NR01, NR03, NR04, NR05, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.


Vegetación en tres soportes distintos

Árbol en alcorque, planta en jardinera y maceta doméstica son sistemas diferentes de relación entre vegetación, suelo y fachada.



A SV030 · 20 C. de Tribulete · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Tribulete: contenedores de plantación repetidos sobre el pavimento, delante de los locales.




B NR04 · 46 C. de Lavapiés · septiembre 2021 · Google Street View. Fuente.

Lavapiés: troncos insertados en alcorques, con copas sobre la banda peatonal y mesas en el borde.

P17 · Despiece y comparación

D1. Comparación de soportes vegetales


TRES SOPORTES · no confundirlos al contar




árbol en alcorque | jardinera | maceta

D2. Relación entre copa, paso y estancia

SECCIÓN DE CALLE · copa, estancia y paso comparten espacio



La sombra dibujada no es un estudio solar anual.



10 posiciones documentadas · Sectores 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. La serie de jardineras no equivale a un suelo continuo plantado. Comparar apoyo, movilidad potencial, sombra visible y posición respecto del paso.

Límite. No se asignan especies ni mejora térmica anual a una imagen de una estación concreta.

Evidencia: SV006, SV026, SV028, SV030, SV034, NR04, NR06, NR08, NR09, NR11.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Exposición que ocupa el espesor del umbral

Objetos a la venta o mobiliario se apoyan entre el interior del local y la acera. El patrón es un borde de exposición, no simplemente la existencia de comercio.



A SV016 · 9 C. de Mira el Río Alta · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Mira el Río Alta: silla y pequeños objetos junto a una entrada distinta de la persiana cerrada.




B SV018 · 14 C. de Mira el Río Baja · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Mira el Río Baja: objetos apoyados fuera del plano de la reja; interior y acera se leen conjuntamente.

P18 · Despiece y comparación


D1. Localizar la ocupación del umbral

PLANTA · el objeto ocupa una posición respecto del acceso



D2. Tres posiciones de exposición


EXPOSICIÓN · tres formas de relacionarse con el borde



pieza apoyada

mueble exento

detrás del vidrio



5 posiciones documentadas · Sectores 1, 2, 10, 11. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Registrar posición respecto de puerta, línea de fachada y banda de paso. Los cuadros dentro de un escaparate no ocupan lo mismo que una silla fuera.

Límite. La fotografía no prueba autorización, frecuencia, reciclaje efectivo ni carácter permanente de la ocupación.

Evidencia: SV001, SV016, SV018, SV034, SV038.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Paños que registran reparación y desgaste

Desconchados, repintes y grafitis introducen bordes irregulares sobre el acabado regular. Se describen sus posiciones, no se diagnostican sus causas.



A SV035 · 13 C. del Oso · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Oso: pérdidas y parches en la franja baja, bajo ventanas protegidas.




B NR05 · 4 C. Provisiones · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Provisiones: desconchados de un paño lateral y escritura sobre un cierre, dos soportes y dos procesos visuales diferentes.

P19 · Despiece y comparación

D1. La huella irregular sobre el paño regular


ALZADO · el parche corta la regularidad del paño




Se describe la huella visible; no se diagnostica su causa.

D2. Procesos distintos, no una causa común


COMPARACIÓN · tres fenómenos, tres soportes




pérdida de acabado



repinte / parche



escritura sobre cierre



8 posiciones documentadas · Sectores 2, 4, 6, 11, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Comparar soporte, borde del parche, extensión relativa y superposición. Una marca sobre chapa no es una lesión del revoco.


Límite. No se diagnostican humedad, corrosión interna, abandono ni antigüedad de una reparación.

Evidencia: SV016, SV019, SV030, SV035, SV037, NR01, NR05, NR12.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Patio y galería: el acceso tiene un borde común

Una galería continua da frente a un vacío y enlaza accesos. Se distingue del balcón individual porque pertenece a una organización de circulación.



A SV007 · Museo de Artes y Tradiciones Populares · mayo 2021 · José María. Fuente.
Carlos Arniches: patio cerrado por corredores y apoyos; hoy es un equipamiento cultural.




B SV011 · Lavapiés · septiembre 2016 · Jaime Pulido Zazo. Fuente.
Sombrerete: frente de galerías visible desde el espacio público, con pantallas y ropa tendida en la imagen histórica.

P20 · Despiece y comparación

D1. El vacío organiza el recorrido

PLANTAS TIPOLÓGICAS · corredor alrededor del vacío




O · perímetro cerrado


U · lado abierto / interrumpido

D2. La galería como espesor compartido

SECCIÓN · habitación / galería / vacío



interior | galería | vacío del patio



2 posiciones documentadas · Sectores 4, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. La U y la O son variantes de relación corredor-vacío documentadas por la UAM. Una foto del museo no representa la vivienda habitada de todo el ámbito.

Límite. Dos sitios, no cuatro casos: SV007/008 y SV011/012 comparten posición respectivamente. No se accede a patios privados.

Evidencia: SV007, SV008, SV011, SV012. Fuentes: D1.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Entramado: pie derecho, carrera y tornapunta

En el patio de Carlos Arniches son visibles apoyos verticales de madera, piezas horizontales y diagonales cortas. Es un caso documentado, no una estructura atribuible a todas las fachadas.



A SV007 · Museo de Artes y Tradiciones Populares · mayo 2021 · José María. Fuente.
Pie derecho: apoyo vertical repetido en el borde del patio.




B SV008 · Museo de Artes y Tradiciones Populares · mayo 2021 · José María. Fuente.
Carrera y tornapunta: línea superior y pieza inclinada del encuentro; el basamento claro cambia el contacto con el suelo.

P21 · Despiece y comparación


D1. Nombrar cada pieza visible

ENCUENTRO · piezas visibles del borde del patio




D2. No borrar el papel del relleno [D2]


MODELO DOCUMENTAL · entramado y relleno colaboran



muro compuesto con cuarteles



pórtico sin relleno: no equivalente



1 posiciones documentadas · Sectores 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. El artículo CSIC de 2014 estudia entramados con rellenos que colaboran en la carga. No deben dibujarse siempre como pórticos vacíos de madera.

Límite. El esquema histórico no es un levantamiento de este museo rehabilitado ni un cálculo. Un solo patio observado no demuestra frecuencia barrial.

Evidencia: SV007, SV008. Fuentes: D1, D2.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Filtro exterior independiente del vidrio

Una segunda piel de lamas o paños filtrantes se coloca por delante de la carpintería. Su separación crea profundidad, no solo un dibujo sobre el muro.



A SV004 · 8 Plaza del Gral. Vara de Rey · marzo 2022 · Google Street View. Fuente.

Vara de Rey 12: cerramientos móviles de lamas por delante de los ventanales; la ficha municipal documenta la regulación de aire y luz.




B NR07 · 4 C. de Martín de Vargas · abril 2024 · Google Street View. Fuente.

Martín de Vargas: paños filtrantes junto a miradores; su mecanismo no se confirma en la foto.

P22 · Despiece y comparación

D1. Dos planos y una distancia


SECCIÓN · vidrio y filtro no están en el mismo plano




profundidad intermedia, sin dimensión medida

D2. El movimiento cambia la permeabilidad

ESTADOS DE UNA SEGUNDA PIEL · lectura del mecanismo



cerrado | posición intermedia | abierto



3 posiciones documentadas · Sectores 4, 6, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Comparar posición del vidrio, plano exterior y hueco intermedio. Pantalla textil de una galería y cerramiento de lamas no son el mismo producto.

Límite. Vara de Rey es una obra singular de 22 viviendas, no el tipo dominante del radio. No extrapolar sus prestaciones a otros filtros.

Evidencia: SV004, SV011, NR07. Fuentes: D3.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Puesto desmontable y calle reversible

La repetición temporal corresponde a unidades desmontables dentro de un sistema de calles autorizado. La señal de aparcamiento es una pista, no una fotografía del mercado funcionando.



A SV023 · 8 Pl. del Campillo del Mundo Nuevo · enero 2022 · Google Street View. Fuente.

Campillo: señal con restricción de estacionamiento dominical en la foto de 2022.




B SV013 · 14 Pl. de Cascorro · junio 2021 · Google Street View. Fuente.

Cascorro: vehículo abierto y mercancías; evidencia de carga puntual, no demostración del montaje de los puestos.

P23 · Despiece y comparación


D1. Estructura y módulo documentados

PUESTO · esquema basado en la descripción municipal [D4]




D2. Secuencia oficial, no simulación observada

TIEMPO DOCUMENTADO [D5] · no observado como secuencia



Domingos y festivos. La calle laborable no demuestra por sí sola este ciclo.



2 posiciones documentadas · Sectores 1, 9. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. La fuente municipal describe estructura tubular desmontable, longitudes de 1 a 3 m y fondos de 1 o 2 m según la calle. El dibujo se basa en esa descripción, no en medir la foto.

Límite. No se ha observado una secuencia completa de domingo. El registro municipal consultado contiene 2.186 filas, pero devolvió geometrías nulas: no es un recuento validado dentro del radio.

Evidencia: SV013, SV022, SV023. Fuentes: D4, D5, D6.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Fábrica antigua / intervención reconocible

En Escuelas Pías, huecos grandes y superficies de ladrillo irregular pertenecen a una pieza excepcional del tejido. Su rehabilitación no debe confundirse con la fachada residencial corriente.



A NR14 · 3 Pl. de Arturo Barea · junio 2025 · Google Street View. Fuente.

Localizar el borde y la textura del paño conservado; no alisar gráficamente sus discontinuidades.




B NR15 · 3 Pl. de Arturo Barea · junio 2025 · Google Street View. Fuente.

Separar la imagen de ruina conservada del uso contemporáneo de biblioteca y aulario, documentado por la UNED.

P24 · Despiece y comparación

D1. Lo conservado y lo añadido

ALZADO ABSTRACTO · discontinuidad conservada




fábrica conservada


volumen de intervención

D2. Relación espacial, no reconstrucción técnica

SECCIÓN CONCEPTUAL · materia antigua y nuevo uso



No es el detalle construido de Escuelas Pías.



2 posiciones documentadas · Sectores 3. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Es una singularidad localizada. La UNED documenta la reutilización de la iglesia y la nueva pieza alineada con las calles.

Límite. Las dos vistas son del mismo conjunto, no dos recurrencias. El esquema dibuja una relación antiguo-nuevo, no su sección constructiva medida.

Evidencia: NR14, NR15. Fuentes: D7.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Celosía: repetir el hueco dentro del paño

La repetición se produce a escala de una pieza perforada: celdas hexagonales en Cebada y perforaciones circulares en una franja de Martín de Vargas. No se afirma un motivo único del barrio.



A NR13 · 8 C. del Humilladero · julio 2021 · Google Street View. Fuente.

Humilladero/Cebada: bandas altas con malla de celdas hexagonales delante de un fondo oscuro.




B NR07 · 4 C. de Martín de Vargas · abril 2024 · Google Street View. Fuente.

Martín de Vargas: banda vertical de perforaciones circulares junto a los miradores.


P25 · Despiece y comparación

D1. La repetición dentro de una celosía

DOS MATRICES · celda hexagonal y taladro circular




banda alta · Cebada




franja vertical · Martín de Vargas

D2. Las tres variables geométricas

DETALLE ANALÍTICO · hueco / nervio / repetición





2 posiciones documentadas · Sectores 6, 12. Coordenadas de cámara.

Variante / qué comparar. Dos variantes localizadas de porosidad geométrica: forma del hueco, paso de repetición, ancho del nervio y organización en banda.

Límite. No se confirma material, función de ventilación ni porcentaje de hueco con precisión. No equivale a un revestimiento cerámico repetido en todo el barrio.

Evidencia: NR13, NR07.

Diagramas sin escala. No son propuestas de edificio ni detalles de ejecución.

Lo que no se convierte en patrón





Placa de calle y colección de imágenes

SV020 muestra señalética cerámica localizada. SV036 muestra objetos enmarcados cuyo material no está confirmado. Ninguno justifica un patrón de azulejos extendido por el radio. Por eso no existe una ficha general de «cerámica, imágenes y ornamento».

Estructura única del barrio

No está demostrada. El entramado se explica como tipo documentado y caso visible; ni el revoco ni el ladrillo visto permiten asignar el sistema resistente oculto a todo un inmueble.

«Típico» no significa «exclusivo»

Balcón, reja, zócalo y persiana aparecen también fuera del Rastro. El catálogo muestra su combinación y variaciones locales, no una identidad exclusiva.

Habitación y uso social

La ropa tendida, las pantallas y los objetos son visibles. No se deducen composición de hogares, ingresos, rutinas ni satisfacción residencial.

Datos sin geometría no son ausencia

El servicio municipal devolvió 2.186 registros de puestos con geometría nula. Se conserva la respuesta para auditoría, pero no se dibujan coordenadas inventadas ni se informa de cero puestos dentro del círculo.

Conclusiones del catálogo

La unidad predominante del inventario es colectiva

El 91,2 % de los polígonos interiores está etiquetado apartments. Dentro de esa etiqueta coexisten frentes estrechos, bloques mayores, corralas y obras contemporáneas: no es un único sistema constructivo.

El orden más repetido se encuentra en las relaciones

Huecos alineados, base diferenciada, planta baja comercial y piezas añadidas se repiten en posiciones distintas. Son más sólidos como objeto de estudio que un supuesto motivo decorativo único.

La sección aclara lo que la foto mezcla

Balcón, galería, reja, toldo y filtro exterior ocupan planos diferentes. El zócalo y los huecos bajos cambian respecto al suelo inclinado. La perspectiva por sí sola no explica estas relaciones.

La diferencia territorial importa

El anillo incluye avenidas, nodos de tráfico, bloques del sur y calles estrechas del núcleo. La comparación no se limita a la imagen comercial histórica del Rastro.

Las singularidades tienen nombre y lugar

Entramado visible en Carlos Arniches, filtros de Vara de Rey, rehabilitación de Escuelas Pías y celosía de Cebada se presentan como casos localizados. Su interés no depende de fingir que dominan el barrio.

El límite pendiente está definido

Falta un censo frente a frente con idéntica ficha, observación dominical completa y acceso autorizado a interiores. La cobertura de doce sectores permite comparar el ámbito, pero no certificar que se haya catalogado todo elemento visible.

Fuentes documentales

D0 · Instantánea OSM local y recorte propio

COORDENADAS_*_600M.csv; centro 40.407576, -3.707172; círculo de 600 m en EPSG:25830. Datos © colaboradores de OpenStreetMap.

Abrir fuente original

D1 · Universidad Autónoma de Madrid · Centro Cultural La Corrala

Descripción de la planta en U/O, origen hacia 1860 y rehabilitación de Carlos Arniches 3 y 5.

Abrir fuente original

D2 · Santa Cruz-Astorqui y Del Río · CSIC, 2014

Modelo de comportamiento estructural de muros entramados de madera en el siglo XIX en España. DOI 10.3989/ic.14.030. Marco tipológico, no diagnóstico de edificios concretos.

Abrir fuente original

D3 · Ayuntamiento de Madrid / EMVS · Vara de Rey 12

Ficha de 22 viviendas: balconada, ventanales y cerramientos móviles.

Abrir fuente original

D4 · Ayuntamiento de Madrid · Características de los puestos

Descripción oficial de dimensiones, estructura tubular y ocupación del mercadillo.

Abrir fuente original

Además: fotografías de Google Maps/Street View con atribución y fecha individual; inventario OSM local y dos referencias editoriales aportadas por el usuario. Las páginas y fuentes web se consultaron el 21-22 de septiembre de 2026.

Fuentes documentales / continuación

D5 · Ayuntamiento de Madrid · Autorizaciones de venta

La página consultada distingue montaje 8-9 h, venta 9-15 h y retirada 15-16 h en domingos y festivos.

Abrir fuente original

D6 · Geoportal de Madrid · Puestos Rastro, capa 11

Consulta paginada: 2.186 registros con atributos; geometría no devuelta incluso con returnGeometry=true. Sin inferir cero puestos ni asignar todos al círculo.

Abrir fuente original

D7 · UNED · La arquitectura de la UNED

Centro en Escuelas Pías: biblioteca en la antigua iglesia y aulario, proyecto de Linazasoro.

Abrir fuente original

D8 · Ministerio de Cultura · Rehabilitación de Tabacalera

La fuente registra recepción de obras de fachadas, cubiertas y carpinterías el 15-09-2025: las vistas históricas no describen por sí solas el estado actual.

Abrir fuente original

Además: fotografías de Google Maps/Street View con atribución y fecha individual; inventario OSM local y dos referencias editoriales aportadas por el usuario. Las páginas y fuentes web se consultaron el 21-22 de septiembre de 2026.

Registro de fotografías y posiciones

NR01 · 17 C. de Mira el Sol · enero 2022 · Google Street View
40.4071574, -3.7066276 · 66 m al centro · S6 · Abrir panorama original

NR02 · 12 C. del Duque de Alba · marzo 2022 · Google Street View
40.4116673, -3.7066419 · 456 m al centro · S1 · Abrir panorama original

NR03 · 7 C. del Mesón de Paredes · marzo 2022 · Google Street View
40.4113988, -3.7050540 · 461 m al centro · S2 · Abrir panorama original

NR04 · 46 C. de Lavapiés · septiembre 2021 · Google Street View
40.4096268, -3.7021646 · 482 m al centro · S3 · Abrir panorama original

NR05 · 4 C. Provisiones · marzo 2022 · Google Street View
40.4075105, -3.7016567 · 468 m al centro · S4 · Abrir panorama original

NR06 · 1 C. de Miguel Servet · abril 2024 · Google Street View
40.4054612, -3.7024776 · 462 m al centro · S5 · Abrir panorama original

NR07 · 4 C. de Martín de Vargas · abril 2024 · Google Street View
40.4045416, -3.7031972 · 477 m al centro · S6 · Abrir panorama original

NR08 · 14 Calle del Gasómetro · mayo 2024 · Google Street View
40.4034626, -3.7078946 · 461 m al centro · S7 · Abrir panorama original

NR09 · 17 Calle de San Isidoro de Sevilla · mayo 2024 · Google Street View
40.4038924, -3.7094288 · 452 m al centro · S8 · Abrir panorama original

NR10 · P.º de los Olmos · mayo 2019 · Google Street View
40.4062960, -3.7113290 · 380 m al centro · S9 · Abrir panorama original

NR11 · 4 Gran Vía de San Francisco · mayo 2024 · Google Street View
40.4076469, -3.7123034 · 435 m al centro · S10 · Abrir panorama original

NR12 · 14 C. del Mediodía Grande · julio 2021 · Google Street View
40.4100358, -3.7112356 · 440 m al centro · S11 · Abrir panorama original

Registro de fotografías y posiciones / continuación

NR13 · 8 C. del Humilladero · julio 2021 · Google Street View
40.4109210, -3.7104657 · 465 m al centro · S12 · Abrir panorama original

NR14 · 3 Pl. de Arturo Barea · junio 2025 · Google Street View
40.4083411, -3.7040053 · 282 m al centro · S3 · Abrir panorama original

NR15 · 3 Pl. de Arturo Barea · junio 2025 · Google Street View
40.4085596, -3.7035339 · 327 m al centro · S3 · Abrir panorama original

SV001 · Antigüedades Barranco / Ribera de Curtidores · agosto 2016 · D Online
40.4076084, -3.7071688 · 4 m al centro · S1 · Abrir panorama original

SV002 · 5 C. de San Cayetano · marzo 2022 · Google
40.4091249, -3.7068618 · 174 m al centro · S1 · Abrir panorama original

SV003 · 5 C. de San Cayetano · marzo 2022 · Google
40.4091249, -3.7068618 · 174 m al centro · S1 · Abrir panorama original

SV004 · 8 Plaza del Gral. Vara de Rey · marzo 2022 · Google Street View
40.4095298, -3.7081094 · 231 m al centro · S12 · Abrir panorama original

SV005 · 8 Plaza del Gral. Vara de Rey · marzo 2022 · Google Street View
40.4095298, -3.7081094 · 231 m al centro · S12 · Abrir panorama original

SV006 · 8 Plaza del Gral. Vara de Rey · marzo 2022 · Google Street View
40.4095298, -3.7081094 · 231 m al centro · S12 · Abrir panorama original

SV007 · Museo de Artes y Tradiciones Populares · mayo 2021 · José María
40.4088489, -3.7082331 · 168 m al centro · S12 · Abrir panorama original

SV008 · Museo de Artes y Tradiciones Populares · mayo 2021 · José María
40.4088489, -3.7082331 · 168 m al centro · S12 · Abrir panorama original

SV009 · 46 C. de Embajadores · marzo 2022 · Google Street View
40.4085176, -3.7048963 · 220 m al centro · S3 · Abrir panorama original

Registro de fotografías y posiciones / continuación

SV010 · 46 C. de Embajadores · marzo 2022 · Google Street View
40.4085176, -3.7048963 · 220 m al centro · S3 · Abrir panorama original

SV011 · Lavapiés · septiembre 2016 · Jaime Pulido Zazo
40.4079954, -3.7025806 · 392 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV012 · Lavapiés · septiembre 2016 · Jaime Pulido Zazo
40.4079954, -3.7025806 · 392 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV013 · 14 Pl. de Cascorro · junio 2021 · Google Street View
40.4112484, -3.7072261 · 408 m al centro · S1 · Abrir panorama original

SV014 · 5 C. de la Ruda · marzo 2022 · Google Street View
40.4103469, -3.7075884 · 310 m al centro · S1 · Abrir panorama original

SV015 · 5 C. de la Ruda · marzo 2022 · Google Street View
40.4103469, -3.7075884 · 310 m al centro · S1 · Abrir panorama original

SV016 · 9 C. de Mira el Río Alta · julio 2021 · Google Street View
40.4088079, -3.7092647 · 224 m al centro · S11 · Abrir panorama original

SV017 · 9 C. de Mira el Río Alta · julio 2021 · Google Street View
40.4088079, -3.7092647 · 224 m al centro · S11 · Abrir panorama original

SV018 · 14 C. de Mira el Río Baja · enero 2022 · Google Street View
40.4078482, -3.7087958 · 141 m al centro · S10 · Abrir panorama original

SV019 · 9 C. del Carnero · marzo 2022 · Google Street View
40.4082752, -3.7085709 · 142 m al centro · S11 · Abrir panorama original

SV020 · 9 C. del Carnero · marzo 2022 · Google Street View
40.4082752, -3.7085709 · 142 m al centro · S11 · Abrir panorama original

SV021 · 20 C. de Carlos Arniches · enero 2022 · Google Street View
40.4079161, -3.7084270 · 113 m al centro · S11 · Abrir panorama original

Registro de fotografías y posiciones / continuación

SV022 · 8 Pl. del Campillo del Mundo Nuevo · enero 2022 · Google Street View
40.4067537, -3.7085921 · 151 m al centro · S9 · Abrir panorama original

SV023 · 8 Pl. del Campillo del Mundo Nuevo · enero 2022 · Google Street View
40.4067537, -3.7085921 · 151 m al centro · S9 · Abrir panorama original

SV024 · 18 C. de Rodas · enero 2022 · Google Street View
40.4082010, -3.7060902 · 115 m al centro · S3 · Abrir panorama original

SV025 · 10 C. de Fray Ceferino González · febrero 2022 · Google Street View
40.4087151, -3.7062988 · 147 m al centro · S2 · Abrir panorama original

SV026 · 9 C. de Peña de Francia · enero 2022 · Google Street View
40.4073809, -3.7060560 · 97 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV027 · 4 C. del Casino · julio 2021 · Google Street View
40.4070524, -3.7042473 · 255 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV028 · 4 C. del Casino · julio 2021 · Google Street View
40.4070524, -3.7042473 · 255 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV029 · Mercado de San Fernando · febrero 2021 · Virtualy
40.4076880, -3.7035987 · 303 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV030 · 20 C. de Tribulete · marzo 2022 · Google Street View
40.4074578, -3.7033057 · 328 m al centro · S4 · Abrir panorama original

SV031 · 10 C. de los Cabestreros · marzo 2022 · Google Street View
40.4092696, -3.7046285 · 286 m al centro · S3 · Abrir panorama original

SV032 · 7 Tr.ª de los Cabestreros · marzo 2022 · Google Street View
40.4087914, -3.7046868 · 250 m al centro · S3 · Abrir panorama original

SV033 · 53 C. del Amparo · marzo 2022 · Google Street View
40.4091490, -3.7026625 · 421 m al centro · S3 · Abrir panorama original

Registro de fotografías y posiciones / continuación

SV034 · Jadminer S.L. · diciembre 2019 · Oscar Duran
40.4103832, -3.7044347 · 389 m al centro · S2 · Abrir panorama original

SV035 · 13 C. del Oso · marzo 2022 · Google Street View
40.4096199, -3.7049786 · 293 m al centro · S2 · Abrir panorama original

SV036 · 11 C. del Oso · marzo 2022 · Google Street View
40.4096656, -3.7048750 · 303 m al centro · S2 · Abrir panorama original

SV037 · 25 C. de Sta. Ana · agosto 2018 · Google Street View
40.4094224, -3.7092205 · 269 m al centro · S12 · Abrir panorama original

SV038 · Taller De Bordado - Yolanda Andrés - Madrid · enero 2017 · D Online
40.4106797, -3.7057124 · 366 m al centro · S2 · Abrir panorama original