

Análisis de mantenencias

Total mantencione
s

77

Total máquinas

28


Promedio mantencione
s por línea

25.7

Línea con
más mantencione
s

TermoPan
el





49 mantenciones



Resumen por línea

Línea	Cant.	%	% Acum.
TermoPanel	49	63.6%	63.6%
Europeo	26	33.8%	97.4%
Corte de Cristales	2	2.6%	100.0%

Ordenado desde la línea con más mantenencias a la que tiene menos.



Últimas 20 mantenencias registradas

Fecha	Máquina	Tipo	Estado	Técnico	Tiempo de paro
2025-12-08	Selladora Automatica	preventiva	realizada	admin	300 min
2025-12-08	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-08	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-08	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-08	Selladora Automatica	correctiva	realizada	mauricio	30 min
2025-12-08	Cortadora de Perfiles de pvc Europea	correctiva	realizada	Pedro	150 min
2025-12-06	Soldadora Europeo	correctiva	realizada	Pedro	11 min
2025-12-06	Soldadora Europeo	preventiva	realizada	Willy	300 min
2025-12-06	Selladora Automatica	preventiva	realizada	Willy	10 min
2025-12-05	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-05	Selladora Automatica	correctiva	realizada	mauricio	25 min
2025-12-04	Selladora Automatica	correctiva	realizada	mauricio	65 min
2025-12-04	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-04	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-04	Lavadora	preventiva	realizada	admin	60 min
2025-12-03	Selladora Automatica	correctiva	realizada	mauricio	258 min
2025-12-03	Spacer	correctiva	realizada	mauricio	60 min
2025-12-02	Cortadora de Perfiles de pvc Europea	correctiva	realizada	Willy	12 min
2025-12-02	Selladora Automatica	correctiva	realizada	mauricio	20 min
2025-11-28	Spacer	correctiva	realizada	Willy	19 min