INFORME FOTOGRÁFICO

1. DATOS EXPEDIENTE

- **Titular de la instalación:** JOSE IGNACIO CASADO ORTEGA (N.I.F.: 02603542B)

- **Emplazamiento de la actuación:** Avenida del Santuario de Valverde, nº 75 L 28049 Madrid

- **Referencia Catastral:** 1853978VK4815D0001XA

- **Coordenadas UTM:**

    X: 441704.249

    Y: 4485035.107)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA


La intervención, ejecutada materialmente por la empresa instaladora habilitada PEVAQ ENERGIA SL, se corresponde con la actuación: "RES060: Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico".

En concreto, la ejecución de los trabajos ha consistido en el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes sistemas de alta eficiencia:

- KOSNER modelo AQUARIS MD BIBLOC CON ACUMULADOR INTEGRADO.

A continuación se expone la memoria fotográfica que ilustra el estado de las instalaciones previo al inicio de las obras ("Situación Anterior") y tras su completa finalización ("Situación Posterior").

3. SITUACIÓN ANTERIOR A LA ACTUACIÓN



Eliminación Equipo Antiguo



Equipo Antiguo 1

4. SITUACIÓN POSTERIOR A LA ACTUACIÓN



Control Temperatura Nuevos



Depósitos De Inercia 1



Depósitos De Inercia 2




Depósitos De Inercia Nuevos



Equipos Nuevos Exterior



Equipos Nuevos Frontal



Número De Serie Equipos Nuevos



Sala Equipos Nuevo