INFORME FOTOGRÁFICO

1. DATOS EXPEDIENTE

- **Titular de la instalación:** DIEGO CANO PINTOS (N.I.F.: 50409924L)

- **Emplazamiento de la actuación:** Calle Itálica, nº 1A 28290 Las Rozas de Madrid - Madrid

- **Referencia Catastral:** 3378003VK2837N0001YR

- **Coordenadas UTM:**

    X: 423090.792

    Y: 4487298.492)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA

La intervención, ejecutada materialmente por la empresa instaladora habilitada PEVAQ ENERGIA SL, se corresponde con la actuación: "RES060: Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico".

En concreto, la ejecución de los trabajos ha consistido en el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes sistemas de alta eficiencia:

- KOSNER modelo AQUARIS MX HT PRO R-290 MONOBLOC.

A continuación se expone la memoria fotográfica que ilustra el estado de las instalaciones previo al inicio de las obras ("Situación Anterior") y tras su completa finalización ("Situación Posterior").

3. SITUACIÓN ANTERIOR A LA ACTUACIÓN



Modelo Caldera



Sala Calderas Antigua

4. SITUACIÓN POSTERIOR A LA ACTUACIÓN




Control Honeywell Home



Control Temperatura



Depósitos De Inercia 2




Depósitos De Inercia



Depósitos De Inercia Vista General



Foto Equipo Nuevo Exterior



Placa Características Bomba De Calor