INFORME FOTOGRÁFICO

1. DATOS EXPEDIENTE

- **Titular de la instalación:** JUAN FUICA LARRAÑAGA (N.I.F.: 30668235N)

- **Emplazamiento de la actuación:** Calle Castillo de Aulencia, nº 7 28692 Villanueva de la Cañada

- **Referencia Catastral:** 0010009VK2801N0001WT

- **Coordenadas UTM:**

    X: 419938.033

    Y: 4480978.253)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA

La intervención, ejecutada materialmente por la empresa instaladora habilitada PEVAQ ENERGIA SL, se corresponde con la actuación: "RES060: Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico".

En concreto, la ejecución de los trabajos ha consistido en el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes sistemas de alta eficiencia:

- KOSNER modelo AQUARIS D HT R-290 MONOBLOC.

A continuación se expone la memoria fotográfica que ilustra el estado de las instalaciones previo al inicio de las obras ("Situación Anterior") y tras su completa finalización ("Situación Posterior").

3. SITUACIÓN ANTERIOR A LA ACTUACIÓN



Eliminación Caldera Antigua



Sistema Antiguo



Sistema Antiguo 2

4. SITUACIÓN POSTERIOR A LA ACTUACIÓN



Depósito De Inercia



Eliminación Sistema Antiguo



Número De Serie Equipo Nuevo



Sistema Nuevo Control



Sistema Nuevo Exterior