INFORME FOTOGRÁFICO

1. DATOS EXPEDIENTE

- **Titular de la instalación:** PEDRO MARIA SIERRA BENAYAS (N.I.F.: 07747233M)

- **Emplazamiento de la actuación:** Calle de Vicente Aleixandre, nº 13 28702 San Sebastián de

- **Referencia Catastral:** 6498107VK4869N0001OT

- **Coordenadas UTM:**

    X: 446283.771

    Y: 4489613.959)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA

La intervención, ejecutada materialmente por la empresa instaladora habilitada PEVAQ ENERGIA SL, se corresponde con la actuación: "RES060: Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico".

En concreto, la ejecución de los trabajos ha consistido en el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes sistemas de alta eficiencia:


- KOSNER modelo AQUARIS D HT R-290 MONOBLOC.

A continuación se expone la memoria fotográfica que ilustra el estado de las instalaciones previo al inicio de las obras ("Situación Anterior") y tras su completa finalización ("Situación Posterior").

3. SITUACIÓN ANTERIOR A LA ACTUACIÓN



Sistema Antiguo



Sistema Antiguo Modelo

4. SITUACIÓN POSTERIOR A LA ACTUACIÓN



Emplazamiento Sistema Antiguo



Sistema Nuevo Depósitos De Inercia



Sistema Nuevo Exteriores



Sistema Nuevo Placa De Características



Sistemas Nuevos Depósitos De Inercia