INFORME FOTOGRÁFICO

1. DATOS EXPEDIENTE

- **Titular de la instalación:** RICARDO SANCHEZ BALBUENA (N.I.F.: 52366900V)

- **Emplazamiento de la actuación:** Calle San Jaime 6B, Bajo

- **Referencia Catastral:** 2669030VK3726N00010D

- **Coordenadas UTM:**

    X: 432056.088

    Y: 4476933.374)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA

La intervención, ejecutada materialmente por la empresa instaladora habilitada ELECTRYCONSULTING ESPAÑA 2010, S.L., se corresponde con la actuación: "RES060: Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico".

En concreto, la ejecución de los trabajos ha consistido en el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes sistemas de alta eficiencia:

- Viessmann modelo Vitocal 222-S.

A continuación se expone la memoria fotográfica que ilustra el estado de las instalaciones previo al inicio de las obras ("Situación Anterior") y tras su completa finalización ("Situación Posterior").

3. SITUACIÓN ANTERIOR A LA ACTUACIÓN



Caldera Existente



Conexiones Sistema Antiguo

4. SITUACIÓN POSTERIOR A LA ACTUACIÓN



Control Del Sistema



Depósito De Inercia



Emplazamiento Caldera Antigua



Pantalla Del Sistema



Sala De Calderas



Unidad Exterior