INFORME FOTOGRÁFICO

1. DATOS EXPEDIENTE

- **Titular de la instalación:** (N.I.F.:)

- **Emplazamiento de la actuación:**

- **Referencia Catastral:** 6085027VK4758F0001ZX

- **Coordenadas UTM:**

    X: 445738.446

    Y: 4478205.662)

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA

La intervención, ejecutada materialmente por la empresa instaladora habilitada PEVAQ ENERGIA SL, se corresponde con la actuación: "RES060: Sustitución de caldera de combustión por una bomba de calor de accionamiento eléctrico".

En concreto, la ejecución de los trabajos ha consistido en el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes sistemas de alta eficiencia:

- KOSNER modelo AQUARIS MD HT PRO R-290 MONOBLOC.

A continuación se expone la memoria fotográfica que ilustra el estado de las instalaciones previo al inicio de las obras ("Situación Anterior") y tras su completa finalización ("Situación Posterior").

3. SITUACIÓN ANTERIOR A LA ACTUACIÓN



Sistema Antiguo Sala De Calderas



Sistema Antiguo

4. SITUACIÓN POSTERIOR A LA ACTUACIÓN



Depósitos De Inercia



Emplazamiento Sistema Antiguo Con Depósitos De Inercia



Sistema Nuevo Exterior