

Cliente: 486728 - GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE SL

Marca/Modelo: SEAT/Nuevo León 2.0 Tdi 85kw S&S Style Go

Nombre del conductor: Javier g

Teléfono: 666421241

Matrícula: 2653LTG

Lugar de Salida: Valencia

Fecha Salida: 07/06/2024

Hora Salida: 12:27:26

Km. Salida: 107832

Lugar de Entrada: Valencia

Fecha Entrada: 07/06/2024

Hora Entrada: 12:27:26

Km. Entrada: 107832

ITV en vigor hasta: Ver F. T.

Seguro Válido hasta: Ver Póliza

Combustible: ~~Gas-oil~~ / Gasolina☒ - 1/8 - 2/8 - 3/8 - 4/8 - 5/8 - 6/8 - 7/8 - Lleno

Neumáticos delanteros (marca): Goodyear

Medida: 205 / 55 R 16 94 W

Prof.izqdo: 65

Prof.dcho: 6.5

Neumático traseros (marca): Goodyear

Medida: 205 / 55 R 16 94 W

Prof.izqdo: 6.5

Prof.dcho: 6.5

Rueda de repuesto: ☒

Rueda Emergencia

Tapacubos ☐Llantas ☒Ninguno ☐Herramientas: ☒Limpieza del vehículo: Limpio ☒ Sucio ☐ Muy sucio ☐

ELEMENTOS ENTREGADOS

Documentación

Ficha Técnica	☒ Sí
Permiso Circulación	☒ Sí
Seguro en vigor	☒ Sí
Libro Mtto/Gtía	☒ Sí
Manual Fcte.	☒ Sí
Doble llaves	☐ No

Accesorios Interiores

Kit LeasePlan	☒ Sí
Bluetooth	☒ Sí
Separador de carga	☐ No
Bandeja	☒ Sí
Radio	☒ Sí
Extintor	☐ No
GPS	☒ Sí

Accesorios Exteriores

Barras Techo	☐ No
Baca	☐ No
Escalera	☐ No
Enganche	☐ No
Capota	☐ No
Cabestrante	☐ No
Motobomba	☐ No

ESTADO DEL VEHÍCULO

Daños Exteriores

(Marca la casilla correspondiente)

Sin Daños / Con Daños

Parte delantera

1. Parabrisas	☒	☐
2. Capó	☒	☐
3. Paragolpes	☒	☐
4. Faros delanteros	☒	☐

Costado izquierdo

5. Aletas y puertas	☒	☐
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Parte trasera


6. Capó o portón	☒	☐
7. Luneta trasera	☒	☐
8. Paragolpes	☒	☐
9. Faros traseros	☒	☐

Costado derecho

10. Aletas y puertas	☒	☐
----------------------	-------------------------------------	--------------------------

Bajos / Altos

11. Llantas y tapacubos	☒	☐
12. Techo / Capota	☒	☐
13. Antena	☒	☐
14. Cubrecarter	☒	☐





Daños Interiores

(Marca la casilla correspondiente)

Sin Daños / Con Daños

Tapicería asientos	☒	☐
Tejido techo	☒	☐
Moqueta	☒	☐
Guarnecido de puertas	☒	☐
Salpicadero	☒	☐
Zona de Carga	☒	☐
Bandeja Trasera	☒	☐



Te comunicamos que tus datos serán tratados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General 2016/679 de Protección de Datos (RGPD), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa que lo complementa. Estos datos serán tratados con absoluta confidencialidad y utilizados por LeasePlan para la correcta prestación del servicio contratado. Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación y portabilidad de los datos facilitados, así como de oposición al tratamiento de los mismos, mediante envío de correo electrónico: privacyofficer@leaseplan.es

Conforme Cliente/Conductor

25410593D

D.N.I. / Firma

Observaciones