

Cliente: 407699 - COMPANYIA GENERAL D AIGUES CATALUNY

Marca/Modelo: RENAULT INDUST./Express Confort 1.5 Blu e

Nombre del conductor: Eulalia mas

Teléfono: 690810231

Matrícula: 3264MDB

Lugar de Salida: Barcelona

Fecha Salida: 13/05/2024

Hora Salida: 12:50:41

Km. Salida: 23672

Lugar de Entrada: Barcelona

Fecha Entrada: 13/05/2024

Hora Entrada: 12:50:41

Km. Entrada: 23672

ITV en vigor hasta: Ver F. T.

Seguro Válido hasta: Ver Póliza

Combustible: Gas-oil / Gasolina
0 - 1/8 - 2/8 - 3/8 - 4/8 - 5/8 - 6/8 - 7/8 - Lleno

Neumáticos delanteros (marca): Taurus

Medida: 185 / 65 R 15 88 T

Prof.izqdo: 8

Prof.dcho: 8

Neumático traseros (marca): Kumho

Medida: 185 / 65 R 15 88 T

Prof.izqdo: 6

Prof.dcho: 6

Rueda de repuesto: ☒ Rueda ConvencionalTapacubos ☒ Llantas ☐ Ninguno ☐Herramientas: ☒Limpieza del vehículo: Limpio ☒ Sucio ☐ Muy sucio ☐

ELEMENTOS ENTREGADOS

Documentación

Ficha Técnica	☒ Sí
Permiso Circulación	☒ Sí
Seguro en vigor	☒ Sí
Libro Mtto/Gtía	☒ Sí
Manual Fcte.	☒ Sí
Doble llaves	☐ No

Accesorios Interiores

Kit LeasePlan	☒ Sí
Bluetooth	☒ Sí
Separador de carga	☒ Sí
Bandeja	☐ No
Radio	☒ Sí
Extintor	☐ No
GPS	☐ No

Accesorios Exteriores

Barras Techo	☐ No
Baca	☒ Sí
Escalera	☐ No
Enganche	☐ No
Capota	☐ No
Cabestrante	☐ No
Motobomba	☐ No

ESTADO DEL VEHÍCULO

Daños Exteriores

(Marca la casilla correspondiente)

Sin Daños / Con Daños

Parte delantera

1. Parabrisas	☒	☐
2. Capó	☒	☐
3. Paragolpes	☒	☐
4. Faros delanteros	☒	☐

Costado izquierdo

5. Aletas y puertas	☒	☐
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Parte trasera


6. Capó o portón	☒	☐
7. Luneta trasera	☒	☐
8. Paragolpes	☒	☐
9. Faros traseros	☒	☐

Costado derecho

10. Aletas y puertas	☒	☐
----------------------	-------------------------------------	--------------------------

Bajos / Altos

11. Llantas y tapacubos	☒	☐
12. Techo / Capota	☒	☐
13. Antena	☒	☐
14. Cubrecarter	☒	☐





Daños Interiores

(Marca la casilla correspondiente)

Sin Daños / Con Daños

Tapicería asientos	☒	☐
Tejido techo	☒	☐
Moqueta	☒	☐
Guarnecido de puertas	☒	☐
Salpicadero	☒	☐
Zona de Carga	☒	☐
Bandeja Trasera	☒	☐



Te comunicamos que tus datos serán tratados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General 2016/679 de Protección de Datos (RGPD), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa que lo complementa. Estos datos serán tratados con absoluta confidencialidad y utilizados por LeasePlan para la correcta prestación del servicio contratado. Podrás ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, limitación y portabilidad de los datos facilitados, así como de oposición al tratamiento de los mismos, mediante envío de correo electrónico: privacyofficer@leaseplan.es

Conforme Cliente/Conductor

46988025Z

D.N.I. / Firma

Observaciones