

ACTA DE DEVOLUCIÓN

REMITA ESTE DOCUMENTO AL DPTO. DE REMARKETING DE LEASEPLAN
AL EMAIL devolucion.vehiculos@leaseplan.es o AL FAX 91 490 18 04 / 91 4848802

Fecha de Devolución

(Datos del Acta de Devolución sujetos a peritación física posterior por compañía de peritaciones independiente)

Día/mes/año/ 07/03/25 Hora: 09:10 Persona que recepciona Jose

Compañía que recepciona TCD

Datos del Cliente y Persona que realiza la entrega

Nombre del Cliente (Compañía) UTE Aguas Pla de L'arc

Nombre y Apellidos (Usuario/Conductor) Carlos Serrano Monte

D.N.I. 45912951X

Teléfono Fijo/Móvil 666 421 461

Datos del Vehículo

Matrícula 4795-MRH

Kilómetros 23.254

Combustible: Gas-oil / Gasolina
0 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - Lleno

Marca CITROEN Color BLANCO

Modelo y Versión C-3

Daños Exteriores

(Marque la casilla correspondiente) Sin Daños / Con Daños

Parte delantera

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Parabrisas | ☐ | ☒ |
| 2. Capó | ☒ | ☐ |
| 3. Paragolpes | ☐ | ☒ |
| 4. Faros delanteros | ☒ | ☐ |

Costado izquierdo

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 5. Aletas y puertas | ☐ | ☒ |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|

Parte trasera




- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. Capó o portón | ☒ | ☐ |
| 7. Luneta trasera | ☒ | ☐ |
| 8. Paragolpes | ☐ | ☒ |
| 9. Faros traseros | ☒ | ☐ |

Costado derecho

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 10. Aletas y puertas | ☒ | ☐ |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Bajos/Altos

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11. Llantas y tapacubos | ☐ | ☒ |
| 12. Techo / Capota | ☒ | ☐ |
| 13. Antena | ☒ | ☐ |




Daños Interiores

(Marque la casilla correspondiente) Sin Daños / Con Daños

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Palanca/Volante | ☒ | ☐ |
| Tapicería asientos (serio) | ☒ | ☐ |
| Tejido techo | ☒ | ☐ |
| Moqueta | ☒ | ☐ |
| Alfombrillas | ☒ | ☐ |
| Guarnecido de puertas | ☐ | ☒ |
| Salpicadero | ☒ | ☐ |
| Bandeja Trasera | ☒ | ☐ |

Material Entregado

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ficha técnica | ☒ | ☐ |
| Permiso de Circulación | ☒ | ☐ |
| Libro de Mantenimiento | ☒ | ☐ |
| Manual del Fabricante | ☒ | ☐ |
| Tarjeta de Transporte | ☐ | ☒ |
| Recibo del seguro | ☐ | ☒ |
| Segundo juego de llaves | ☐ | ☒ |
| Cenicero/Mechero | ☐ | ☒ |
| Radio CD/MP3/DVD | ☒ | ☐ |
| CD Navegador/tarjeta SD | ☐ | ☒ |
| Tornillo Antirrobo | ☐ | ☒ |
| Rueda de repuesto/Kit anti pinchazos | ☒ | ☐ |



Conforme Cliente/Conductor
(Observaciones)

[Firma]

Fecha/Hora/Firma

Conforme Punto de Devolución
(Observaciones)

[Firma]

Fecha/Hora/Firma

Conforme Transporte
(Observaciones)

[Firma]

Fecha/Hora/Firma

Conforme Centro Logístico
(Observaciones)

[Firma]

Fecha/Hora/Firma

Ejemplar para Conductor/Cliente