

LeasePlan

ACTA DE DEVOLUCIÓN

REMITA ESTE DOCUMENTO AL DPTO. DE REMARKETING DE LEASEPLAN
AL EMAIL devolucion.vehiculos@leaseplan.es o AL FAX 91 490 18 04 / 91 4848802

Fecha de Devolución

(Datos del Acta de Devolución sujetos a peritación física posterior por compañía de peritaciones independiente)

Día/mes/año/ 24/01/25 Hora: 17:00 Persona que receptiona JAVIER PAVÓN

Compañía que receptiona CAETANO MOTORS CREDIT S.L.

Datos del Cliente y Persona que realiza la entrega

Nombre del Cliente (Compañía) RAFAEL ORTEGA GARCIA

Nombre y Apellidos (Usuario/Conductor) ALFONSO DE VALENCIA

D.N.I. 75755079W

Teléfono Fijo/Móvil 672702580

Datos del Vehículo

Matrícula 7017 KVV

Kilómetros 118604

Combustible: Gas-oil / Gasolina
o ☒ 1/4 - ☐ 1/2 - ☐ 3/4 - ☐ Lleno

Marca OPEL Color BLANCO

Modelo y Versión ASTOR ASTA

Daños Exteriores

(Marque la casilla correspondiente)

Parte delantera

- | | Sin Daños | Con Daños |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Parabrisas | ☒ | ☐ |
| 2. Capó | ☒ | ☐ |
| 3. Paragolpes | ☐ | ☒ |
| 4. Faros delanteros | ☐ | ☒ |

Costado izquierdo

- | | Sin Daños | Con Daños |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5. Aletas y puertas | ☒ | ☐ |

Parte trasera




- | | Sin Daños | Con Daños |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. Capó o portón | ☒ | ☐ |
| 7. Luneta trasera | ☒ | ☐ |
| 8. Paragolpes | ☐ | ☒ |
| 9. Faros traseros | ☐ | ☐ |

Costado derecho

- | | Sin Daños | Con Daños |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 10. Aletas y puertas | ☐ | ☒ |

Bajos/Altos

- | | Sin Daños | Con Daños |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 11. Llantas y tapacubos | ☒ | ☐ |
| 12. Techo / Capota | ☒ | ☐ |
| 13. Antena | ☒ | ☐ |



Daños Interiores

(Marque la casilla correspondiente)

- | | Sin Daños | Con Daños |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Palanca/Volante | ☒ | ☐ |
| Tapicería asientos | ☒ | ☐ |
| Tejido techo | ☒ | ☐ |
| Moqueta | ☒ | ☐ |
| Alfombrillas | ☒ | ☐ |
| Guarnecido de puertas | ☒ | ☐ |
| Salpicadero | ☒ | ☐ |
| Bandeja Trasera | ☒ | ☐ |

Material Entregado

- | | SI | NO |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ficha técnica | ☒ | ☐ |
| Permiso de Circulación | ☒ | ☐ |
| Libro de Mantenimiento | ☒ | ☐ |
| Manual del Fabricante | ☒ | ☐ |
| Tarjeta de Transporte | ☐ | ☒ |
| Recibo del seguro | ☒ | ☐ |
| Segundo juego de llaves | ☒ | ☐ |
| Cenicero/Mechero | ☒ | ☐ |
| Radio CD/MP3/DVD | ☒ | ☐ |
| CD Navegador/tarjeta SD | ☒ | ☐ |
| Tornillo Antirrobo | ☒ | ☐ |
| Rueda de repuesto/Kit anti pinchazos. | ☐ | ☒ |



Conforme Cliente/Conductor

(Observaciones)

24/01/25 17:00
Fecha/Hora/Firma

Conforme Punto de Devolución

(Observaciones)

CAETANO MOTORS
CONCESIONARIO VEHICULOS NUEVOS
SERVICIO OFICIAL
24/01/25 17:00
Fecha/Hora/Firma

Conforme Transporte

(Observaciones)

24/01/25 17:00
Fecha/Hora/Firma

Conforme Centro Logístico

(Observaciones)

24/01/25 17:00
Fecha/Hora/Firma

Ejemplar para Punto de Devolución