

ACTA DE DEVOLUCIÓN

REMITA ESTE DOCUMENTO AL DPTO. DE REMARKETING DE LEASEPLAN
AL EMAIL devolucion.vehiculos@leaseplan.es o AL FAX 91 490 18 04 / 91 4848802

Fecha de Devolución

(Datos del Acta de Devolución sujetos a peritación física posterior por compañía de peritaciones independiente)

Día/mes/año/ 24 / 04 / 25 Hora: 17:58 Persona que recepciona SUR ABARCA, SL

Compañía que recepciona SUR ABARCA SL

Datos del Cliente y Persona que realiza la entrega

Nombre del Cliente (Compañía) GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE

Nombre y Apellidos (Usuario/Conductor) JESUS DE MARCO

D.N.I. 46825219 W

Teléfono Fijo/Móvil 661238293

Datos del Vehículo

Matrícula 9977 LLM

Kilómetros 237658

Combustible: Gas-oil / Gasolina
0 - 1/4 - ~~1/2~~ - 3/4 - Lleno

Marca RENAULT Color BLANCO

Modelo y Versión KANGOO

Daños Exteriores

(Marque la casilla correspondiente) Sin / Con Daños / Daños

Parte delantera

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Parabrisas | ☒ | ☐ |
| 2. Capó | ☒ | ☐ |
| 3. Paragolpes | ☒ | ☐ |
| 4. Faros delanteros | ☒ | ☐ |

Costado izquierdo

- | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5. Aletas y puertas | ☒ | ☐ |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Parte trasera




- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 6. Capó o portón | ☒ | ☐ |
| 7. Luneta trasera | ☒ | ☐ |
| 8. Paragolpes | ☒ | ☐ |
| 9. Faros traseros | ☒ | ☐ |

Costado derecho

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 10. Aletas y puertas | ☒ | ☐ |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Bajos/Altos

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 11. Llantas y tapacubos | ☒ | ☐ |
| 12. Techo / Capota | ☒ | ☐ |
| 13. Antena | ☒ | ☐ |



VEHICULO INTERIOR SUCIO.
PACES DE USO

Daños Interiores


(Marque la casilla correspondiente) Sin / Con Daños / Daños

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Palanca/Volante | ☒ | ☐ |
| Tapicería asientos | ☒ | ☐ |
| Tejido techo | ☒ | ☐ |
| Moqueta | ☒ | ☐ |
| Alfombrillas | ☒ | ☐ |
| Guarnecido de puertas | ☒ | ☐ |
| Salpicadero | ☒ | ☐ |
| Bandeja Trasera | ☒ | ☐ |

Material Entregado

SI / NO

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ficha técnica | ☒ | ☐ |
| Permiso de Circulación | ☒ | ☐ |
| Libro de Mantenimiento | ☒ | ☐ |
| Manual del Fabricante | ☒ | ☐ |
| Tarjeta de Transporte | ☒ | ☐ |
| Recibo del seguro | ☒ | ☐ |
| Segundo juego de llaves | ☒ | ☐ |
| Cenicero/Mechero | ☒ | ☐ |
| Radio CD/MP3/DVD | ☒ | ☐ |
| CD Navegador/tarjeta SD | ☒ | ☐ |
| Tornillo Antirrobo | ☒ | ☐ |
| Rueda de repuesto/Kit anti pinchazos. | ☒ | ☐ |



Conforme Cliente/Conductor
(Observaciones)

Jesús de Marco

Fecha/Hora/Firma

Conforme Punto de Devolución.
(Observaciones)

SUR ABARCA
24/04/25

Fecha/Hora/Firma

Conforme Transporte
(Observaciones)

Fecha/Hora/Firma

Conforme Centro Logístico
(Observaciones)

Fecha/Hora/Firma

Ejemplar para Punto de Devolución