

Checksheet Details

OP No. : R-S35	Location: MUSHOLA PANORAMA
Planning Date: 2024-09-09	Actual Date: 2024-09-09
Document Number: LD-MTC-10-0050	User: Ujang
Remark:	

Preventive Maintenance

Atap Plafon

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi Plafon		V				
Cek List Plafon		V				
Cek kondisi cat plafon		V				

Dinding

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek Kondisi Dinding		V				
Cek kondisi kaca jendela		V				
Cek kondisi Cat Dinding		V				

Lantai

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi lantai		V				

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kebersihan lantai		V				
Cek kondisi cat _keramik lantai		V				

Pendingin Ruangan

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi suhu ruangan		V				Menggunakan kipas angin
Cek kebocoran AC						
Cek kondisi fungsi AC						

Exhaust Fan

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi Fan		V				
Cek suara Fan		V				
Cek kebersihan Fan		V				

Lampu

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi Lampu		V				
Cek kebersihan lampu		V				
Cek saklar		V				

Pintu

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi pintu		V				
Cek fungsi pintu		V				
Cek pergerakan pintu		V				

Jendela Ruangan

Description	Spec	B	D	R	P	Remarks
Cek kondisi Jendela						tidak pakai jendela
Cek pergerakan jendela						
Cek fungsi kunci jendela						