



Vehicle inspection report

🤣 تقرير فحص مركبة



























































Q



fahisksa





Vehicle Pictures














































operation@fahis.sa







































Inspection Points

Suspension and Steering



التعليق والتوجية

جلود عمود التوازن الخلفي RR stabilizer bushing

العكوس الامامية والصوف

FR Axle & Axle Seal

تغير جلود عكوس امامي

عمود الكردان

Drive shaft

مساعدات خلفية

RR Shock absorber

تهريبزيت

عكوس الدفرنس والصوف RR Axle &oil seal

علبة الدبل

Transfer Case

مسامير التوازن الامامية

FR Stabilizer links

الاذرعة

Tie Rod

اذرعه مقصات خلفيه














0580516200











مروحة المكيف الداخلية (تدفق الهواء) AC Fan (air flow)













fahisksa




















operation@fahis.sa





























صوت الدبل Transfercase noise



operation@fahis.sa

























Vehicle External Notes

الملاحظات الخارجية على هيكل المركبة



حكات



(1)

0



حکات



مرشوش لکر





مرشوش





مرشوش

















Vehicle External Notes

الملاحظات الخارجية على هيكل المركبة



مرشوش وباهت





مرشوش






0



حكه بسيطه





حكات







حكات





















الملاحظات الخارجية على هيكل المركبة



حكات







كسر في القزاز











