危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
1	Proses penerimaan material	R, N	Gulungan bahan	Tertimpa material	S - 0038 - 2	S	Cidera pada kaki	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	1	2	2	Rendah					
				Kelebihan Beban	H - 0183 - 2	H	Cidera Otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Training Ergonomi Survey ergonomi SOP angkat angkut	2	1	2	Rendah					
2	Menyalakan panel dan mesin	R, NSU	Listrik	Kesetrum	S - 0039 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0040 - 4	S	Kebakaran	Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0005 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
3	Setting mesin oleh operator (contoh : ketebalan dan tekanan sesuai dengan jenis bahan)	R, N	Mesin cutting	Terjepit	S - 0041 - 8	S	Cidera pada tangan	Permenaker No 38 tahun 2016	Pemasangan sensor Lisensi internal operator mesin SOP pengoperasian dan perawatan mesin cutting beam, cutting atom, cutting swing arm	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah
		R, N	Posisi tubuh	Menunduk	H - 0184 - 2	H	Kelelahan, sakit pada otot leher	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	1	2	2	Rendah					
				Berdiri terus	H - 0185 - 4	H	Kelelahan	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi penyediaan kursi ergonomi untuk istirahat	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		E	Penanganan luka gores/potong	Blood borne pathogen	H - 0186 - 2	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius	1	2	2	Rendah					
4	Proses transportasi material cutting menggunakan troli	R, N	Troli material	Tertabrak	S - 0011 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0012 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0044 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenkes no 48 tahun 2016	Briefing cara penggunaan troli Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang	Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
				Kelebihan Beban	H - 0045 -6	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenkes no 48 tahun 2016	Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala	2	3	6	Sedang	Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
5	Persiapan proses cutting, transportasi cuttting board menggunakan troli	R, N	Troli material	Tertabrak	S - 0011 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0012 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0046 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenkes no 48 tahun 2016	Briefing cara penggunaan troli Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang	Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
				Kelebihan Beban	H - 0047 -6	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenkes no 48 tahun 2016	Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala	2	3	6	Sedang	Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
6	Pengambilan pisau cutting dari ruang cutting dies menggunakan troli	R, N	Troli	Tertabrak	S - 0011 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
	dies menggunakan troli			Terlindas roda	S - 0012 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
				Posisi dorong tidak ergonomis	H - 0048 - 4	H	Cidera Otot (Keselo/terkilir)	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenkes no 48 tahun 2016	Briefing cara penggunaan troli Survey ergonomi secara berkala	2	2	4	Sedang	Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
				Kelebihan Beban	H - 0049 -6	H	Cidera otot	Permenkes No 70 Tahun 2016 Permenkes no 48 tahun 2016	Dilakukan dengan 2 orang Survey ergonomi secara berkala	2	3	6	Sedang	Training ergonomi secara berkala	1	2	2	Rendah
		R, N	Pisau Cutting	Tergores	S - 0048- 2	S	Luka sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli dan penyimpanan pisau gunting diatas troli dan penggunaan sepatu tertutup	2	1	2	Rendah					
				Tertimpa	S - 0049- 2	S	Luka memar/sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli dan penyimpanan pisau gunting diatas troli	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka gores/potong	Blood borne pathogen	H - 0011 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, Vaksin & Penyediaan tempat sampah infeksius	1	3	3	Rendah					
7	Persiapan dan pembersihan pisau cutting	R, N	Pisau Cutting	Tergores	S - 0048- 2	S	Luka sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penanganan dan pembersihan pisau cutting oleh pengawas secara berkala dan penggunaan sepatu tertutup	2	1	2	Rendah					
				Tertimpa	S - 0049- 2	S	Luka memar/sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja penanganan dan pembersihan pisau cutting oleh pengawas secara berkala	1	2	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja : A1 - Produksi
Area : Cutting
Tanggal Penilaian : April 2023
Tanggal Review : April 2023

Jumlah Personel : Orang
Penanggung Jawab :
Tim Penilai : HSE team

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		E	Penanganan luka gores/potong	Blood borne pathogen	H - 0011 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, Vaksin & Penyediaan tempat sampah infeksius	1	3	3	Rendah					
8	Ganti cutting board	R, N	Cutting board	Tertimpa	S - 0043 - 6	S	Cidera kaki	UU No.1 Tahun 1970	Pengangkatan dilakukan oleh 2 orang Penggunaan sepatu tertutup Training ergonomi_cara angkat angkut	1	3	3	Rendah					
				Kelebihan beban	H - 0188 - 4	H	Cidera Otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Training Ergonomi Survey ergonomi SOP angkat angkut	2	2	4	Sedang					
				Timbulan limbah cutting board	E - 0164 - 2	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Prosedur penanganan limbah padat non B3 Training limbah padat non B3 Pembuangan limbah cutting board ke supplier	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0189 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
9	Penggunaan cutting dies	R, N	Cutting dies	Tergores	S - 0044 - 2	S	Luka sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja SOP Proses cutting	2	1	2	Rendah					
				Tertimpa	S - 0045 - 2	S	Luka memar/sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja SOP Proses cutting Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0190 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
10	Proses potong menggunakan mesin cutting, mesin cutting beam	R, N	Listrik	Kesetrum	S - 0046 - 3	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	1	3	3	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0047 - 2	S	Kebakaran	Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008	Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	1	2	2	Rendah	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
				Pemborosan energi	N - 0006 - 3	N	Peningkatan cost produksi	PermenESDM No.14 Tahun 2012	kampanye penghematan energi	3	1	3	Rendah					
		R, N	Mesin cutting	Terjepit	S - 0048 - 8	S	Luka memar/remuk	Permenaker No 38 tahun 2016	Pemasangan tombol 2 tangan Pemasangan sensor dan limit switch Lisensi internal operator mesin SOP Proses Cutting SOP Pengoperasian & perawatan mesin cutting beam, cutting atom, cutting swing arm Pemeriksaan harian mesin	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah
				Terpotong	S - 0049 - 8	S	Patah tulang, Cacat	Permenaker No 38 tahun 2016	Pemasangan tombol 2 tangan Pemasangan sensor dan limit switch Lisensi internal operator mesin SOP Proses Cutting SOP Pengoperasian & perawatan mesin cutting beam, cutting atom, cutting swing arm Pemeriksaan harian mesin	2	4	8	Sedang	Pengawasan terhadap operator yang memiliki SIO	1	3	3	Rendah

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Posisi kerja	Berdiri terus	H - 0191 - 4	H	Penyakit akibat kerja	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi Penyediaan sabuk cutting	2	2	4	Sedang					
				Kelelahan	H - 0192 - 4	H	Pusing/sakit kepala	Permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi Training ergonomi	2	2	4	Sedang					
		R, N	Cutting dies	Tergores	S - 0050 - 2	S	Luka sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja SOP Proses cutting	2	1	2	Rendah					
				Tertimpa	S - 0051 - 2	S	Luka memar/sobek	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja SOP Proses cutting Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R, N	Gunting	Tergores	S - 0052 - 3	S	Luka gores	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
				Tertusuk	S - 0053 - 3	S	Luka tusuk	UU No.1 Tahun 1970	Gunting diikat Briefing cara kerja	3	1	3	Rendah					
		R, N	Material	Timbulan limbah material Reject/ sisa scrap	E- 0165 - 4	E	Timbulan limbah padat meningkat	UU No.32 Tahun 2009 UU No. 18 Tahun 2008	Prosedur penanganan limbah padat non B3 Training limbah padat non B3 Pembuangan limbah ke supplier	2	2	4	Sedang					
		E	Penanganan luka	Blood borne pathogen	H - 0193 - 3	H	Penularan virus	Permenaker No.15 Tahun 2008	Penyediaan sarung tangan di kotak P3K, Training First Aid, Training BBP, penyediaan tempat sampah infeksius dan Vaksin	1	3	3	Rendah					
11	Proses marking/sablon	R, N	Penggunaan tinta marking water base	Tumpahan tinta	E - 0166 - 2	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009 PP No 101 Tahun 2014	Pembuangan limbah B3 ke pihak ketiga	1	2	2	Rendah					
		R, N	Cara Kerja	Gerakan repetitif	H - 0194 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Survey ergonomi secara berkala , training ergonomi	2	2	4	Sedang					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
		R, N	Posisi kerja	Duduk terus	H - 0195 - 4	H	Cidera otot	permenaker no 5 tahun 2018	Kursi dilengkapi dengan sandaran Survey ergonomi , training Ergonomi	2	2	4	Sedang					
12	Proses packing	R, N	Keranjang	Tertimpa	S - 0054 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R, N	Troli material	Tertabrak	S - 0035 - 2	S	Cidera Otot	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli	1	2	2	Rendah					
				Terlindas roda	S - 0036 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara penggunaan troli Pengunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
		R, N	Material	Tertimpa material	S - 0037 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja Penggunaan sepatu tertutup	1	2	2	Rendah					
13	Menggunakan air gun	R,N	Air gun	Kebisingan	H - 0196 - 3	H	Gangguan Pendengaran	permenaker no 5 tahun 2018	Pengukuran kebisingan	1	3	3	Rendah					
				Pomborosan energi	N - 0007 - 3	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	SOP Peggunaan Compressed Air Gun	3	1	3	Rendah					
				Kebocoran	N - 0008 - 3	N	Peningkatan cost produksi	Kebijakan K3LN	SOP Peggunaan Compressed Air Gun	3	1	3	Rendah					
14	Menyapu lantai	R, N	Debu	Menghirup debu	H - 0197 - 2	H	Gangguan Pernafasan	Permenaker No 13 Tahun 2011 permenaker no 5 tahun 2018	Penyediaan ventilasi	2	1	2	Rendah					
15	Membersihkan meja	R, N	Meja	Terbentur ujung meja	S - 0055 - 2	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja	2	1	2	Rendah					
16	Mengangkut sampah	R, N	Sampah	Kelebihan beban	H - 0041 - 2	H	Cidera Otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Training Ergonomi Survey ergonomi SOP angkat angkut manual	2	1	2	Rendah					
				Posisi angkat tidak ergonomis	H - 0042 - 2	H	Cidera Otot	Permenaker no 5 tahun 2018	Training Ergonomi Survey ergonomi SOP angkat angkut manual	2	1	2	Rendah					

危險識別，風險評估和確定控制 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, DAN PENENTUAN PENGENDALIAN K3LN

Unit Kerja	: A1 - Produksi	Jumlah Personel	: Orang
Area	: Cutting	Penanggung Jawab	:
Tanggal Penilaian	: April 2023	Tim Penilai	: HSE team
Tanggal Review	: April 2023		

IDENTIFIKASI BAHAYA									PENILAIAN RISIKO & CONTROL									
No.	Proses, Produk dan Jasa	Kondisi R,NR,N, AN,E, NSU, NSD	Sumber Bahaya	Potensi Bahaya/ Aspek	Kode	H,S,E,N	Potensi Risiko/Sakit Penyakit/ Dampak	Referensi	Pengendalian yang dimiliki saat ini	Penilaian Risiko			Tingkat Resiko	Pengendalian tambahan (jika diperlukan)	Risiko Sisa			Tingkat Risiko
										L	S	RFN			L	S	RFN	
17	Mengepel lantai	R, N	Lantai licin	Terpeleset	S - 0056 - 3	S	Luka memar	UU No.1 Tahun 1970	Briefing cara kerja, pemberian sign lantai licin	1	3	3	Rendah					
			Penggunaan air yang berlebihan	Pemborosan air	E - 0167 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No 32 Tahun 2009	Kampanye penghematan penggunaan air	2	2	4	Sedang					
			Air limbah bercampur detergen	Masuk ke saluran air	E - 0168 - 4	E	Pencemaran lingkungan	UU No.32 Tahun 2009	Penyediaan Instalasi WWTP	2	2	4	Sedang					
18	Mematikan mesin dan panel	R, NSD	Listrik	Kesetrum	S - 0057 - 6	S	Luka bakar, kematian	Permenaker No.12 Tahun 2015	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Pengecekan panel listrik	2	3	6	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	2	2	Rendah
				Konsleting listrik	S - 0058 - 4	S	Kebakaran	Permenker No 12 Tahun 2015 PUIL 2011 Permen PU No 26 tahun 2008	Pemasangan ELCB Pemasangan grounding, dan isolator pada instalasi listrik yang terbuka Penyediaan APAR Pengecekan panel listrik	2	2	4	Sedang	Pengecekan peralatan dan isolator secara berkala	1	1	1	Rendah
19	Penggunaan P3K	AN	Limbah medis	Timbulan limbah medis	E - 0169 - 1	E	Pencemaran lingkungan	PP No 101 Tahun 2014	Penyediaan tempat sampah limbah medis Pembuangan limbah medis ke pihak ketiga	1	1	1	Rendah					

文件編號Kode Dokumen : E4-036

Likelihood	Severity	RFN = LxS
1 - Jarang Sekali	1 - Dapat ditiadakan	1 - 3 : Rendah
2 - Kecil Kemungkinan	2 - Minor	4 - 9 : Sedang
3 - Sedang	3 - Sedang	10 - 15 : Tinggi
4 - Mungkin Terjadi	4 - Serius	16 - 25 : Ekstrim
5 - Hampir pasti terjadi	5 - Meninggal/Bencana Besar	

Disetujui	Diperiksa	Dibuat