



**RELATÓRIO DE VISTORIA**  
**HOUSI**  
**416**

**13/02/2026**

**CLIENTE:** HOUSI  
**REFERÊNCIA:** 416  
**EMITIDO POR:** Gustavo Neto  
**REGISTRO:** 5071503910  
**DATA:** 2026-02-08



01.

## **TOMADA:**

- A tomada apresenta riscos no espelho
- **Tomada**  
**reprovado**