



RELATÓRIO DE VISTORIA

Unidade 416




Cliente: HOUSI
Referência: Relatório de Vistoria
Emitido por: Gustavo Neto
Registro: 5071503910
Data: 08/02/2026



1. Tomada

- Observation

Tomada



2. Iluminação

- Tomada com sinais de avarias