



# **RELATÓRIO DE VISTORIA**

**Unidade 416**




**Cliente:** HOUSI  
**Referência:** Relatório de Vistoria  
**Emitido por:** Gustavo Neto  
**Registro:** 5071503910  
**Data:** 08/02/2026



## 1. Tomada

- Observation

Tomada



## 2. Iluminação

- Tomada com sinais de avarias