



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/457/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

המבקשת:

סלע יפית בתאל
באמצעות ב"כ: עו"ד אהרונר שחר
שחם 30 (בית שחם קומה 7) פתח תקוה
טל': 050-8855331 פקס: 077-5512335

נגד

המשיבים:

1. שיינר צחי
באמצעות ב"כ: עו"ד שקד גלעד
התע"ש 23 ת.ד. 2297, כפר סבא
טל': 072-2211270 פקס: 072-2211277

2. סטולין זאב
3. סטולין אלה
דרך ספיר יוסף 32, פתח תקווה

פסק דין

1. בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט לכופ המשיב 1 לקיים פסק הדין שניתן ביום 14.3.2018.

העובדות וההליכים

2. עניינה של התובענה בבית משותף ברחוב יוסף ספיר 32 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 720 בגוש 6355 (להלן - "הבית המשותף"). המבקשת היא הבעלים של דירה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 10 (להלן - "המבקשת"). המשיב 1 היה במועדים הרלוונטיים הבעלים של דירה בקומה הרביעית בבית המשותף, המצויה מעל דירת המבקשת, הרשומה תת חלקה 13 (להלן - "המשיב 1"). המשיבים 2-3 הם מי שרכשו דירת המשיב 1 ביום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/457/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5.3.2018, נרשמו בעליה ביום 29.7.2018 והמחזיקים בה כיום (להלן - "המשיבים 3-2").

3. ביום 14.3.2018 ניתן פסק דין בתביעה שהגישה המבקשת נגד המשיב 1 (תיק תביעה 6/381/2017), על ידי כבוד המפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקווה, טלי להב. במסגרת פסק הדין, שניתן בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, נקבע כי המשיב 1 יבצע, באמצעות חברת הביטוח AIG המבטחת דירתו, עבודות לתיקון ליקויים בדירה בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 20.12.2017 ולחוות דעתו המשלימה מיום 26.1.2018, בתוך 30 יום. עוד נקבע בפסק הדין, כי המשיב 1 ישלם למבקשת, באמצעות חברת הביטוח AIG, פיצויים בסך של 9,000 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו לדירתה (להלן - "פסק הדין").

4. אין חולק כי המשיב 1 קיים הוראות פסק הדין לעניין החיוב הכספי ושילם למבקשת סך של 9,000 ש"ח. עוד אין חולק, כי המבקשת טרם ביצעה העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתה, לטענתה משטרם תוקנו ליקויי הרטיבות בדירת המשיב 1.

5. בחלוף כ-3 חודשים ממועד ביצוע החיוב לתיקון ליקויי הרטיבות בדירת המשיב על פי פסק הדין, הגישה המבקשת בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט לבית משפט השלום בפתח תקווה, בשל אי ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים. בהחלטה מיום 10.7.2018 הורתה כבוד השופטת שלהבת קמיר וייס על העברת הבקשה למפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקווה.

6. ביום 27.2.2019 התקיים לפניי דיון בבקשה בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

7. בהסכמת הצדדים שניתנה במעמד הדיון, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר ניר יהודה מחברת אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, שמנהלה הוא מר שמואל רוזן (להלן - "המומחה"), לבדוק האם המשיב 1 קיים הוראות פסק הדין לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו. ככל שלא, בהסכמת הצדדים, ליתן חוות דעת לעניין הגורם לנזקי הרטיבות בדירת המבקשת, העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת המשיב, אשר כיום כבעלות המשיבים 3-2 (להלן - "דירת המשיב"), וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/457/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירת המבקשת. עוד התבקש המומחה לחוות דעתו האם חלה החמרה בנזקי הרטיבות בדירת המבקשת והאם זו קשורה באי ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת המשיב בהתאם לפסק הדין.

8. ביום 27.3.2019 ביקר המומחה בבית המשותף, בדירת המבקשת ובדירת המשיב, ונתן חוות דעתו אשר הוגשה לתיק המפקחת על רישום מקרקעין ביום 17.4.2019 (להלן - "חוות דעת המומחה"). ביום 27.5.2019 התקבלו חוות דעתו המשלימות של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הצדדים.

9. בהתאם לחוות דעת המומחה, אותרו בדירת המבקשת, במספר מוקדים, סימני רטיבות ולחות, לרבות התנתקות טיח וחשיפת ברזל, כדלקמן: בתקרת פינת האוכל, בתקרת חדר שירותי אורחים, בתקרת חדר רחצה ראשי ובתקרת חדר השירות (סעיפים 1.6.22-1.6.2 בעמודים 9-12 לחוות הדעת). המומחה הוסיף וקבע כי סימני הרטיבות והלחות במגמת ייבוש. ברם, "לא בהכרח כתוצאה משיקום או מביצוע תיקונים בדירת המשיבים אלא כפועל יוצא מרבות הזמן" (סעיף 2.2.4 בעמוד 23 לחוות הדעת).

10. המומחה הוסיף וקבע בחוות דעתו, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת המבקשת הוא הן כשלים (איטום לקוי) בחדר הרחצה בדירת המשיב, הן כשלים (איטום לקוי) בקירות חיצוניים הגובלים עם דירות המבקשת והמשיב, הן כשלים (איטום לקוי, שיפועים בלתי תקינים ונקז שאינו תקין) בגג העליון בבית המשותף (סעיפים 2.1.1-2.1.3 בעמוד 21 וסעיף 2.2.4 בעמוד 23 לחוות הדעת).

11. במסגרת שאלות הבהרה מטעם המשיב 1, נשאל המומחה האם היות סימני הרטיבות בדירת המבקשת "במגמת ייבוש" משמע כי תוקנו ליקויי הרטיבות בדירת המשיב. על כך השיב המומחה בסעיף 5 לחוות דעתו המשלימה מיום 27.5.2019, לאמור: "... לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי מהו מקור הכשל, כיוון שישנם כמה מוקדים לדירת רטיבות, אך ניתן לציין מהו המוקד המהותי ובמקרה דנן אלו קירות החזית וחדר הרחצה בדירה מס' 13 [דירת המשיב]." (ההדגשה אינה במקור).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/457/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בהחלטתי מיום 5.6.2019 הורתי לצדדים ליתן עמדתם האם הם מבקשים לחקור המומחה על חוות הדעת. ככל שלא, הורתי למשיבים ליתן עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת המשיב בהתאם לחוות דעת המומחה, לרבות מתן פסק דין והשלמת טיעונים לעניין הוצאות ההליך.
13. ביום 17.6.2019 הודיעה המבקשת כי היא אינה מבקשת לחקור המומחה על חוות הדעת. בתוך כך, עתרה למתן פסק דין המחייב המשיבים בביצוע עבודות לתיקון הליקויים בדירה בהתאם לחוות דעת המומחה.
14. בהודעה מיום 20.6.2019, טען המשיב 1 כי ייתן עמדתו לעניין חקירת המומחה לאחר שיקבל לידו חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה. בהודעה נוספת מיום 22.7.2019 ביקש המשיב לחקור המומחה על חוות הדעת.
15. בהחלטתי מיום 22.7.2019 הורתי מועד לחקירת המומחה, אשר התקיימה ביום 7.10.2019. בהחלטתי ממועד זה בגמר הדיון, הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
16. המבקשת והמשיב 1 הגישו כתבי סיכומים.
17. לטענת המבקשת, יש לחייב המשיבים לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם, בהתאם לחוות דעת המומחה, וכן להורות כי העבודות יבוצעו בפיקוח המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין. עוד עתרה המבקשת להשית על המשיבים סנקציה כספית עבור כל יום עיכוב מהמועד שייקבע לתחילת ביצוע העבודות ולסיומן, וכן הוצאות משפט ריאליות המשקפות הימשכות ההליכים המשפטיים, שלא לצורך. בנמקה הבקשה, טענה המבקשת כי בהתאם לחוות דעת המומחה, המשיב 1 לא קיים את הוראות פסק הדין ולא תיקן הליקויים בדירה הגורמים לנזקי הרטיבות בדירת המבקשת. המשיבים 2-3 אמנם לא היו צד לפסק הדין, אך טרם הגשת הבקשה דנן פנתה אליהם המבקשת בדרישה לתקן ליקויי הרטיבות בדירתם. המשיבים 2-3 הם הבעלים של הדירה ולכן האחראים הבלעדיים כיום על תיקון ליקויים אלה. משקיימת אצל המשיבים 2-3 ידיעה קונסטרוקטיבית באשר להוראות פסק הדין ומשבחרו להתעלם מהחובה לתקן ליקויים בדירה מכוח בעלות על הדירה כיום, יש לראותם כמי שמסייעים למשיב 1 להפר פסק הדין ולכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/457/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אחראים במשותף עם המשיב 1 לתיקון הליקויים. למצער, יש לחייב המשיבים 3-
2 לשתף פעולה עם ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, לנוכח בעלותם והחזקתם
בדירה.

18. לטענת המשיב 1, דין הבקשה להידחות משמילא אחר הוראות פסק הדין. המשיב
1 ביצע בעצמו העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו כנדרש, משהוסבר לו
במעמד מתן פסק הדין, כך כנטען, כי הוא רשאי לעשות כן. מכל מקום, שב המשיב
וציין לאורך ההליך כולו כי ככל שיימצא שעבודות שביצע לתיקון הליקויים בדירה
אינן מספקות, הוא יבצע עבודות נוספות הדרושות לתיקון הליקוי. יתרה מזאת,
אין בחוות דעת המומחה כדי ללמד כי המקור לנזקי הרטיבות בדירת המבקשת הוא
בדירת המשיב. המומחה לא צירף לחוות דעתו תמונות תרמיות ולוונטיות שנערכו
בדירת המשיב והסתפק בעניין זה במענה, במסגרת חקירתו, לפיה צירף לחוות דעת
כל התמונות התרמיות שברשותו. מנגד, השיב המומחה במענה לשאלות הבהרה,
כי לא נדרש לצרף תמונות תרמיות משאין להן משקל לנוכח ממצאי בדיקות אחרות
שביצע, אשר נמצאו תקינות. לטענת המשיב 1, חוות דעת המומחה אינה מגבשת
מסקנה חד משמעית בדבר אחריותו של המשיב לנזקי הרטיבות הקיימים בדירת
המבקשת, וכי סביר כי בנסיבות דנן מקור הנזקים בדירת המבקשת הוא בקירות
חיצוניים ובגג הבית המשותף או בבלאי סביר. בתוך כך, לא הובהר כי לאחר ביצוע
עבודות לתיקון הליקויים בדירת המשיב 1 חלה החמרה במצב נזקי דירת המבקשת
וכי זו קשורה בביצוע עבודות אלה. זאת, עת אין חולק כי המבקשת לא ביצעה
העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתה, בהתאם לפסק הדין.

דין והכרעה

19. עניינה של התובענה שלפניי בשאלה האם קיים המשיב 1 הוראות פסק הדין לעניין
החיוב (צו עשה) לביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירתו, אשר בסמוך למתן פסק
הדין עברה לבעלות המשיבים 2-3.

20. בהתאם לפסק הדין, היה על המשיב 1 לבצע עבודות לתיקון ליקויים בדירתו
בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/457/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20.12.2017 ולחוות דעתו המשלימה מיום 26.1.2018. זאת, בתוך 30 יום (עד ליום 13.4.2018). חיוב המשיב 1 כלל ביצוע העבודות הבאות:

א. לתיקון ליקוי "חדירות מים סביב אמבט חדר רחצה עקב איטומים לקויים בממשק אמבט עם קירות" - "יישום איטומים בממשק אמבט עם אריחי חיפוי קיר באמצעות חומר סיליקוני". (סעיף ד(1) בעמוד 6 לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 20.12.2017).

ב. לתיקון ליקוי "נזילה מנקודת מים ברז אינטרפון אמבט הנוזל בקיר גבס מחופה והגובל עם שירותים" - "חשיפת נקודת מים, התקנת מאריך ונקודת מים תקנית אשר תותקן על גבי אריח חיפוי". (סעיף ד(2) בעמוד 6 לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 20.12.2017).

ג. לתיקון ליקוי "החמרה במוקד רטיבות תקרת חדר שירותים ... אשר נגרם אור לגשמים העוזים הפוקדים לאחרונה את אזורנו" - "ביצוע איטום מחודש לתוואי חדירת הצנרת [צנרת מים אל דירת המשיב 1 מעל גגון חדר שירותים דירת המבקשת] לדירת הנתבעים [המשיב 1] לאור המצב הנוכחי. יש להיוועץ עם יועץ איטום בדבר חומרים ואופן ביצוע מיטבי למניעת חדירת מים". (חוות דעתו המשלימה של המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין מיום 26.1.2018).

21. בהתאם לחוות דעת המומחה, אשר מונה בהסכמת הצדדים במסגרת בירור התובענה שלפניי, אותרו בחדר הרחצה בדירת המשיב הליקויים הבאים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "איטום לקוי במפגש דופן קיר עם הרצפה, ברצפה ובהיקף האביזרים. ראוי להדגיש כי דופן הקיר מחופה בגבס (זוהה על ידי נקישה) ומהווה נקודת תורפה לחלחול וחדירת רטיבות". (סעיף 1.6.38 בעמוד 18 לחוות הדעת); וכן, "איטום לקוי במפגשי קיר רצפה, ברצפה ובהיקף האביזרים, ומפגש הקיר עם האמבטיה". (סעיף 1.6.41 בעמוד 19 לחוות הדעת). חוות דעת המומחה ניתנה בהסתמך על בדיקות שביצע בדירות הצדדים ביום 27.3.2018, בחלוף כשנה לאחר מתן פסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/457/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

22. המומחה הוסיף ומצא ליקויי איטום בדופן קירות המעטפת החיצונית של הבית המשותף סמוך לדירת המבקשת ולדירת המשיב 1, לרבות איטום לקוי בהיקף חדירת צנרת לחלל דירת המשיב 1 (סעיפים 1.6.24-1.6.25 בעמוד 13, סעיף 1.6.29 בעמוד 14 וסעיף 1.6.46 בעמוד 20 לחוות הדעת). בנוסף, מצא המומחה ליקויים בגג עליון בבית המשותף, לרבות סדק בדופן הקיר המערבי, שיפועים שאינם תקינים, שכבות איטום שאינן על פי דרישת התקן וללא אף מים ואיטום לקוי במעקה ובקירות הפנימיים (סעיף 1.6.26 בעמוד 13, סעיף 1.6.31 בעמודים 15-16, סעיף 1.6.34 בעמוד 16 וסעיף 1.6.36 בעמוד 17 לחוות הדעת).

23. הליקויים שמצא המומחה בדירת המשיב 1 (במסגרת בירור ההליך דנן) זהים לליקויים שאותרו על ידי המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כמפורט בחוות דעתו משלהי שנת 2017, ליקויים אשר המשיב 1 חויב בביצוע עבודות לתיקונם בהתאם לפסק הדין. בהקשר זה, הוסיף המומחה והבהיר בסעיף 1 לחוות דעתו המשלימה מיום 27.5.2019, במענה לשאלות הבהרה מטעם המשיב 1 במסגרתן הופנה לפסק הדין, בקבעו: "המשיב עדיין לא השלים את העבודות הנדרשות, ...".

24. לטענת המשיב 1 הוא ביצע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו בעצמו. המשיב 1 לא צירף אסמכתה לתימוכין בדבר ביצוע העבודות, לרבות כתבי חומרים ועבודות. בכלל זאת, לא צירף המשיב 1 אסמכתה בדבר היועצות עם יועץ איטום לעניין ביצוע איטום מחודש לתוואי חדירת הצנרת לדירת המשיב והחומרים הדרושים לכך. בדיון שהתקיים לפניי ביום 7.10.2019, טען המשיב 1 "כל מה שהיה בפסק הדין ביצענו, מה שהתגלה שאולי הביצוע לא טוב, אבל מה שהתבקשתי עשיתי." (שורה 18 עמוד 2 לפרוטוקול הדיון; ראו גם: שורות 23-25 בעמוד 5 לפרוטוקול הדיון).

25. ביצוע פסק הדין, ובכלל זאת קיום צו עשה לתיקון ליקויי רטיבות בדירה, מחייב ביצוע מלא של פסק הדין ותיקון הליקוי באופן מוחלט. אין די בביצוע עבודות על ידי המשיב 1 ובכוונתו כי עבודות אלה יסירו ליקוי הרטיבות בדירתו. לצורך קיום פסק הדין, היה על המשיב 1 לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויי הרטיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקווה

מס' תיק: 6/457/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירתו ולוודא כי יש בהן כדי למגר הליקויים. "ביצוע לא טוב" כלשון המשיב 1 שקול לאי ביצוע, שכן האחריות לתיקון הליקויים בדירה רובצת לפתחו של המשיב 1 מכוח פסק הדין ובהתאם להוראות הדין המטילות על בעלים של דירה בבית משותף חובה מוחלטת לביצוע מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקוי בדירה הגורם נזק לדירה אחרת בבית המשותף.

26. סבורני כי לא עלה בידי המשיב 1 לסתור ממצאי חוות הדעת המומחה ומסקנותיה, לעניין הליקויים בדירת המשיב. כפי שהבהיר המומחה, הליקויים בדירת המשיב נקבעו בהסתמך על בדיקות שביצע המומחה (וצוותו) בדירה, ובכלל זאת בדיקת הצפה, בדיקות לחץ לצנרת וצילום פנים צנרת באמצעות סיב אופטי (סעיף 3 לחוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 27.5.2019 במענה לשאלות הבהרה מטעם המשיב 1). המשיב 1 טען להכרח בצילומים תרמיים שבוצעו, לכאורה, במעמד הבדיקה בדירתו, לצורך קביעת ממצאים בדבר ליקויים בדירה. על כך השיבו המומחה, כי כל הצילומים התרמיים שבוצעו במהלך הבדיקה צורפו לחוות הדעת, וכי אין צורך בצילומים תרמיים לקביעת הממצאים באשר לליקויים בדירת המשיב 1. בחקירתו הוסיף המומחה והעיד בהתייחס לבדיקות שבוצעו בדירת המשיב 1, לאמור: "...לא נדרש לצרף צילומים תרמיים מאחר שהבדיקות המשקפות את המצב הם בדיקות פולשניות. משתמשים בתרמי לנושא שקשור לבידוד, איטום, אם יש כשל בצנרת לנסות לאתר את הכשל. עשינו את הבדיקות הנדרשות בכלים אחרים." (שורות 23-26 בעמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 7.10.2019; וראו גם: שורות 1-2 בעמוד 4 לפרוטוקול הדיון). בידי לקבל עמדת המומחה, כי ממצאי חוות הדעת בעניין הליקויים בדירת המשיב 1 נסמכו על בדיקות שביצע המומחה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי וניסיונו הרב בתחום, וכי אין הכרח בצילומים תרמיים כדי לבסס ממצאים אלה.

27. אשר על כן, הנני לקבוע כי המשיב 1 לא קיים פסק הדין במלואו ביחס לצו עשה שניתן בגדרו.

28. לפיכך, הנני להורות למשיב 1 לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בחדר הרחצה בדירה, המצויה כיום בבעלות המשיבים 2-3, בהתאם לאמור בסעיף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/457/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2.2.1 בעמודים 21-22 לחוות דעת המומחה ולנספחים בעמודים 26-27 לחוות הדעת. העבודות יבוצעו ויושלמו בתוך 45 יום. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. העבודות יבוצעו בפיקוח המומחה והמשיב 1 יישא בשכרו. המשיבים 2-3 יאפשרו למשיב 1 לבצע מלוא העבודות הדרושות בדירה, כאמור בחוות דעת המומחה, לרבות עבודת הפיקוח מטעם המומחה.

29. אוסיף, כי בכל הנוגע לליקויים שמצא המומחה בקירות חיצוניים ובגג הבית המשותף, המהווים כולם רכוש משותף, אין מקומם להתברר במסגרת ההליך דנן. על המבקשת והמשיבים 2-3 לפנות בעניין זה לנציגות הבית המשותף ולבקשה לתקן הליקויים ברכוש המשותף בהתאם להוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

30. אשר להוצאות המשפט, הנני לחייב המשיב 1 לשלם למבקשת סך של 3,334 ש"ח בגין חלקה בשכר טרחת המומחה, וכן סך שכר טרחת עורך דין בסך של 3,500 ש"ח.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ח כסלו תש"פ, 26 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.

אשרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה