



Vista izquierda



Vista derecha



Vista frontal



Depósito

Estado del brazo

Posición	PLACE
Gripper	CERRADO / CON PIEZA
Piezas procesadas	0018
Ensambladas turno	0234
Tiempo de ciclo	4.1 s
Última pieza	15:22:39
PLC S7-200	RUN

Panel de Control



HL1



HL2



HL3



SB1



SB2



SA



QS

Volver