Relatório de Referência

Ref. 000.00/000	3 ocorrencias somando 9 pares
Fabricação: 3	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0	
#33 #34 #36 	
Dof 016 29/192	1 ocorrências somando 1 pares
	I ocorrencias somando I pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0	
#29	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #30	
Ref. 110.07/182	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado:0	
#10	
	2 ocorrências somando 2 pares

Fabricação - Não coletado: 1 Mau uso:	
Ref. 200.02/191 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #9	1 ocorrências somando 1 pares
Ref. 207.45/182 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #31	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #31	1 ocorrências somando 1 pares
Ref. 217.02/182 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #22	1 ocorrências somando 2 pares

Def 222 22/222	7 comências comondo 15 manos
	7 ocorrências somando 15 pares
Fabricação:5	
Fabricação - Não coletado: 1	
Mau uso: 1	
Projeto:	
Projeto - Não coletado:0	
Material: 0	
Material - Não coletado:0	
#35 #37 #38 #39 #4 	.0 #41 #44
Ref. 247.11/182	2 ocorrências somando 2 pares
Fabricação:2	
Fabricação - Não coletado: C	
Mau uso: C	
Projeto:0	
Projeto - Não coletado:0	
Material:0	
Material - Não coletado: 0	
#20 #26	
	·
	2 ocorrências somando 2 pares
Fabricação:2	
Fabricação - Não coletado: O	I
Mau uso:	
Projeto:0	1
Projeto - Não coletado:0	l
Material: 0	l.
Material - Não coletado: 0	
#12 #13 	
Ref. 252.23/182	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: C	
Mau uso:	
Projeto:	
Projeto - Não coletado:0	
Material:0	
Material - Não coletado:0	
# 18	
•	
Ref. 255.57/777	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação:1	-
Fabricação - Não coletado: C	
Mau uso:	
Projeto:0	

Projeto - Não coletado: 0 Material: 0	
Material - Não coletado: 0 # 42	
	1 ocorrências somando 2 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso: 0 Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0 # 17	
Ref. 327.60/182	1 ocorrências somando 2 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso:0	
Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0	
#19	
Ref. 335.01/181 Fabricação: 0 Fabricação - Não coletado: 2 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #11 0	2 ocorrências somando 2 pares
	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso:0	
Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0 # 25	

Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #21 0	
Ref. 466.09/182	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação Não colotado: 0	
Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0 Material - Não coletado: 0	
#26	
Ref. 606.38/187	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0 # 14	
Ref. 606.40/182	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso: 0 Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado:0	
#27	
	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação Não colotado: 1	
Fabricação - Não coletado: 1 Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0	

Fabricação - Não coletado: **0** Mau uso:.....**0**

Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0 # 23	
Ref. 746.28/182	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	
Fabricação - Não coletado: 0	
Mau uso: 0	
Projeto: 0	
Projeto - Não coletado: 0	
Material: 0	
Material - Não coletado: 0	
#21	
Ref. 746.29/1821 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1	1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0	1 ocorrências somando 1 pares1 ocorrências somando 1 pares
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0	
Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Mau uso: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0 Material: 0 Material - Não coletado: 0 #16 0 Ref. 806.10/181 1 Fabricação: 1 Fabricação - Não coletado: 0 Projeto: 0 Projeto - Não coletado: 0	

Relatório Giulia Domna gerado em 24-04-2019 10:14:33