

PROTOKOL PREVZATIA VOZIDLA

BlackRent

Základné informácie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| í s l o p r o t o k o l u : | -PDF-001 |
| Dátum vytvorenia: | Invalid Date |
| Miesto prevzatia: | Bratislava - Hlavná stanica |
| Stav protokolu: | |

Informácie o prenájme

| | |
|--------------------------------|---------------|
| í s l o o b j e d n á v k y : | N/A |
| Zákazník: | Ján Testovací |
| Dátum od: | 15. 1. 2025 |
| Dátum do: | 22. 1. 2025 |
| Celková cena: | 350 EUR |
| Záloha: | undefined EUR |

Informácie o vozidle

| | |
|---------------------|-----------|
| Z n a k a : | Škoda |
| Model: | Octavia |
| ŠPZ: | BA-123-AB |
| S p o l o n o s e : | N/A |

Stav vozidla pri prevzatí

| | |
|---------------------------|-----------|
| Stav tachometra: | 125000 km |
| Ú r o v e ň p a l i v a : | 75% |
| Typ paliva: | Benzín |
| Exteriér: | Výborný |
| Interiér: | Dobrý |

Poznámky k stavu vozidla

Testovací protokol pre porovnanie PDF generátorov

Zaznamenané poškodenia

Poškodenie 1: Malá škrabanca na prednom nárazníku (Nízka)

Priložené súbory

| | |
|------------------|---|
| Počet fotiek: | 0 |
| Fotky vozidla: | 0 |
| Fotky dokladov: | 0 |
| Fotky poškodení: | 0 |
| Počet videí: | 0 |