

Základné informácie

íslo protokolu: 98238083
 Dátum vytvorenia: 23. 7. 2025
 Miesto prevzatia: Bratislava - testovacie centrum
 Stav protokolu: Dokon ený

Stav vozidla pri prevzatí

Stav tachometra: 15000 km
 Úrove paliva: 80%
 Typ paliva: gasoline
 Exteriér: Výborný stav bez škrabancov a poškodení
 Interiér: istý, vo avý interiér bez opotrebovania

Zaznamenané poškodenia

Poškodenie 1: Test škrabance na pravom boku (low)

Priložené súbory

Po et fotiek: 0
 Fotky vozidla: 0
 Fotky dokladov: 0
 Fotky poškodení: 0
 Po et videí: 0