# Prüfbericht

| | |
|---|---|
| **Berichtsnummer** | PB-2026-117 |
| **Antragsteller** | Müller Prüftechnik GmbH |
| **Chargennummer** | Charge 4411 |

| Prüfung | Grenzwert | Ergebnis |
|---|---|---|
| Größe (µm) | max 50 | 41 |
| Feuchtigkeit (%) | max 2,0 | 1,4 |

Die Charge entspricht der Spezifikation. Die Prüfung erfolgte gemäß Verfahren.