# Fiche de suivi technique

RailNova Services | ST 2026 014 | Version 1

SIMULATION PÉDAGOGIQUE · Données fictives · Ne pas utiliser comme procédure opérationnelle

## Identification

Entreprise fictive : RailNova Services. Site : atelier de Valmont. Matériel : rame pédagogique RN 204. Date : 12 octobre 2026. Responsable du dossier : Camille Martin, maintenance.

## Objet du suivi

Suivi d’une anomalie intermittente de fermeture de porte sur une rame de simulation. Le dossier reste ouvert dans l’attente de la validation documentaire des essais.

## Constat initial

Lors d’un exercice en atelier, le témoin de fermeture de la porte 3 reste allumé. Aucun voyageur n’est présent. Une photographie et le relevé du simulateur sont joints au dossier fictif.

## Suivi des actions

08 h 30 : anomalie enregistrée par l’équipe technique. 09 h 15 : dossier transmis au responsable maintenance. 11 h 00 : contrôle documentaire des observations. 14 h 00 : demande de vérification complémentaire dans le simulateur.

## Coordination

Le responsable maintenance partage le constat avec le service exploitation. Le prestataire fictif Atelier Nord fournit son compte rendu. Le service qualité vérifie la présence des pièces avant clôture.

## État et prochaine étape

État : en cours. Prochaine revue : 13 octobre 2026 à 10 h 00. Les décisions concernant un matériel réel relèvent des procédures de l’exploitant et des personnes habilitées.