

Buurt Check

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Bouwjaar 1920 · Woonfunctie · 85 m²

SAMENVATTING

Van de 5 risicocategorieën scoren 2 goed, 2 matig, 1 slecht. Het grootste aandachtspunt is criminaliteit met 28/100. De buurt heeft een matig leefbaarheid met sterke voorzieningen. Let bij de bezichtiging vooral op: .

Belangrijkste aandachtspunt

Criminaliteit: 28/100. Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

Risicoscores



Bronnen: RIVM - Atlas Leefomgeving 2024, RIVM - GCN 2024, Klimateffectatlas 2023, 3DBAG + SunCalc 2024, Leefbaarometer 2024, CBS, 3DBAG / TU Delft + SunCalc 2026-06-21

Opgesteld: 2 maart 2026

RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Geluid Matig

62/100

Matig verkeerslawaaï. Controleer piek in de avond.

Meetwaarden


Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
Lden	58,3 dB	53,0 dB

Context

Lden = dag-avond-nacht gewogen geluidsniveau (wegverkeer)

Geluid — vergelijking

Dit adres



0 20 40 60 70 80 90 100

Legenda: ernstkleurige balk = dit adres, grijs = vergelijking, gestreept = richtlijn

Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: RIVM - Atlas Leefomgeving · 2024

Luchtkwaliteit Goed

81/100

Luchtkwaliteit is goed. PM2.5 en NO2 zijn binnen de norm.

Meetwaarden


Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
PM2.5	9,2 µg/m³	5,0 µg/m³
NO ₂	18,5 µg/m³	10,0 µg/m³

Context

PM2.5 = fijn stof, NO₂ = stikstofdioxide (jaargemiddelde)

Luchtkwaliteit — vergelijking

Dit adres



0 20 40 60 70 80 90 100

Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: RIVM - GCN · 2024

RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Klimaatstress Matig

50/100

Matige hittestress. Enig risico bij zware neerslag.


Meetwaarden

Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
Hitte	Gemiddeld	Doel: laag · schaal: laag / gemiddeld / hoog
Wateroverlast	Laag	Doel: laag · schaal: laag / gemiddeld / hoog

Context

Op basis van gemodelleerde hitte- en wateroverlastscenario's

Klimaatstress — vergelijking



Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0–100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: Klimaateffectatlas · 2023 · Gemodelleerd klimaatscenario

RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Zonlicht Goed

72/100

Goede zonlichttoegang via gevel op het zuiden.


Meetwaarden

Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
Winter	3,5 u/dag	TNO licht $\approx$ 3,8 u/dag; streng $\approx$ 6,0 u/dag
Equinox	5,4 u/dag	EN 17037: minimum 1,5u, midden 3,0u, hoog 4,0u
Jaargemiddelde	5,7 u/dag	Schaalcontext: hoger = helderder over het jaar
SVF	63%	Open $\geq$ 60% ; gemiddeld 30 – 59%
SVF (anisotropisch)	59%	Open $\geq$ 60% ; gemiddeld 30 – 59%
Zonnestraling	915 kWh/m²/jaar	Schaalcontext: hoger = meer blootstelling op het dak

Context

Score op basis van directe winterzon. Winter/equinox/jaargemiddelde in u/dag; SVF = zichtbaar hemelpercentage; zoninstraling in kWh/m²/jaar

Zonlicht — vergelijking




Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: SunCalc + 3DBAG

ZONNE-UREN PER SEIZOEN



HEMELZICHTFACTOR (SVF)



GEVELANALYSE

Gevel	Winter	Zomer
Zuid	4,0u	10,9u
Oost	2,1u	8,0u

Zuidgevel ontvangt het meeste winterzonlicht (4,0u/dag)

RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam




Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

Meetwaarden

Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
Totaal	142,3 per 1.000	—
Inbraak	8,7 per 1.000	—
Geweld	12,4 per 1.000	—

Criminaliteit — vergelijking



Getoond als aantal per 1.000 inwoners. Dit adres: 142,3 · Nederland: 52,1

Bron


Bron: CBS · 2024

Criminaliteitsdata geeft gemeentelijke context, geen incidenten per straat.


SCHADUWANALYSE

PREMIUM

Winterzonnewende · 12:00



Lentepunt · 12:00



Zomerzonnewende · 12:00



Legenda: teal omlijning = doelgebouw · schaduw = geen directe zon · 21 december / 20 maart / 21 juni om 12:00 lokale tijd · Bron: 3DBAG / TU Delft + SunCalc

BUURTCONTEXT

Burgwallen-Oude Zijde

Amsterdam · Zeer stedelijk

Locatiekaart

Locatiekaart niet beschikbaar

PDOK-luchtfoto kon niet laden tijdens export. Het dossier gaat verder zonder de kaartcontext van 150 m.

Kaartbron: PDOK Luchtfoto (CC BY 4.0) · niet beschikbaar voor deze export

Bewoners / Woningen / Bereikbaarheid

Bewoners

Inwonerdichtheid

15.234 per km2 · hoogste 25%

Huishoudgrootte

2 · laagste 25%

Alleenstaanden

68 · hoogste 25%

Woningen

Koopwoningen

22 · laagste 25%

WOZ-waarde

385.000 · hoogste 25%

Bereikbaarheid

Treinstation

1 · laagste 25%

Supermarkt

0 · laagste 25%

Leeftijdsverdeling

Deze buurt

Nederland

0–24

18%

25–64

67%

65+

15%

Werkende buurt — 67% is 25–64 vs landelijk 50%

Bron: CBS Wijken & Buurten 2024


PREMIUM

LEEFBAARHEID

Leefbaarheidsscore

50/100

Matig



Dimensies



Verbeterend sinds 2018


2018

2022

2024

Vergelijking

Burgwallen-Oude Zijde



50

Centrum-West



58

Amsterdam



61

0 20 40 70 100

Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0–100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron: Leefbaarometer · 2024

AANVULLENDE VASTGOEDCONTROLES

PREMIUM

**Asbestbewustzijn**

Mogelijk asbestrisico op basis van bouwjaar (1920). Vraag een asbestinventarisatie aan voor verbouwing.

Bron: BAG-bouwjaarheuristiciek

**Funderingsrisico**

Matig funderingsrisico. Grondsoort: clay. Overweeg een funderingsonderzoek.

Bron: BRO bodemdata + Klimaat-effectatlas bodemdaling

**Erfpacht (grondhuur)**

Erfpacht gedetecteerd (op basis van gemeente). Gemeente: Amsterdam. Controleer de erfpachtvoorwaarden, canon en einddatum bij de notaris.

Bron: Gemeentelijke erfpachtlijst

**VvE (Vereniging van Eigenaren)**

Dit is een appartementsrecht (12 eenheden). Vraag de VvE-jaarstukken op: reservefonds, onderhoudsplan en notulen van de laatste vergadering.

Bron: BAG verblijfsobjecten

**Loden leidingen**

Mogelijk loden leidingen op basis van bouwjaar (1920). Laat een watertest uitvoeren en vraag leidinggegevens op bij het waterbedrijf.

Bron: BAG-bouwjaarheuristiciek (pre-1960)

**Bodemverontreiniging — Handmatige verificatie vereist**

Er is geen geautomatiseerde perceelgebonden bodemverontreinigingsdata beschikbaar. Het BRO-bodemgegevensregister is niet betrouwbaar voor perceelniveau-extractie. Raadpleeg bodemloket.nl voor postcode 1012LG om de officiële verontreinigingshistorie op te zoeken.

Actie vereist: bodemloket.nl (postcode 1012LG, handmatige opzoeking)

**Direct zonlicht (helderheidsschatting)**

Geschat direct zonlicht: winter 3,5h/dag, equinox 5,4h/dag, zomer 8,2h/dag. 72/100.

Jaargemiddelde: 5,7 u/dag | SVF (anisotropisch): 59% | Zonnestraling: 915 kWh/m²/jaar.

Bron: SunCalc + 3DBAG

BEZICHTIGINGSVRAGEN

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam



Gebruik deze vragen tijdens de bezichtiging en noteer directe antwoorden.

Vragen voor de bezichtiging

GELUID

- ☐ Open een raam aan de straatkant. Hoe luid is het verkeer?
- ☐ Bezoek op meerdere tijdstippen voor geluidsverschillen.

FUNDERING

- ☐ Controleer muren op scheuren bij ramen en deuren.
- ☐ Vraag naar het meest recente funderingsrapport.

CRIMINALITEIT

- ☐ Loop na donker door de straat en controleer verlichting, zichtlijnen en toegangscontrole rond de entree (28/100). Laatste cijfer: 142.3 per 1.000 inwoners.
- ☐ Vraag verkoper of makelaar naar recente inbraken, overlast en of bewoners extra beveiligingsmaatregelen gebruiken.

METHODOLOGIE

Alle risicoscores zijn genormaliseerd naar een schaal van 0 – 100, waarbij hoger beter is. Scores zijn gebaseerd op WHO Environmental Noise Guidelines (2018), WHO Global Air Quality Guidelines (2021), en Klimaateffectatlas overstromings-/hittemodellen. Zonlichtanalyse gebruikt ray-casting tegen 3D-gebouwgeometrie van 3DBAG. De winterzonnewende (slechtste geval) bepaalt de risicoclassificatie.

Scoringformules

Categorie	Input	Score-mapping	Methode
Geluid	40 – 90 dB Lden	100 → 0	Lineair
Luchtkwaliteit	PM2.5 5 – 25 µg/m³, NO ₂ 10 – 40 µg/m³	100 → 0	Worst-of
Klimaatstress	Hitte + waterstress	Laag 85 / mid 50 / hoog 15	Worst-of
Zonlicht	Winter direct zonlicht	uren / 6 × 100	Cap 100

Databronnen

BAG (Kadaster)	Gebouwgegevens	WFS verblijfsobject
3DBAG (TU Delft)	3D-geometrie	OGC API Features (CityJSON)
RIVM	Geluid (Lden wegen)	WMS lden_wegverkeer (dated)
RIVM	Luchtkwaliteit	WMS conc_NO2, conc_PM25 (dated)
Klimaateffectatlas	Klimaatstress	WMS + WFS
CBS	Buurtstatistieken	OGC API Features
CBS	Criminaliteit	OData v4 (47018NED)
Leefbaarometer	Leefbaarheid	WFS 2.0
SunCalc + 3DBAG	Zonlichtanalyse	Ray-casting

Methode zonlichtanalyse

Zonnepositie SunCalc (azimut vanaf noord, hoogte vanaf horizon)
 Tijdsresolutie 30 min intervallen, 12 representatieve dagen/jaar (21e van elke maand)
 Ruimtelijke resolutie 1m dakgrid, max 256 meetpunten
 Obstructies Alleen 3DBAG gebouwen; vegetatie en infrastructuur uitgesloten
 Atmosferisch Heldere-hemelanalyse (geen bewolking/weer)
 Meetvlak Dakoppervlak (niet raam- of balkonvlak)

Waar 'vergelijkingswaarde' wordt getoond, zijn waarden gemodelleerd op basis van de stedelijkheids categorie (CBS) van het adres, niet gemiddeld over de volledige verdeling van de gemeente.

Belangrijke beperkingen

Alle gegevens zijn indicatief en vervangen geen professionele bouwinspectie. Criminaliteitscijfers zijn per gemeente, niet per straat. Milieumetingen geven mogelijk geen micro-lokale omstandigheden weer.

Rapportgegevens

Report ID: rpt-epic4-0001 | Gegenereerd: 2026-03-24T14:34:09+00:00
 VBO: 0363010012345678 | Pand: 0363100012345678
 Buurt: BU03630000 | Gemeente: Amsterdam (0363)
 Geocodering: BAG-adreslokatie (gebouwcentroïde)
 Methodologie: v2.1 (2026-02-28)

Uw notities

Noteer directe antwoorden, herstellkosten en documenten die de makelaar nog moet delen.

Noteer voor vertrek: afgesproken herstellkosten, toegezegde documenten en de volgende vervolgdatum.