

Buurt Check


Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Bouwjaar 1920 · Woonfunctie · 85 m²

SAMENVATTING

Van de 3 risicocategorieën scoren 1 goed, 2 matig. Het grootste aandachtspunt is klimaatstress met 50/100. Geen urgente aandachtspunten geïdentificeerd, maar verifieer alle scores ter plaatse.

Risicoscores



Bronnen: RIVM - Atlas Leefomgeving 2024, RIVM - GCN 2024, Klimateffectatlas 2023, SunCalc + 3DBAG

Opgesteld: 2 maart 2026

RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Geluid Matig

62/100

Matig verkeerslawaaï. Controleer piek in de avond.

Meetwaarden

Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
Lden	58,3 dB	53,0 dB

Context

Lden = dag-avond-nacht gewogen geluidsniveau (wegverkeer)

Bron

Bron: RIVM - Atlas Leefomgeving · 2024

Luchtkwaliteit Goed

81/100

Luchtkwaliteit is goed. PM2.5 en NO2 zijn binnen de norm.

Meetwaarden

Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
PM2.5	9,2 µg/m³	5,0 µg/m³
NO ₂	18,5 µg/m³	10,0 µg/m³

Context

PM2.5 = fijn stof, NO₂ = stikstofdioxide (jaargemiddelde)

Bron

Bron: RIVM - GCN · 2024

Klimaatstress Matig

50/100

Matige hittestress. Enig risico bij zware neerslag.

Meetwaarden

Metriek	Uw waarde	Richtlijn / schaal
Hitte	Gemiddeld	Doel: laag · schaal: laag / gemiddeld / hoog
Wateroverlast	Laag	Doel: laag · schaal: laag / gemiddeld / hoog

Context

Op basis van gemodelleerde hitte- en wateroverlastscenario's

Bron

Bron: Klimaateffectatlas · 2023 · Gemodelleerd klimaatscenario

RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

 **Zonlicht** N.v.t.

N.v.t.

Bron

Bron: SunCalc + 3DBAG

SCHADUWANALYSE

PREMIUM

Schaduwbeelden waren niet beschikbaar voor deze export.

BUURTCONTEXT

Locatiekaart

Locatiekaart niet beschikbaar

PDOK-luchtfoto kon niet laden tijdens export. Het dossier gaat verder zonder de kaartcontext van 150 m.

Kaartbron: PDOK Luchtfoto (CC BY 4.0) · niet beschikbaar voor deze export

Buurtgegevens niet beschikbaar.

LEEFBAARHEID

Leefbaarheidsgegevens niet beschikbaar.

AANVULLENDE VASTGOEDCONTROLES

PREMIUM

**Asbestbewustzijn**

Asbeststatus niet beschikbaar in de exportketen.

Bron: BAG-bouwjaarheuristiciek

**Funderingsrisico**

Funderingsrisico niet beschikbaar in de exportketen.

Bron: BRO bodemdata + Klimateffectatlas bodemdaling

**Erfpacht (grondhuur)**

Erfpachtstatus niet beschikbaar in de exportketen.

Bron: Gemeentelijke erfpachtlijst

**VvE (Vereniging van Eigenaren)**

VvE-status niet beschikbaar in de exportketen.

Bron: BAG verblijfsobjecten

**Loden leidingen**

Loden leidingen status niet beschikbaar in de exportketen.

Bron: BAG-bouwjaarheuristiciek (pre-1960)

**Bodemverontreiniging — Handmatige verificatie vereist**

Er is geen geautomatiseerde perceelgebonden bodemverontreinigingsdata beschikbaar. Het BRO-bodemgegevensregister is niet betrouwbaar voor perceelniveau-extractie. Raadpleeg bodemloket.nl voor postcode 1012LG om de officiële verontreinigingshistorie op te zoeken.

Actie vereist: bodemloket.nl (postcode 1012LG, handmatige opzoeking)


**Direct zonlicht (helderheidsschatting)**

Schatting van direct zonlicht niet beschikbaar voor deze export.

Bron: SunCalc + 3DBAG

BEZICHTIGINGSVRAGEN

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam



Gebruik deze vragen tijdens de bezichtiging en noteer directe antwoorden.

Bezichtigingsvragen niet beschikbaar voor deze export. Gebruik de notitieruimte hieronder voor eigen checks.

METHODOLOGIE

Alle risicoscores zijn genormaliseerd naar een schaal van 0 – 100, waarbij hoger beter is. Scores zijn gebaseerd op WHO Environmental Noise Guidelines (2018), WHO Global Air Quality Guidelines (2021), en Klimaateffectatlas overstromings-/hittemodellen. Zonlichtanalyse gebruikt ray-casting tegen 3D-gebouwgeometrie van 3DBAG. De winterzonnewende (slechtste geval) bepaalt de risicoclassificatie.

Scoringformules

Categorie	Input	Score-mapping	Methode
Geluid	40 – 90 dB Lden	100 → 0	Lineair
Luchtkwaliteit	PM2.5 5 – 25 µg/m³, NO ₂ 10 – 40 µg/m³	100 → 0	Worst-of
Klimaatstress	Hitte + waterstress	Laag 85 / mid 50 / hoog 15	Worst-of
Zonlicht	Winter direct zonlicht	uren / 6 × 100	Cap 100

Databronnen

BAG (Kadaster)	Gebouwgegevens	WFS verblijfsobject
3DBAG (TU Delft)	3D-geometrie	OGC API Features (CityJSON)
RIVM	Geluid (Lden wegen)	WMS lden_wegverkeer (dated)
RIVM	Luchtkwaliteit	WMS conc_NO2, conc_PM25 (dated)
Klimaateffectatlas	Klimaatstress	WMS + WFS
CBS	Buurtstatistieken	OGC API Features
CBS	Criminaliteit	OData v4 (47018NED)
Leefbaarometer	Leefbaarheid	WFS 2.0
SunCalc + 3DBAG	Zonlichtanalyse	Ray-casting

Methode zonlichtanalyse

Zonnepositie SunCalc (azimut vanaf noord, hoogte vanaf horizon)
Tijdsresolutie 30 min intervallen, 12 representatieve dagen/jaar (21e van elke maand)
Ruimtelijke resolutie 1m dakgrid, max 256 meetpunten
Obstructies Alleen 3DBAG gebouwen; vegetatie en infrastructuur uitgesloten
Atmosferisch Heldere-hemelanalyse (geen bewolking/weer)
Meetvlak Dakoppervlak (niet raam- of balkonvlak)

Waar 'vergelijkingswaarde' wordt getoond, zijn waarden gemodelleerd op basis van de stedelijkheids categorie (CBS) van het adres, niet gemiddeld over de volledige verdeling van de gemeente.

Belangrijke beperkingen

Alle gegevens zijn indicatief en vervangen geen professionele bouwinspectie. Criminaliteitscijfers zijn per gemeente, niet per straat. Milieumetingen geven mogelijk geen micro-lokale omstandigheden weer.

Rapportgegevens

Report ID: rpt-epic4-0001 | Gegenereerd: 2026-03-24T14:34:11+00:00
 VBO: 0363010012345678 | Pand: 0363100012345678
 Buurt: BU03630000 | Gemeente: Amsterdam (0363)
 Geocodering: BAG-adreslokatie (gebouwcentroïde)
 Methodologie: v2.1 (2026-02-28)

Uw notities

Noteer directe antwoorden, herstellkosten en documenten die de makelaar nog moet delen.

Noteer voor vertrek: afgesproken herstellkosten, toegezegde documenten en de volgende vervolgdatum.