

Vastgoedrisico Dossier

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

- Bouwjaar: 1920
- Gebruik: Woonfunctie
- Oppervlak: 85 m²

Vorbereid op 2 maart 2026

SAMENVATTING

Onvoldoende gegevens beschikbaar voor samenvatting.

Risicoscores

Categorie	Score	Ernst	Bron
Noise	62/100	Matig	RIVM - Atlas Leefomgeving
Air quality	81/100	Goed	RIVM - GCN
Climate stress	50/100	Matig	Klimaat-effectatlas
Sunlight	Datakloof (zie Zonlichtstatus)	Niet voltooid	SunCalc + 3DBAG

Zonlichtstatus

Datakloof: zonlicht ontbreekt

Zonlichtanalyse is niet beschikbaar voor deze export. Exporteer opnieuw nadat je het 3D-model hebt geopend.

Buurtcontext

- Buurtcode: BU03630000
- Gemeente: Amsterdam
- Dichtheid: 15234

Criminaliteit

Dit adres: 142,3 per 1.000

Landelijk: 52,1 per 1.000

Inbraak: 8,7

Geweld: 12,4

Score: 28/100 (Slecht)

Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS · 2024

Aanvullende vastgoedcontroles

▲ Asbestbewustzijn

Gemarkeerd - bouwjaar in risicoperiode

Mogelijk asbestrisico op basis van bouwjaar. Vraag een asbestinventarisatie aan voor verbouwing.

Bron: BAG-bouwjaarheurstiek

- Funderingsrisico

Aandacht nodig - matig risico

Matig funderingsrisico. Overweeg een funderingsonderzoek.

Bron: BRO bodemdata + Klimaat-effectatlas bodemdaling

- Erfpacht (grondhuur)

Aandacht nodig - voorwaarden controleren

Erfpacht gedetecteerd. Controleer voorwaarden, canon en einddatum bij de notaris.

Bron: Gemeentelijke erfpachtlijst

- VvE (Vereniging van Eigenaren)

Aandacht nodig - documenten opvragen

Dit is een appartementsrecht. Vraag VvE-jaarstukken en reservefondsgegevens op.

Bron: BAG verblijfsobjecten

▲ Loden leidingen

Gemarkeerd - bouwjaar verhoogt kans

Mogelijk loden leidingen op basis van bouwjaar. Laat een watertest uitvoeren.

Bron: BAG-bouwjaarheurstiek (pre-1960)

- Bodemverontreiniging

Handmatige verificatie vereist

Er is geen geautomatiseerde perceelgebonden bodemdata beschikbaar. BRO is niet betrouwbaar voor perceelniveau-extractie. Raadpleeg bodemloket.nl met het volledige adres.

Bron: BRO bodemregister + bodemloket.nl

✓ Direct zonlicht (helderheidsschatting)

Geschatte zonlichtscore: 72/100.

Bron: SunCalc + 3DBAG

Bezichtigingsvragen

- Open een raam aan de straatkant. Hoe luid is het verkeer?
- Bezoek op meerdere tijdstippen voor geluidsverschillen.
- Controleer muren op scheuren bij ramen en deuren.
- Vraag naar het meest recente funderingsrapport.

Methodologie

Hoe we risico's scoren: alle indicatoren worden genormaliseerd naar een 0-100 schaal waarbij hoger beter is.

Provenance

- Report ID: rpt-epic4-0001
- VBO: 0363010012345678

- Pand: 0363100012345678
- Buurt: BU03630000
- Methodology: v2.1 (2026-02-28)