

## Buurt Check

# Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Bouwjaar 1920 · Woonfunctie · 85 m²

### SAMENVATTING

Van de 5 risicocategorieën scoren 2 goed, 2 matig, 1 slecht. Het grootste aandachtspunt is criminaliteit met 28/100. De buurt heeft een matig leefbaarheid met sterke voorzieningen. Let bij de bezichtiging vooral op: .

Belangrijkste aandachtspunt

**Criminaliteit: 28/100. Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.**

### Risicoscores



Bronnen: RIVM - Atlas Leefomgeving 2024, RIVM - GCN 2024, Klimateffectatlas 2023, 3DBAG + SunCalc 2024, Leefbaarometer 2024, CBS, 3DBAG / TU Delft + SunCalc 2026-06-21

Opgesteld: 2 maart 2026

## RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

**Geluid** Matig

**62/100**

Matig verkeerslawaaï. Controleer piek in de avond.


Meetwaarden

| Metriek | Uw waarde      | Richtlijn / schaal |
|---------|----------------|--------------------|
| Lden    | <b>58,3 dB</b> | 53,0 dB            |

Context

Lden = dag-avond-nacht gewogen geluidsniveau (wegverkeer)

### Geluid — vergelijking



Legenda: ernstkleurige balk = dit adres, blauwgrijs = vergelijkingsgroep, lichtblauw = nationaal, gestreept = richtlijn

Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0–100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: RIVM - Atlas Leefomgeving · 2024

**Luchtkwaliteit** Goed

**81/100**

Luchtkwaliteit is goed. PM2.5 en NO2 zijn binnen de norm.


Meetwaarden

| Metriek         | Uw waarde         | Richtlijn / schaal |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| PM2.5           | <b>9,2 µg/m³</b>  | 5,0 µg/m³          |
| NO <sub>2</sub> | <b>18,5 µg/m³</b> | 10,0 µg/m³         |

Context

PM2.5 = fijn stof, NO<sub>2</sub> = stikstofdioxide (jaargemiddelde)

### Luchtkwaliteit — vergelijking



Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: RIVM - GCN - 2024

## Klimaatstress Matig

**50/100**

Matige hittestress. Enig risico bij zware neerslag.


Meetwaarden

| Metriek       | Uw waarde        | Richtlijn / schaal                           |
|---------------|------------------|----------------------------------------------|
| Hitte         | <b>Gemiddeld</b> | Doel: laag · schaal: laag / gemiddeld / hoog |
| Wateroverlast | <b>Laag</b>      | Doel: laag · schaal: laag / gemiddeld / hoog |

Context

Op basis van gemodelleerde hitte- en wateroverlastscenario's

### Klimaatstress — vergelijking



Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: Klimaateffectatlas · 2023 · Gemodelleerd klimaatscenario

## RISICODETAILS

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

**Zonlicht** Goed

**72/100**

Goede zonlichttoegang via gevel op het zuiden.


Meetwaarden

| Metriek             | Uw waarde                         | Richtlijn / schaal                                        |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Winter              | <b>3,5 u/dag</b>                  | TNO licht $\approx$ 3,8 u/dag; streng $\approx$ 6,0 u/dag |
| Equinox             | <b>5,4 u/dag</b>                  | EN 17037: minimum 1,5u, midden 3,0u, hoog 4,0u            |
| Jaargemiddelde      | <b>5,7 u/dag</b>                  | Schaalcontext: hoger = helderder over het jaar            |
| SVF                 | <b>63%</b>                        | Open $\geq$ 60% ; gemiddeld 30 – 59%                      |
| SVF (anisotropisch) | <b>59%</b>                        | Open $\geq$ 60% ; gemiddeld 30 – 59%                      |
| Zonnestraling       | <b>915 kWh/m<sup>2</sup>/jaar</b> | Schaalcontext: hoger = meer blootstelling op het dak      |

Context

Score op basis van directe winterzon. Winter/equinox/jaargemiddelde in u/dag; SVF = zichtbaar hemelpercentage; zoninstraling in kWh/m<sup>2</sup>/jaar

### Zonlicht — vergelijking



Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron

Bron: SunCalc + 3DBAG

### ZONNE-UREN PER SEIZOEN

|         |             |
|---------|-------------|
| Winter  | <b>3,5u</b> |
| Equinox | <b>5,4u</b> |
| Zomer   | <b>8,2u</b> |

### HEMELZICHTFACTOR (SVF)



## GEVELANALYSE

| Gevel | Winter      | Zomer        |
|-------|-------------|--------------|
| Zuid  | <b>4,0u</b> | <b>10,9u</b> |
| Oost  | <b>2,1u</b> | <b>8,0u</b>  |

Zuidgevel ontvangt het meeste winterzonlicht (4,0u/dag)




Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

## Meetwaarden

| Metriek | Uw waarde              | Richtlijn / schaal |
|---------|------------------------|--------------------|
| Totaal  | <b>142,3 per 1.000</b> | —                  |
| Inbraak | <b>8,7 per 1.000</b>   | —                  |
| Geweld  | <b>12,4 per 1.000</b>  | —                  |

## Criminaliteit — vergelijking



Getoond als aantal per 1.000 inwoners. Dit adres: 142,3 · Nederland: 52,1

Bron


Bron: CBS · 2024

Criminaliteitsdata geeft gemeentelijke context, geen incidenten per straat.


## SCHADUWANALYSE

PREMIUM

Winterzonnewende · 12:00



Lentepunt · 12:00



Zomerzonnewende · 12:00



Legenda: teal omlijning = doelgebouw · schaduw = geen directe zon · 21 december / 20 maart / 21 juni om 12:00 lokale tijd · Bron: 3DBAG / TU Delft + SunCalc

## BUURTCONTEXT

### Burgwallen-Oude Zijde

Amsterdam · Zeer stedelijk

#### Locatiekaart

##### Locatiekaart niet beschikbaar

PDOK-luchtfoto kon niet laden tijdens export. Het dossier gaat verder zonder de kaartcontext van 150 m.

Kaartbron: PDOK Luchtfoto (CC BY 4.0) · niet beschikbaar voor deze export

#### Bewoners / Woningen / Bereikbaarheid

##### Bewoners

Inwonerdichtheid

**15.234 per km2 · hoogste 25%**

Huishoudgrootte

**2 · laagste 25%**

Alleenstaanden

**68 · hoogste 25%**

##### Woningen

Koopwoningen

**22 · laagste 25%**

WOZ-waarde

**385.000 · hoogste 25%**

##### Bereikbaarheid

Treinstation

**1 · laagste 25%**

Supermarkt

**0 · laagste 25%**

#### Leeftijdsverdeling

Deze buurt

Nederland

0–24

18%

25–64

67%

65+

15%

Werkende buurt — 67% is 25–64 vs landelijk 50%

Bron: CBS Wijken & Buurten 2024


PREMIUM

## LEEFBAARHEID

#### Leefbaarheidsscore

**50/100**

Matig



## Dimensies



Verbeterend sinds 2018

2018

2022

2024

### Vergelijking

Burgwallen-Oude Zijde



**50**

Centrum-West



**58**

Amsterdam



**61**

0 20 40 60 70 80 90 100

Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0–100 scoreschaal (niet op ruwe eenheden). Hoger = beter.

Bron: Leefbaarometer · 2024



## AANVULLENDE VASTGOEDCONTROLES

PREMIUM

**Asbestbewustzijn**

Mogelijk asbestrisico op basis van bouwjaar (1920). Vraag een asbestinventarisatie aan voor verbouwing.

Bron: BAG-bouwjaarheuristiciek

**Funderingsrisico**

Matig funderingsrisico. Grondsoort: clay. Overweeg een funderingsonderzoek.

Bron: BRO bodemdata + Klimaat-effectatlas bodemdaling

**Erfpacht (grondhuur)**

Erfpacht gedetecteerd (op basis van gemeente). Gemeente: Amsterdam. Controleer de erfpachtvoorwaarden, canon en einddatum bij de notaris.

Bron: Gemeentelijke erfpachtlijst

**VvE (Vereniging van Eigenaren)**

Dit is een appartementsrecht (12 eenheden). Vraag de VvE-jaarstukken op: reservefonds, onderhoudsplan en notulen van de laatste vergadering.

Bron: BAG verblijfsobjecten

**Loden leidingen**

Mogelijk loden leidingen op basis van bouwjaar (1920). Laat een watertest uitvoeren en vraag leidinggegevens op bij het waterbedrijf.

Bron: BAG-bouwjaarheuristiciek (pre-1960)

**Bodemverontreiniging — Handmatige verificatie vereist**

Er is geen geautomatiseerde perceelgebonden bodemverontreinigingsdata beschikbaar. Het BRO-bodemgegevensregister is niet betrouwbaar voor perceelniveau-extractie. Raadpleeg bodemloket.nl voor postcode 1012LG om de officiële verontreinigingshistorie op te zoeken.

Actie vereist: bodemloket.nl (postcode 1012LG, handmatige opzoeking)

**Direct zonlicht (helderheidsschatting)**

Geschat direct zonlicht: winter 3,5h/dag, equinox 5,4h/dag, zomer 8,2h/dag. 72/100.

Jaargemiddelde: 5,7 u/dag | SVF (anisotropisch): 59% | Zonnestraling: 915 kWh/m²/jaar.

Bron: SunCalc + 3DBAG

## BEZICHTIGINGSVRAGEN

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam



Gebruik deze vragen tijdens de bezichtiging en noteer directe antwoorden.

### Vragen voor de bezichtiging

#### GELUID

- ☐ Open een raam aan de straatkant. Hoe luid is het verkeer?
- ☐ Bezoek op meerdere tijdstippen voor geluidsverschillen.

#### FUNDERING

- ☐ Controleer muren op scheuren bij ramen en deuren.
- ☐ Vraag naar het meest recente funderingsrapport.

#### CRIMINALITEIT

- ☐ Loop na donker door de straat en controleer verlichting, zichtlijnen en toegangscontrole rond de entree (28/100). Laatste cijfer: 142.3 per 1.000 inwoners.
- ☐ Vraag verkoper of makelaar naar recente inbraken, overlast en of bewoners extra beveiligingsmaatregelen gebruiken.

## METHODOLOGIE

Alle risicoscores zijn genormaliseerd naar een schaal van 0 – 100, waarbij hoger beter is. Scores zijn gebaseerd op WHO Environmental Noise Guidelines (2018), WHO Global Air Quality Guidelines (2021), en Klimaateffectatlas overstromings-/hittemodellen. Zonlichtanalyse gebruikt ray-casting tegen 3D-gebouwgeometrie van 3DBAG. De winterzonnewende (slechtste geval) bepaalt de risicoclassificatie.

### Scoringformules

| Categorie             | Input                                             | Score-mapping              | Methode  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>Geluid</b>         | 40 – 90 dB Lden                                   | 100 → 0                    | Lineair  |
| <b>Luchtkwaliteit</b> | PM2.5 5 – 25 µg/m³, NO <sub>2</sub> 10 – 40 µg/m³ | 100 → 0                    | Worst-of |
| <b>Klimaatstress</b>  | Hitte + waterstress                               | Laag 85 / mid 50 / hoog 15 | Worst-of |
| <b>Zonlicht</b>       | Winter direct zonlicht                            | uren / 6 × 100             | Cap 100  |

### Databronnen

|                    |                     |                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| BAG (Kadaster)     | Gebouwgegevens      | WFS verblijfsobject             |
| 3DBAG (TU Delft)   | 3D-geometrie        | OGC API Features (CityJSON)     |
| RIVM               | Geluid (Lden wegen) | WMS lden_wegverkeer (dated)     |
| RIVM               | Luchtkwaliteit      | WMS conc_NO2, conc_PM25 (dated) |
| Klimaateffectatlas | Klimaatstress       | WMS + WFS                       |
| CBS                | Buurtstatistieken   | OGC API Features                |
| CBS                | Criminaliteit       | OData v4 (47018NED)             |
| Leefbaarometer     | Leefbaarheid        | WFS 2.0                         |
| SunCalc + 3DBAG    | Zonlichtanalyse     | Ray-casting                     |

### Methode zonlichtanalyse

Zonnepositie SunCalc (azimut vanaf noord, hoogte vanaf horizon)  
 Tijdsresolutie 30 min intervallen, 12 representatieve dagen/jaar (21e van elke maand)  
 Ruimtelijke resolutie 1m dakgrid, max 256 meetpunten  
 Obstructies Alleen 3DBAG gebouwen; vegetatie en infrastructuur uitgesloten  
 Atmosferisch Heldere-hemelanalyse (geen bewolking/weer)  
 Meetvlak Dakoppervlak (niet raam- of balkonvlak)

Waar 'vergelijkingswaarde' wordt getoond, zijn waarden gemodelleerd op basis van de stedelijkheids categorie (CBS) van het adres, niet gemiddeld over de volledige verdeling van de gemeente.

### Belangrijke beperkingen

Alle gegevens zijn indicatief en vervangen geen professionele bouwinspectie. Criminaliteitscijfers zijn per gemeente, niet per straat. Milieumetingen geven mogelijk geen micro-lokale omstandigheden weer.

## Rapportgegevens

Report ID: rpt-epic4-0001 | Gegenereerd: 2026-04-03T11:30:53+00:00  
 VBO: 0363010012345678 | Pand: 0363100012345678  
 Buurt: BU03630000 | Gemeente: Amsterdam (0363)  
 Geocodering: BAG-adreslokatie (gebouwcentroïde)  
 Methodologie: v2.1 (2026-02-28)

## Uw notities

Noteer directe antwoorden, herstellkosten en documenten die de makelaar nog moet delen.

Noteer voor vertrek: afgesproken herstellkosten, toegezegde documenten en de volgende vervolgdatum.