

Vastgoedrisico Dossier

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

- Bouwjaar: 1920
- Gebruik: Woonfunctie
- Oppervlak: 85 m²

Vorbereid op 2 maart 2026

SAMENVATTING

Onvoldoende gegevens voor samenvatting.

Risicoscores

Categorie	Score	Ernst	Source
Noise	62	Matig	RIVM - Atlas Leefomgeving
Air quality	81	Goed	RIVM - GCN
Climate stress	50	Matig	Klimaat-effectatlas
Sunlight	72	–	SunCalc + 3DBAG

Zonlichtstatus

Zonlichtanalyse is niet beschikbaar.

Buurtcontext

- Buurtcode: BU03630000
- Gemeente: Amsterdam
- Dichtheid: 15234

Criminaliteit

Dit adres: 142,3 per 1.000

Landelijk: 52,1 per 1.000

Inbraak: 8,7

Geweld: 12,4

Score: 28/100 (Slecht)

Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS · 2024

Aanvullende vastgoedcontroles

EXTRA CONTROLES

Asbestbewustzijn

Mogelijk asbestrisico op basis van bouwjaar. Vraag een asbestinventarisatie aan. Bron: BAG-bouwjaarheuristiek

Funderingsrisico

Matig funderingsrisico. Grondsoort: clay. Overweeg een funderingsonderzoek. Bron: BRO bodemdata + Klimaateffectatlas bodemdaling

Erfpacht (grondhuur)

Erfpacht gedetecteerd. Controleer de erfpachtvoorwaarden, canon en einddatum bij de notaris. Bron: Gemeentelijke erfpachtregister

VvE (Vereniging van Eigenaren)

Dit is een appartementsrecht. Vraag de VvE-jaarstukken op. Bron: BAG verblijfsobjecten

Loden leidingen

Mogelijk loden leidingen op basis van bouwjaar. Laat een watertest uitvoeren. Bron: BAG-bouwjaarheuristiek (pre-1960)

Bodemverontreiniging — Handmatige verificatie vereist

Er is geen geautomatiseerde perceelgebonden bodemverontreinigingsdata beschikbaar. Het BRO-bodemgegevensregister is niet betrouwbaar voor perceelniveau-extractie. Raadpleeg bodemloket.nl met het adres van het pand.

Direct zonlicht (helderheidsschatting)

Geschatte zonlichtscore: 72/100. Bron: SunCalc + 3DBAG

Schaduwopnamen

Er is geen schaduwopname aangeleverd voor deze export.

Bezichtigingsvragen

- Open een raam aan de straatkant. Hoe luid is het verkeer?
- Bezoek op meerdere tijdstippen voor geluidsverschillen.
- Controleer muren op scheuren bij ramen en deuren.
- Vraag naar het meest recente funderingsrapport.

Methodologie

Hoe we risico's scoren: alle indicatoren worden genormaliseerd naar een 0–100 schaal waarbij hoger beter is.

Provenance

- Report ID: rpt-epic4-0001
- VBO: 0363010012345678
- Pand: 0363100012345678
- Buurt: BU03630000
- Methodology: v2.1 (2026-02-28)