

Vastgoedrisico Dossier

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

- Bouwjaar: 1920
- Gebruik: Woonfunctie
- Oppervlak: 85 m²

Vorbereid op 2 maart 2026

SAMENVATTING

Onvoldoende gegevens voor samenvatting.

Risicoscores

Categorie	Score	Ernst	Source
Noise	62	Matig	RIVM - Atlas Leefomgeving
Air quality	81	Goed	RIVM - GCN
Climate stress	50	Matig	Klimaat-effectatlas
Sunlight	-	-	SunCalc + 3DBAG

Zonlichtstatus

Zonlichtanalyse is niet beschikbaar.

Buurtcontext

Buurtgegevens niet beschikbaar.

Aanvullende vastgoedcontroles

EXTRA CONTROLES

Asbestbewustzijn

Asbeststatus niet beschikbaar in de exportketen. Bron: BAG-bouwjaarheuristiek

Funderingsrisico

Funderingsrisico niet beschikbaar in de exportketen. Bron: BRO bodemdata + Klimaateffectatlas bodemdaling

Erfpacht (grondhuur)

Erfpachtstatus niet beschikbaar in de exportketen. Bron: Gemeentelijke erfpachtlijst

VvE (Vereniging van Eigenaren)

VvE-status niet beschikbaar in de exportketen. Bron: BAG verblijfsobjecten

Loden leidingen

Loden leidingen status niet beschikbaar in de exportketen. Bron: BAG-bouwjaarheuristiek (pre-1960)

Bodemverontreiniging — Handmatige verificatie vereist

Er is geen geautomatiseerde perceelgebonden bodemverontreinigingsdata beschikbaar. Het BRO-bodemgegevensregister is niet betrouwbaar voor perceelniveau-extractie. Raadpleeg bodemloket.nl met het adres van het pand.

Direct zonlicht (helderheidsschatting)

Schatting van direct zonlicht niet beschikbaar voor deze export. Bron: SunCalc + 3DBAG

Schaduwopnamen

Er is geen schaduwopname aangeleverd voor deze export.

Bezichtigingsvragen

Geen vragen beschikbaar.

Methodologie

Hoe we risico's scoren: alle indicatoren worden genormaliseerd naar een 0–100 schaal waarbij hoger beter is.

Provenance

- Report ID: rpt-epic4-0001
- VBO: 0363010012345678
- Pand: 0363100012345678
- Buurt: BU03630000
- Methodology: v2.1 (2026-02-28)