


Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Bouwjaar 1920 · Woonfunctie · 85 m²

Gemeente: Amsterdam · Buurt: BU03630000 · Report ID: rpt-epic4-0001



Zomerzonnewende, 21 juni om 12:00 lokale tijd. Bron: 3DBAG / TU Delft + SunCalc.


Samenvatting

Van de 5 risicocategorieën scoren 2 goed, 2 matig, 1 slecht. Het grootste aandachtspunt is criminaliteit met 28/100. De buurt heeft een matig leefbaarheid met sterke voorzieningen. Let bij de bezichtiging vooral op: .

Belangrijkste aandachtspunt

Criminaliteit: 28/100. Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde.

Vier kernthema's



Bronnen: RIVM - Atlas Leefomgeving 2024, RIVM - GCN 2024, Klimaateffectatlas 2023, 3DBAG + SunCalc 2024, Leefbaarometer 2024, 3DBAG / TU Delft + SunCalc 2026-06-21
Opgesteld: 2 maart 2026

HUISANALYSE

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Geluid

62/100

Matig verkeerslawaaï. Controleer piek in de avond.

Lden **58,3 dB**

WHO-richtlijn (Lden) **53,0 dB**

Vergelijking: Vergelijkingswaarde (stedelijkheid) 55/100 ·

Nederland 60/100 · WHO-doel 74/100

RIVM - Atlas Leefomgeving · 2024

Luchtkwaliteit

81/100

Luchtkwaliteit is goed. PM2.5 en NO2 zijn binnen de norm.

PM2.5 **9,2 µg/m³**

WHO-richtlijn PM2.5 **5,0 µg/m³**

Vergelijking: Vergelijkingswaarde (stedelijkheid) 72/100 ·

Nederland 76/100

RIVM - GCN · 2024

Klimaatstress

50/100

Matige hittestress. Enig risico bij zware neerslag.

Hitte **Gemiddeld**

Wateroverlast **Laag**

Vergelijking: Vergelijkingswaarde (stedelijkheid) 58/100 ·

Klimaatdoel 70/100

Klimaat-effectatlas · 2023 · Gemodelleerd klimaatscenario

Zonlicht

72/100

Goede zonlichttoegang via gevel op het zuiden.

Jaargemiddelde **5,7 u/dag**

SVF **63%**

Vergelijking: Vergelijkingswaarde (stedelijkheid) 64/100 ·

Daglichtdoel 60/100

SunCalc + 3DBAG

Controleer ook

Fundering

Matig risico; extra funderingsvragen stellen. Grondsoort: clay.

BRO + Klimaat-effectatlas

Erfpacht

Erfpacht gedetecteerd; canon en einddatum controleren.
Gemeente: Amsterdam.

Gemeentelijke erfpachtlijst

VvE

VvE-documenten opvragen: reservefonds, MJOP en notulen.
12 eenheden.

BAG verblijfsobjecten

Bouwjaarchecks

Mogelijk asbest en/of loden leidingen op basis van bouwjaar.

BAG-bouwjaarheuristiek

Bronnen: RIVM, Klimaat-effectatlas, SunCalc + 3DBAG, BAG, BRO en gemeentelijke registers.
Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal. Hoger = beter.

SCHADUWANALYSE

PREMIUM

Bovenaanzicht · Zomer · 09:00

Bovenaanzicht · Zomer · 12:00

Bovenaanzicht · Zomer · 15:00

Legenda: teal omlijning = doelgebouw · schaduw = geen directe zon · 21 juni (zomerzonnnewende) · topbeelden om 09:00, 12:00 en 15:00 · Bron: 3DBAG / TU Delft + SunCalc

Zomerzonlicht

Direct zomerzonlicht: 8,2 u/dag · Jaargemiddelde: 5,7 u/dag · SVF: 63% · SVF (anisotropisch): 59% · Zonnestraling: 915 kWh/m²/jaar

SunCalc + 3DBAG

Leefbaarheid

Leefbaarheid 50/100 (Matig). Sterkste dimensie: amenities. Vergelijkt met Centrum-West, Amsterdam. Verbeterend sinds 2018

Leefbaarometer 2024

Criminaliteit

Criminaliteit ligt boven het landelijk gemiddelde. Dit adres: 142,3 per 1.000. Nederland: 52,1 per 1.000. Inbraak: 8,7 per 1.000. Geweld: 12,4 per 1.000. Gemeentelijke context, geen straatdata. Getoond per 1.000 inwoners.

CBS-buurtsnapshot

Burgwallen-Oude Zijde · Inwonerdichtheid: 15.234 · Koopwoningen: 22% · Werkende buurt — 67% is 25 – 64 vs landelijk 50%

CBS Wijken & Buurten 2024

Bronnen per blok: 3DBAG / TU Delft + SunCalc, Leefbaarometer, CBS en Klimaateffectatlas.

BEZICHTIGINGSCHECKLIST

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Gebruik de Engelse en Nederlandse vraag samen tijdens de bezichtiging.

Noise / Geluid

- ☐ Open a window facing the street. How loud is traffic?
Open een raam aan de straatkant. Hoe luid is het verkeer?
- ☐ Visit at multiple times to check noise variation.
Bezoek op meerdere tijdstippen voor geluidsverschillen.

Foundation / Fundering

- ☐ Check walls for cracks near windows and doors.
Controleer muren op scheuren bij ramen en deuren.
- ☐ Ask for the most recent foundation inspection report.
Vraag naar het meest recente funderingsrapport.

Crime / Criminaliteit

- ☐ Walk the street after dark and check lighting, sightlines, and access control around the entrance (28/100). Latest rate: 142.3 per 1,000 residents.
Loop na donker door de straat en controleer verlichting, zichtlijnen en toegangscontrole rond de entree (28/100). Laatste cijfer: 142.3 per 1.000 inwoners.
- ☐ Ask the seller or agent about recent break-ins, nuisance, and whether residents use extra security measures.
Vraag verkoper of makelaar naar recente inbraken, overlast en of bewoners extra beveiligingsmaatregelen gebruiken.

Uw notities

Noteer directe antwoorden, herstelkosten en documenten die de makelaar nog moet delen.

Noteer voor vertrek: afgesproken herstelkosten, toegezegde documenten en de volgende vervolgdatum.