

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Bouwjaar 1920 · Woonfunctie · 85 m²

Gemeente: Amsterdam · Buurt: BU03630000 · Report ID: rpt-epic4-0001

Zomerreferentie niet beschikbaar voor deze export.

Zomerzonnnewende, 21 juni om 12:00 lokale tijd. Bron: 3DBAG / TU Delft + SunCalc.


Samenvatting

Van de 3 risicocategorieën scoren 1 goed, 2 matig. Het grootste aandachtspunt is klimaatstress met 50/100. Geen urgente aandachtspunten geïdentificeerd, maar verifieer alle scores ter plaatse.

Belangrijkste aandachtspunt

Geen acute rode vlag in de kernscores. Verifieer geluid, licht en ventilatie tijdens de bezichtiging.

Vier kernthema's



Bronnen: RIVM - Atlas Leefomgeving 2024, RIVM - GCN 2024, Klimateffectatlas 2023, SunCalc + 3DBAG
Opgesteld: 2 maart 2026

HUISANALYSE

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Geluid

62/100

Matig verkeerslawaaï. Controleer piek in de avond.

Lden 58,3 dB

WHO-richtlijn (Lden) 53,0 dB

RIVM - Atlas Leefomgeving · 2024

Luchtkwaliteit

81/100

Luchtkwaliteit is goed. PM2.5 en NO2 zijn binnen de norm.

PM2.5 9,2 µg/m³

WHO-richtlijn PM2.5 5,0 µg/m³

RIVM - GCN · 2024

Klimaatstress

50/100

Matige hittestress. Enig risico bij zware neerslag.

Hitte Gemiddeld
Wateroverlast Laag

Klimaat-effectatlas · 2023 · Gemodelleerd klimaatscenario

Zonlicht

N.v.t.

SunCalc + 3DBAG

Controleer ook

Fundering

Niet beschikbaar in deze export.

Erfpacht

Niet beschikbaar in deze export.

VvE

Niet beschikbaar in deze export.

Bouwjaarchecks

Niet beschikbaar in deze export.

Bronnen: RIVM, Klimaat-effectatlas, SunCalc + 3DBAG, BAG, BRO en gemeentelijke registers.
Vergelijkingsbalken staan op de buurt-check 0 – 100 scoreschaal. Hoger = beter.

BUURTBEWIJS

Zomer-schaduwbeelden niet beschikbaar voor deze export.

Zomerzonlicht

Zomerzon-data niet beschikbaar in deze export.

SunCalc + 3DBAG

Leefbaarheid

Leefbaarheidsdata niet beschikbaar.

Leefbaarometer

Criminaliteit

Criminaliteitscontext niet beschikbaar.

CBS

CBS-buurtsnapshot

CBS-buurtgegevens niet beschikbaar.

CBS Wijken & Buurten

Bronnen per blok: 3DBAG / TU Delft + SunCalc, Leefbaarometer, CBS en Klimaateffectatlas.

BEZICHTIGINGSCHECKLIST

Damrak 1, 1012 LG Amsterdam

Gebruik de Engelse en Nederlandse vraag samen tijdens de bezichtiging.

Geen checklist beschikbaar. Gebruik de notitieruimte hieronder.

Uw notities

Noteer directe antwoorden, herstelkosten en documenten die de makelaar nog moet delen.

Noteer voor vertrek: afgesproken herstelkosten, toegezegde documenten en de volgende vervolgdatum.