DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

1. IDENTIFICAÇÃO

DIÁRIO Nº	MIN-DC-CT024-0003	**DATA**	28/10/2026 (QUARTA-FEIRA)	**RESPONSÁVEL**	FRANCISCO GUILHERME ARAUJO
LOCAL / TRECHO	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM)			**CLIMA**	MANHÃ: BOM TARDE: BOM
EQUIPE PRESENTE	2 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO (TOTAL: 4)				
EQUIPAMENTOS	1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA				

2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

SERVIÇO EXECUTADO	LOCAL / TRECHO	LADO	QUANT.	SITUAÇÃO
ROÇO MECANIZADO	FAIXA DA LT-02P4	ESQUERDO	9.100,00 M²	—

DESCRIÇÃO	ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, O SUPERVISOR FRANCISCO GUILHERME DE ARAÚJO REALIZOU A DDE COM A EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO. DURANTE O AVANÇO LINEAR DA ROÇADA MECÂNICA, EM TODA A LARGURA DA LINHA, FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE PEDRAS SOLTAS E DE AGLOMERADOS ROCHOSOS AFLORANTES, QUE IMPOSSIBILITARAM O AVANÇO DA ROÇADEIRA EM DETERMINADOS PONTOS, TORNANDO NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE ROÇO MANUAL. TAMBÉM FORAM IDENTIFICADOS MURUNDUS (PEQUENOS MORROS DE BARRO), QUE IMPEDIRAM A REALIZAÇÃO DA ROÇADA MECÂNICA NESSES LOCAIS.

3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS


OCORRÊNCIA	IMPACTO NOS SERVIÇOS	PROVIDÊNCIA ADOTADA
NO DECORRER DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS O PNEU DA ROÇADEIRA, FOI DANIFICADO E HOUVE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	HOUVE POUCO IMPACTO, POIS NO RETORNO DA ROÇADEIRA ATÉ AO PONTO DE APOIO FOI EXECUTADO O ROÇO PELO LATO OPOSTO.	AO FINAL DO EXPEDIENTE FOI REMOVIDO O PNEU PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA

4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

SERVIÇOS PREVISTOS	LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUIDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO.
RECURSOS NECESSÁRIOS	ROÇADEIRA MECANIZADA
CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS	MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES.

SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.

5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA



ESPELHO-28-10-26 — 1.300,00 M EXECUTADOS

SERVIÇO	LADO	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	QUANT.
ROÇO MECANIZADO	ESQUERDO	1.300,00	7,00	9.100,00 M²

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.

COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 263064.61 N 9563938.83 · FIM: E 262072.41 N 9564781.18
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 1.301,54 M · EXTENSÃO MEDIDA: 1.300,00 M · DIFERENÇA: -1,54 M (-0,1%) — MEDIDA MENOR QUE A RETA: CONFERIR
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&origin=-3.942374,-41.133803&destination=-3.934736,-41.142715&travelmode=walking

6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO	UN	PREVISTO	ATÉ ONTEM	HOJE	ACUMULADO	SALDO	%
ROÇO MECANIZADO	M²	—	8.172,57	9.100,00	17.272,57	—	—

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

DIAS DECORRIDOS: 3 · DIAS TRABALHADOS: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA



FOTO 01 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO



FOTO 02 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO



FOTO 03 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO



FOTO 04 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 05 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 06 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 07 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO



FOTO 08 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 09 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 10 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 11 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 12 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 13 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 14 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 15 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 16 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 17 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 18 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 19 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 20 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 21 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 22 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 23 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 24 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 25 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 26 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 27 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 28 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 29 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 30 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 31 — OCORRÊNCIAS DO DIA - MANUTENÇÃO



FOTO 32 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 33 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 34 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 35 — OCORRÊNCIAS DO DIA - ROÇO MECANIZADO



FOTO 36 — OCORRÊNCIAS DO DIA - DIALOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA

DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026



FOTO 37 — OCORRÊNCIAS DO DIA - DIALOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS



FOTO 38 — OCORRÊNCIAS DO DIA - DIALOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS



FOTO 39 — OCORRÊNCIAS DO DIA - DIALOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS



FOTO 40 — OCORRÊNCIAS DO DIA - DIALOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA - DDS

CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1

_____
WILLIAM SOUSA DE FREITAS
SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____

SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA

_____
FÁBIO CORSI XIMENES

TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE

_____
NOME: _____
DATA: ___/___/_____

TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE

_____
NOME: _____
DATA: ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: SA4M-GUMT
MIN-DC-CT024-0003-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SIGMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).