# RELATÓRIO CONSOLIDADO TÉCNICO — RCT

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RCT Nº** | MIN-RCT-CT024-0006-R00 | **DATA** | 03/11/2026 (TERÇA-FEIRA) | **CONTRATO** | 0024-2026 |
| **CONTRATANTE** | BONS VENTOS DA SERRA 1 | | | **EXECUTORA** | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| **LOCAL / TRECHO** | ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | | | | |
| **CRONOGRAMA** | CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026) | | | | |
| **DIA DO CRONOGRAMA** | DIA ÚTIL 06 DE 19 — 6 DECORRIDO(S), 13 RESTANTE(S) | | | | |
| **EXECUTADO NO DIA** | 02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS; 03 — ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS (ANTECIPADA) | | | | |

## 2. COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO CONSOLIDADO

| PARTE | DOCUMENTO | CÓDIGO | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1 | DIÁRIO DE CAMPO — FOTOS 01 A 04 | MIN-DC-CT024-0006-R00 | CONFERIDO — FRANCISCO GUILHERME ARAUJO |
| 2 | DIÁRIO DE OBRA (RDO) | MIN-RDO-CT024-0006-R00 | ENVIADO PARA REVISÃO |
| 3 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO DIA (RF) — FOTOS 05 A 42 | MIN-RF-CT024-0006-R00 | 38 FOTO(S) COM LEGENDA |

AS FOTOGRAFIAS TÊM NUMERAÇÃO ÚNICA NO CONSOLIDADO: AS PRIMEIRAS ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO E AS DEMAIS NO RF, EM ANEXO. O QR CODE DESTA CAPA E O DE CADA PARTE ABREM A CÓPIA DESTE CONSOLIDADO NA CONSULTA.

**CONSULTE PELO CELULAR**
**VERIFICAÇÃO: I3DY-JS48**
MIN-RCT-CT024-0006-R00
AUTORIA:
**MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12**
**DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7**
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA
É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA


MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com
CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIÁRIO Nº** | MIN-DC-CT024-0006 | **DATA** | 03/11/2026 (TERÇA-FEIRA) | **RESPONSÁVEL** | FRANCISCO GUILHERME ARAUJO |
| **LOCAL / TRECHO** | ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | | | **CLIMA** | MANHÃ: BOM TARDE: BOM |
| **EQUIPE PRESENTE** | 1 SUPERVISÃO DE CAMPO · 2 EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO · 1 ENGENHEIRO · 3 OPERADOR DE ROÇADEIRA (TOTAL: 7) | | | | |
| **EQUIPAMENTOS** | 1 TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA · 2 VEÍCULOS DE APOIO · 3 ROÇADEIRA | | | | |

## 2. ATIVIDADES REALIZADAS NO DIA

| | |
|---|---|
| **PREVISTO EM 30/10/2026** | DA TORRE DE Nº 02-3 SERÁ RETOMADA A LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM), TRECHO ESSE QUE NÃO CONTEM ESTRADA VICINAL CONCLUÍDA, PORTANTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ ACOMPANHANDO O ACESSO EXISTENTE E A LINHA DE TRANSMISSÃO. — FEITO |

| SERVIÇO EXECUTADO | LOCAL / TRECHO | LADO | QUANT. | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | TRECHOS DE ACESSOS | ESQUERDO | 7.650,00 M² | EM ANDAMENTO |
| ROÇO DOS AEROGERADORES | UG-11 | — | 1,00 UND | EM ANDAMENTO |
| **DESCRIÇÃO** | HOUVE INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE ROÇO MANUAL | | | |

## 3. OCORRÊNCIAS E IMPEDIMENTOS


| OCORRÊNCIA | IMPACTO NOS SERVIÇOS | PROVIDÊNCIA ADOTADA |
|---|---|---|
| LOGO APÓS A DDS DO DIA A EQUIPE FOI ENCAMINHADA PARA RETOMAR OS SERVIÇOS DE ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE, POIS A MÁQUINA ESTAVA VINDO DA MANUTENÇÃO E PARA NÃO PERDER O PERCURSO OPTOU-SE PELO ROÇO DOS ACESSOS. DURANTE A MANHÃ, A EQUIPE DE ROÇO MANUAL INICIOU O INTEGRAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DA SUBESTAÇÃO. AO INÍCIO DA TARDE A EQUIPE INICIOU OS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL PELA UG-11, TENDO DUAS FRENTE DE TRABALHO NO PARQUE. | NÃO HOUVERAM | — |

## 4. PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA DE TRABALHO

| | |
|---|---|
| **SERVIÇOS PREVISTOS** | RETOMADA DO ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE E ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS. |
| **RECURSOS NECESSÁRIOS** | ROÇADEIRA MECANIZADA / ROÇADEIRAS MANUAIS |
| **CONDIÇÕES E PENDÊNCIAS** | MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIBERAÇÃO DE TRECHOS POR PARTE DA CONTRATADA, TRECHOS BLOQUEADO POR REDES DE MEDIA OU ALTA QUE ACARRETAM EM RISCO DE ACIDENTES E ANIMAIS SILVESTRES. |

SERVIÇOS APENAS PROGRAMADOS — NÃO EXECUTADOS.

## 5. ESPELHO DE MEDIÇÃO — TRECHO EXECUTADO NO DIA




ROÇO MECANIZADO — 5.100,00 M EXECUTADOS

| SERVIÇO | LADO | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | QUANT. |
|---|---|---|---|---|
| ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | ESQUERDO | 5.100,00 | 1,50 | 7.650,00 M² |

QUANTIDADE = EXTENSÃO × LARGURA × LADOS MARCADOS (AMBOS = × 2). SEM LARGURA, EM METROS.




**APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA ABRIR O TRECHO NO GOOGLE MAPS**

- INÍCIO (VERDE)
- FIM (VERMELHO)

**COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000, FUSO 24S) — INÍCIO: E 263457.00 N 9562420.00 · FIM: E 266442.00 N 9565403.00**
DISTÂNCIA EM LINHA RETA ENTRE INÍCIO E FIM: 4.220,01 M · EXTENSÃO MEDIDA: 5.100,00 M · DIFERENÇA: 879,99 M (20,9%)
TRAJETO NO GOOGLE MAPS: https://www.google.com/maps/dir/-3.956115%2C-41.130306/-3.929215%2C-41.103368

## 6. RESUMO ACUMULADO DOS SERVIÇOS

| SERVIÇO | UN | ATÉ ONTEM | HOJE | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| LIMPEZA DA FAIXA DA LT-02P4 - 69 KV (9 KM) | M² | 20.072,57 | — | 20.072,57 |
| ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | M² | 22.500,00 | 7.650,00 | 30.150,00 |
| ROÇO DOS AEROGERADORES | UND | 0,00 | 1,00 | 1,00 |



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# DIÁRIO DE CAMPO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS – 0024-2026

SOMA DE TODOS OS DIÁRIOS DE CAMPO DESTA OBRA ATÉ 03/11/2026, POR SERVIÇO: ATÉ ONTEM + HOJE = ACUMULADO. A LINHA COM "—" EM HOJE NÃO TEVE EXECUÇÃO NESTE DIA.

DIAS DECORRIDOS: 9 · DIAS TRABALHADOS: 6

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DO DIA — DEMAIS FOTOS NO RF EM ANEXO



FOTO 01 — ROÇO MECANIZADO




FOTO 02 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 03 — INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA



FOTO 04 — ROÇO BASE AEROGERADORES

## CONFERÊNCIA E ASSINATURAS

TEXTO CONFERIDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO RESPONSÁVEL: FRANCISCO GUILHERME ARAUJO

**CONTRATANTE – BONS VENTOS DA SERRA 1**

_____
**WILLIAM SOUSA DE FREITAS**
SUPERVISOR DE O&M – RECEBIDO EM ___/___/_____

**SUPERVISOR – MINERVA ENGENHARIA**

_____
**FÁBIO CORSI XIMENES**

**TÉCNICO DE SEGURANÇA – CONTRATANTE**

_____
**NOME:** _____
DATA: ___/___/_____

**TÉCNICO AMBIENTAL – CONTRATANTE**

_____
**NOME:** _____
DATA: ___/___/_____

**CONSULTE PELO CELULAR**
**VERIFICAÇÃO: I3DY-JS48**
MIN-RCT-CT024-0006-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA – RDO

APOIO TÉCNICO DE OBRA (ATO) – FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO BONS VENTOS DA SERRA 1

## 1. IDENTIFICAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RDO Nº** | MIN-RDO-CT024-0006 | **DATA** | 03/11/2026 | **DIA DA SEMANA** | TERÇA-FEIRA |
| **OBRA / SERVIÇO** | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | | | |
| **EMPRESA EXECUTORA** | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | **CONTRATO** | 0024-2026 | **RESP. TÉCNICO** | DAVID DE SOUSA FERNANDES – 060133223-7 |
| **FISCAL TÉCNICO** | WILLIAM SOUSA DE FREITAS | **TÉCNICO ATO** | FÁBIO CORSI XIMENES – SUPERVISOR | **ART** | — |
| **LOCAIS VISTORIADOS** | ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | | | | |

## 2. PRAZO CONTRATUAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INÍCIO CONTRATUAL** | 26/10/2026 | **TÉRMINO PREVISTO** | — | **PRAZO TOTAL** | — |
| **DIAS DECORRIDOS** | 9 | **DIAS TRABALHADOS** | 6 | **DIAS RESTANTES** | — |
| **CRONOGRAMA** | CRONOGRAMA DO CONTRATO — 19 DIAS ÚTEIS (26/10/2026 A 23/11/2026) | | | | |
| **DIA DO CRONOGRAMA** | DIA ÚTIL 06 DE 19 — 6 DECORRIDO(S), 13 RESTANTE(S) | | | | |
| **PREVISTO PARA O DIA** | 02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS (DIA 4 DE 4 DA ETAPA) | | | | |
| **EXECUTADO NO DIA** | 02 — ROÇO E LIMPEZA DO ACESSO PRINCIPAL E ACESSOS INTERNOS; 03 — ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS (ANTECIPADA) | | | | |
| **SITUAÇÃO DAS ETAPAS** | CONCLUÍDAS: — · EM ANDAMENTO: 02, 03, 04 · ATRASADAS: — · A CONFIRMAR CONCLUSÃO: 01 · A INICIAR: 05, 06, 07 | | | | |

## 3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E JORNADA

| PERÍODO | TEMPO | CONDIÇÃO DE TRABALHO | HORÁRIO DA EXECUTORA | HORÁRIO DO TÉCNICO ATO |
|---|---|---|---|---|
| MANHÃ | ☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA | ☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL | 08H00 – 12H00 | 08H00 – 12H00 |
| TARDE | ☒ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA | ☒ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL | 13H00 – 17H00 | 13H00 – 17H00 |
| NOITE / FDS | ☐ BOM ☐ NUBLADO ☐ CHUVA | ☐ PRATICÁVEL ☐ IMPRATICÁVEL | NÃO HOUVE | NÃO HOUVE |

## 4. RECURSOS MOBILIZADOS – EFETIVO, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

| PROFISSIONAL / FUNÇÃO | QTD. | PROFISSIONAL / FUNÇÃO | QTD. | PROFISSIONAL / FUNÇÃO | QTD. |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERVISÃO DE CAMPO | 1 | EQUIPE DE ROÇO MECANIZADO | 2 | ENGENHEIRO | 1 |
| OPERADOR DE ROÇADEIRA | 3 | | | | |
| **TOTAL DO EFETIVO** | | | | | **7** |

| MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO | QTD. | SITUAÇÃO | MÁQUINA / VEÍCULO / EQUIPAMENTO | QTD. | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| TRATOR COM ROÇADEIRA MECANIZADA (EQUIPAMENTO) | 1 | OPERANDO | VEÍCULOS DE APOIO (EQUIPAMENTO) | 2 | OPERANDO |
| ROÇADEIRA (EQUIPAMENTO) | 3 | OPERANDO | | | |

## 5. SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA

| ITEM PLANILHA | SERVIÇO | LOCAL / AMBIENTE | QTD. DO DIA | UN. | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE | TRECHOS DE ACESSOS — LADO ESQUERDO | 7650 | M² | EM ANDAMENTO |
| — | ROÇO DOS AEROGERADORES | UG-11 | 1 | UND | EM ANDAMENTO |
| **OBSERVAÇÕES** | DESCRIÇÃO: HOUVE INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE ROÇO MANUAL | | | | |

## 6. SEGURANÇA

| ITEM VERIFICADO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS — BLOQUEIO, ETIQUETAGEM E PERMISSÃO DE TRABALHO — NR-10 | ☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A | — |
| TRABALHO EM ALTURA / ANDAIMES — NR-35 / NR-18 | ☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A | — |
| USO DE EPI E EPC | ☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A | — |
| ISOLAMENTO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO — POEIRA E RUÍDO | ☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A | — |
| ROTAS DE FUGA E CIRCULAÇÃO LIBERADAS | ☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A | — |
| SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | ☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A | — |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DESVIO DE TRÁFEGO | ☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A | — |
| ESCAVAÇÕES E VALAS — ESCORAMENTO E PROTEÇÃO | ☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A | — |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS — NR-12 | ☒ OK ☐ NÃO OK ☐ N/A | — |
| ÁREAS SENSÍVEIS EM FUNCIONAMENTO (HOSPITAIS, ESCOLAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS) | ☐ OK ☐ NÃO OK ☒ N/A | — |

## 7. OCORRÊNCIAS, PARALISAÇÕES E INTERFERÊNCIAS

| HORÁRIO | DESCRIÇÃO | IMPACTO NO PRAZO |
|---|---|---|
| — | LOGO APÓS A DDS DO DIA A EQUIPE FOI ENCAMINHADA PARA RETOMAR OS SERVIÇOS DE ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE, POIS A MÁQUINA ESTAVA VINDO DA MANUTENÇÃO E PARA NÃO PERDER O PERCURSO OPTOU-SE PELO ROÇO DOS ACESSOS. DURANTE A MANHÃ, A EQUIPE DE ROÇO MANUAL INICIOU O INTEGRAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DA SUBESTAÇÃO. AO INÍCIO DA TARDE A EQUIPE INICIOU OS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL PELA UG-11, TENDO DUAS FRENTE DE TRABALHO NO PARQUE. — IMPACTO: NÃO HOUVERAM | A AVALIAR |

## 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FOTO | DESCRIÇÃO | FOTO | DESCRIÇÃO | FOTO | DESCRIÇÃO | FOTO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ROÇO MECANIZADO | 02 | ROÇO MECANIZADO | 03 | INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA | 04 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 05 | ROÇO MECANIZADO | 06 | ROÇO MECANIZADO | 07 | ROÇO MECANIZADO | 08 | ROÇO MECANIZADO |
| 09 | ROÇO MECANIZADO | 10 | ROÇO MECANIZADO | 11 | ROÇO MECANIZADO | 12 | ROÇO MECANIZADO |
| 13 | ROÇO MECANIZADO | 14 | ROÇO MECANIZADO | 15 | INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA | 16 | INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA |
| 17 | INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA | 18 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 19 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 20 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 21 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 22 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 23 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 24 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 25 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 26 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 27 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 28 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 29 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 30 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 31 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 32 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 33 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 34 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 35 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 36 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 37 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 38 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 39 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 40 | ROÇO BASE AEROGERADORES |
| 41 | ROÇO BASE AEROGERADORES | 42 | ROÇO BASE AEROGERADORES | | | | |

AS FOTOGRAFIAS ACIMA ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO (FOTOS 01 A 04) E NO RF DO DIA, EM ANEXO (FOTOS 05 A 42), COM A MESMA NUMERAÇÃO.

## 9. OBSERVAÇÕES

| | |
|---|---|
| **COMPLEMENTO** | PREVISÃO PARA O PRÓXIMO DIA: RETOMADA DO ROÇO DOS ACESSOS INTERNOS DO PARQUE E ROÇO/LIMPEZA DAS BASES DOS AEROGERADORES E ÁREAS OPERACIONAIS. |

## 10. ASSINATURAS — SITUAÇÃO: ENVIADO (A APROVAÇÃO NO SISMIN NÃO EQUIVALE A ASSINATURA DIGITAL)

| TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA | RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUTORA | FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1 |
|---|---|---|
| FÁBIO CORSI XIMENES<br>SUPERVISOR | DAVID DE SOUSA FERNANDES<br>060133223-7 | WILLIAM SOUSA DE FREITAS<br>SUPERVISOR DE O&M – APROVAÇÃO EM ___/___/_____ |

**CONSULTE PELO CELULAR**
**VERIFICAÇÃO: I3DY-JS48**
MIN-RCT-CT024-0006-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| **ART DE EXECUÇÃO** | **ART DE FISCALIZAÇÃO** | **DATA DO RDO** | **FOTOGRAFIAS** |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |
| **VINCULADO A** | | | |
| FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 05 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 06 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 07 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 08 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 09 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 10 — ROÇO MECANIZADO



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| ART DE EXECUÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO | DATA DO RDO | FOTOGRAFIAS |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |
| VINCULADO A | | | |
| FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 11 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 12 — ROÇO MECANIZADO




FOTO 13 — ROÇO MECANIZADO




FOTO 14 — ROÇO MECANIZADO



FOTO 15 — INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA



FOTO 16 — INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| ART DE EXECUÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO | DATA DO RDO | FOTOGRAFIAS |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |
| VINCULADO A | | | |
| FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 17 — INTEGRAÇÃO SALA TÉCNICA



FOTO 18 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 19 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 20 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 21 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 22 — ROÇO BASE AEROGERADORES



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| ART DE EXECUÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO | DATA DO RDO | FOTOGRAFIAS |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |
| VINCULADO A | | | |
| FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 23 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 24 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 25 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 26 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 27 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 28 — ROÇO BASE AEROGERADORES



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| ART DE EXECUÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO | DATA DO RDO | FOTOGRAFIAS |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |
| VINCULADO A | | | |
| FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 29 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 30 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 31 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 32 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 33 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 34 — ROÇO BASE AEROGERADORES



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| ART DE EXECUÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO | DATA DO RDO | FOTOGRAFIAS |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |

VINCULADO A
FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO)

## REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 35 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 36 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 37 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 38 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 39 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 40 — ROÇO BASE AEROGERADORES



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF DO DIÁRIO DE OBRA

FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) – BONS VENTOS DA SERRA 1

| OBRA / SERVIÇO | | CONTRATO | EMPRESA EXECUTORA |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ACESSOS, ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS | | 0024-2026 | MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| ART DE EXECUÇÃO | ART DE FISCALIZAÇÃO | DATA DO RDO | FOTOGRAFIAS |
| — | — | 03/11/2026 | 38 FOTOS |
| VINCULADO A | | | |
| FOTOS DO DIA 03/11/2026 — ANEXO DO RDO MIN-RDO-CT024-0006 — FOTOS 05 A 42 (AS FOTOS 01 A 04 ESTÃO NO DIÁRIO DE CAMPO) | | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO (CONTINUAÇÃO)



FOTO 41 — ROÇO BASE AEROGERADORES



FOTO 42 — ROÇO BASE AEROGERADORES

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

## ASSINATURAS

| TÉCNICO ATO – MINERVA ENGENHARIA | FISCAL TÉCNICO – BONS VENTOS DA SERRA 1 |
|---|---|
| FÁBIO CORSI XIMENES<br>SUPERVISOR | WILLIAM SOUSA DE FREITAS<br>SUPERVISOR DE O&M – CIÊNCIA EM ___/___/_____ |

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: I3DY-JS48
MIN-RCT-CT024-0006-R00

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).



MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).